

Boringsstatus for AV-miljø Deponi, Hvidovre ved tilsyn 10. november 2017

1. Kortoversigt over boringer fra gældende miljøgodkendelser eller tilsvarende

Grundvandsboringer til overvågning af deponi AV-miljø Hvidovre, Avedøre Holme.
Længst til venstre KB2 (207.2913, midtfor KB1 (207.3545) og til højre KB3 (208.3888).





2. Skema med alle boringer

		Forberedelse			På tilsyn							Efter tilsyn
DGU. Nr.	Anlægslokalnummerering	Boringsstatus i Jupiter	Vilkår om indberetning af vandanalyser til Jupiter	Seneste grundvandsanalyse i Jupiter (i forhold til boringsstatus)	Placering		Indretning				Opfølgning	
		[aktiv, sløjfet]	[Ja +vilkårsnummer]		på kort i fht. på lokaliteten [OK, ikke OK, uafklaret]	indenfor eller udenfor hegn/deponiets matrikel	Læsbar mærkning af boring - DGU. Nr. - filternummerering - anlægslokal nummerering - evt. pejlekote og pejle fikspunkt [Ja, nej]	Vandtæt lukning på forerør [Ja, nej]	1. Beskyttelsesbrønd [Ja, nej] 2. Aflåselig [Ja, nej]	Marker ing af fikspunkt og blivende pejlekote	Risiko for indtrængning af overfladevand [Ja, nej]	Har anlægget/kommunen fået besked? [Ja,+ dato for dokument, nej]
2073545	KB 1		Nej		ok	Udenfor hegn men stadig tilhørende deponiet	Ja, DGU nr. pejlekote angivet, pejlefixpunkt, terrænkoter angivet	ja	1.ja 2.ja	ja	nej	AV-miljø har modtaget kopi af dette notat.
	KB 2		Nej		ok	Udenfor hegn men stadig tilhørende	Ja, DGU nr. pejlekote angivet, pejlefixpunkt, terrænkoter	ja	1.ja 2.ja	ja	nej	AV-miljø har modtaget kopi af dette notat.

						de deponie t	angivet					
	KB 3		Nej		ok	Udenfor hegn men stadig tilhøren de deponie t	Ja, DGU nr. pejlekote angivet, pejlefixpunkt, terrænkoter angivet	ja	1.ja 2.ja	ja	nej	AV-miljø har modtaget kopi af dette notat.

3. Foto

Foto af grundvandsboring KB 1(207.3545). De resterende grundvandsboringer er tilsvarende beskyttet, aflåst og markeret.



Med venlig hilsen

Majbrit Lindstrøm Miara