



Rapport for miljøtilsyn hos BC Auto v/Bo Mohr Christensen, Industrivej 10, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12. juli 2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	30314467	CVR nr.	32251501
E-mail	info@bcauto.dk	P. nr.	1015470956

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-02-2018	Henstilling	Efterkommet	Sløjfning af olietank pga. af alder. Skal sløjfes snarest og senest 1. april 2018. Skal indberettes til BBR inden 1. maj 2018.
09-02-2018	Henstilling	Efterkommet	Oliefyr skal godkendes af skorstensfejer eller fjernes. Dokumentation skal fremsendes inden 1. juni 2018.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Værkstedet er etableret den 1. september 2009 i lejede lokaler. Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed, hvor der serviceres 60-80 biler pr. måned. Virksomhedsejer oplyser, at han ønsker mere plads til virksomheden på sigt og undersøger derfor sine muligheder på markedet. Han ville give besked til kommunen, hvis han på et tidspunkt skulle flytte i nye lokaler.</p> <p>Der udføres almindeligt reparationsarbejde og meget lidt pladearbejde. Der udføres ikke slibning, sprøjtemaling, undervognsbehandling, bremsevask, motorvask eller bilvask.</p> <p>Der er etableret udsugningsanlæg til udstødningsgasser i 2012.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	07:30-16:00	-	-

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0			0,40		

Rumopvarmning:
Varmekanon

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	<p>Til svejserøg anvendes afkastet til udstødningsgas. Da der kun svejses få gange årligt, vurderer Virksomhedsmiljø, at omfanget hører under bagatelgrænsen og der kræves derfor ikke et separat afkast til svejsning.</p> <p>Siden seneste tilsyn i 2017 har virksomheden sløjfet en olietank der var blevet forældet, samt frakoblet deres tidligere olieforbrænder. Virksomheden har skiftet varmekilden ud, det vil sige at der nu bruges en varmekanon i stedet for det tidligere olieforbrænder i de kolde måneder.</p>
Luft, afkast	Afkast til udstødningsgas er ført 1 meter over tag på det sted hvor afkastet er placeret.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Luftværktøj		Indendørs i bygning
3	Vinkelsliber		Indendørs i bygning
4	Ventilation		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret væsentlig støj fra virksomheden ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der udføres ikke vaskeaktiviteter af nogen art. Vask af biler foregår i vasketal ved anden virksomhed. Der er gulvafløb på værkstedet. Der udføres ikke gulvvask. Der afledes kun sne og vand, der drypper af bilerne. Der er ikke sandfang eller olieudskillere på afløbet.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen anlæg.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Tidligere olietank er blevet fjernet.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske		1	Stk	Plastdunk	60	Opbevaring i orden	2023
Køler væske		1	Stk	Plastdunk	60	Opbevaring i orden	2023
Motorolie		3	Stk	Tromle	200	Opbevaring i orden	2023

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Opbevaring sker på forsvarlig vis og med god afstand til afløb.

Affald

Affaldsart	Oplag	Beholder	Transportør	Modtager	Bemærkninger
------------	-------	----------	-------------	----------	--------------

		Enhed	Type	Volumen (l)	Opbevaring (Beskyttelse)		
Blyakkumulatorer			Intet oplag ved tilsynet				FTZ
Blyklodser (afbalance-ring)			Beholder - åben		Indendørs		Ikke afhentet endnu
Bremse- og koblingsvæske			IBC beholder		Indendørs, ingen opkant		ABAS
Dagrenovation			Container - lukket		Udendørs		Kommunens afhentningsordning
Dæk			Ingen beholder		Udendørs		Villadsen Dæk
Jern og metal			Beholder - åben		Indendørs		Aalborg Recycling
Kølevæske			IBC beholder		Indendørs, ingen opkant		ABAS
Lysstofrør, lavenergi-pærer			Intet oplag ved tilsynet				Genbrugsplads
Oliefiltre			IBC beholder		Indendørs, ingen opkant		ABAS
Papir og pap			Beholder - åben		Indendørs		Marius Pedersen A/S
Plast			Plastiksække		Indendørs		Marius Pedersen A/S
Spildolie			Tromle		Indendørs, ingen opkant		Avista Oil
Spraydåser			IBC beholder		Indendørs, ingen opkant		ABAS

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldet sorteres, opbevares og bortskaffes korrekt og der var styr på alle de forskellige fraktioner.
Affald, farligt	Kvitteringer på afhentning af farligt affald var samlet i en mappe og blev fremvist på tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med vedtaget indsatsplan for beskyttelse af grundvand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret jordforurening på de besigtigede arealer under tilsynet.
Planforhold	Industrivej 10 ligger i erhvervsområde 8.1.H1. Der er en bolig i tilknytning til ejendommen, og der er ca. 50 m til skel til nærmeste boligområde 8.1.B1. Området er reguleret af lokalplan 50.06.86. Området er udlagt til erhvervsformål med tilladelse til bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	I orden.
Bæredygtighed	Under tilsynet blev der snakket om bæredygtighed med udgangspunkt i "Bæredygtighed Inspirationsark" udarbejdet af Aalborg Kommune. Virksomheden fortalte at varmekanon startes manuelt og udelukkende bruges i den kolde periode. Der er etableret solceller på den sydlige og vestlige del af bygningen. Lysstofrør udskiftes til LED, efterhånden som de gamle rør stopper med at fungere. Stort fokus på affaldssortering.