Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Danfoil A/S, Jellingvej 14, 9230 Svenstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	23.10.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98674233	**CVR nr.**	12811896
E-mail	ms@danfoil.dk	**P. nr.**	1000449430

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-10-2020	Aftale	Meddelt	Virksomhedens filteranlæg, fra udsugning fra svejsning og slibning, er 3 uger før tilsynet ødelagt af en brand i anlægget. Det blev aftalt i, at virksomheden fremsender dokumentation for rensningsgraden af det nye filter, når det er etableret
23-10-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem eksisterende olietanke og de olietanke, der fremgår af BBR. Det blev aftalt, at virksomheden afmelder olietanken fra 1989 til Aalborg Kommune.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Producent af marksprøjter. Produktion består af montage af dele modtaget fra underleverandører med efterfølgende slut-test af produktet. Tilpasning, reparation m.m. foregår i reparationsværksted med sav, sliber, svejseanlæg og lille manuel malekabine og en boremaskine. Virksomheden råder over ca. 1.600 m2 (heraf udgør produktionsareal ca. 900 m2) fordelt på montageområde, svejse- og slibekabiner samt lager af komponenter (reservedele til sprøjter i drift). Der er 3 svejsesteder på virksomheden. Der svejses udelukkende i sort stål. Der er 8 ansat på værksted/service af marksprøjter i drift. Virksomheden leverer til både Danmark og andre europæiske lande, især Central- og Østeuropa. Virksomheden flyttede fra Løgstør til Jellingvej 14 i Svenstrup i januar 2014. Der er ikke sket ændringer på virksomheden siden det seneste tilsyn.

Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	8			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m^3)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Filter
2	Malekabine	Malestøv		Malestøvsfilter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm^3/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2							

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret udsugning fra svejsning og slibning, der ledes igennem samme patronfilter og afkast.
Luft, afkast	Udsug fra malekabine føres over tag. Dog er afkasthøjden mindre end 1 meter over tag, hvilket ikke er i overensstemmelse med luftvejledningen. Det vurderes, at brugen af malekabinen er så minimal (reparationsmaling/maling af små dele), at afkasthøjden på nuværende tidspunkt er i orden.
Luft, filtre	Det blev aftalt af virksomheden sender datablad for det nye luftfilter.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Udsugningsanlæg		
2	Kompressor		Indendørs i bygning
3	Til- og frakørsel		
4	Intern transport		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret væsentlig støj fra virksomheden i forbindelse med tilsynet.
Støjkilder, indendørs	Virksomhedens lille kompressor er placeret inde i skur på den nordlige side af bygningen.
Støjkilder, udendørs	Inden levering til kunden foretager virksomheden test af marksprøjterne (med vand) på udendørs areal, der er beliggende nord for bygningerne.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Almindeligt husspildevand og gulvvaskevand.
Spildevand, procesvand	Der forekommer processpildevand fra virksomheden, i form af gulvvaskevand, som bliver tømt indendørs. Der foretages skylning af maskiner efter udendørs kørsel/testning. Maskinerne bliver skyllet af udvendigt, udendørs med rent vand. Skylning foretages med hedtvandsrenser men uden anvendelse af vaskemidler. Idet der ikke anvendes vaskeprodukter og der udelukkende foretages afskylning af støv, vurderes det, at vandet herfra ikke udgør et miljøproblem. Der gøres opmærksom på, at vand, der afledes til rist på pladsen ledes i regnvandskloakken, og videre til vandmiljøet uden forudgående rensning. Der må derfor ikke foretages vask af materiel ved brug af vaskeprodukter. Ligeledes må der ikke foretages afvaskning af olieholdige produkter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, overfladevand	-
Spildevand, afløbsforhold	Området, hvor virksomheden er beliggende, er separatkloakeret.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Fast belægning.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable-ret,ca.	Indhold	Volu-men (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2020	2020	Diesel	1200	Indendørs		

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Stør-relse	Place-ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
2mq	1989		2014	Diesel		Inden-dørs			12-10-2019
2mq	2020	75101	2020	Diesel		Over ter-ræn, uden-dørs			31-12-2060

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er opstillet en 1200 l dieselolietank indendørs i den østlige ende af bygningen. Tank fra 1989 er sløjfet i 2020.
Olietanke, opstilling/placering	Indendørs
Olietanke, sløjfningstermin	Tanken har betegnelsen "A", og er derfor udstyret med en indvendig magnesium-anodekæde i bundzonen. Da tanken er fra 2020 og har denne indvendige korrosionsbeskyttelse, hører den under kategorien for typegodkendte ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse. Det giver den en maksimal levetid på 40 år. Tanken skal derfor sløjfes senest den 31. december 2060.
Olietanke, registrering i BBR	Sløjfet tank fra 1989 mangler at blive afmeldt i BBR. Det blev aftalt, at virksomheden får den afmeldt.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Betongulv.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Alle råvarer opbevares indendørs.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Betongulv.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Metal, pap, plast, dæk, restaffald.
Affald, farligt	Spraydåser, spildolie.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Ingen bemærkninger.
Affald, bortskaffelse	Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomhedens filteranlæg, fra udsugning fra svejsning og slibning, er 3 uger før tilsynet ødelagt af en brand i anlægget. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender dokumentation for rensningsgraden af det nye filter, når det er etableret.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan 6.1.H4, som er udlagt til let erhvervsområde. Der er mindre end 60 meter til nærmeste bolig.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Virksomheden har LED lys i alle haller, og har planer om at få det installeret i resterende dele. Der er installeret ventilatorer i loftet som hjælper til med at fordele den opstigende varme ned igen. Virksomheden har siden sidst etableret termostater på kalorifere (varmeblæsere), samt efterisoleret.