Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 09/26159

Billund Kommune har den 29.09.2026 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på BØJSØ DØRE & VINDUER A/S på Højagervej 5, 6623 Vorbasse.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Brian Waldhauer, Operations Manager og Ann Pedersen, AM-repræsentant

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

- E52 Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 820,00 kr. pr. time i 2026. Fakturering sker årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
11ak	1360460	VORBASSE BY, VORBASSE

Ejeroplysninger

Ejernavn
BØJSØ DØRE & VINDUER A/S

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	BØJSØ DØRE & VINDUER A/S, Højagervej 5, 6623 Vorbasse Attention: CVRnr: 12224494
Tlf. / mobil	75333344 /
e-mail	post@boejsoe.dk
Hjemmeside	https://boejsoe.dk/
CVR- / P-nummer	12224494 / 1000352251
Etableringsdato	01.01.1988
Godkendelsesdato §33	Ingen
Spildevandstilladelse	Ingen
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens listepunkt E52. Virksomheden har siden tilsynsbesøget i 2020 etableret et vandbaseret sprøjtemalingsanlæg. Virksomheden er ikke omfattet af godkendelsespligt i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen idet virksomheden ikke anvender organiske opløsningsmidler.
Kort beskrivelse	Virksomheden fremstiller nye vinduer og døre til historiske og bevaringsværdige ejendomme – Del af Inwido Denmark A/S
Antal ansatte:	40
Driftstider (kl.):	Hverdage: 06.00-16.00 Lørdage: Lukket Søn- og helligdage: Lukket
Afstand til boliger	20 – 100 meter
Generel bemærkning	Virksomhedens adresser omfatter: • Højagervej 5 • Højagervej 7 • Højagervej 8 • Højagervej 10

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse af lovkrav Omfang: Virksomhedens anlægsområde, aktiviteter og processer

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	26-08-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	**2,81**

Håndhævelser

Bemærkning
Ingen

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der var ingen bemærkninger til virksomhedens indretning og drift. Virksomhedens aktiviteter består af produktion og beslåning af døre og vinduer. Der foregår linoliebehandling i ganske lille omfang. Overfladebehandling er siden seneste tilsynsbesøg tilgået virksomheden som ny aktivitet. • Højagervej 5: Produktion • Højagervej 7: Administration, showroom samt lager af råvarer. • Højagervej 8: Montering af de færdigbehandlede emner • Højagervej 10: Maleanlæg

Jord- og grundvand

Bemærkning
Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynsbesøget

Regional kortlægning af jordforurening.

Bemærkning
• Højagervej 5, 7, 8 og 10 er områdeklassificeret • Højagervej 5 er V1-kortlagt (tidligere lakering)

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.
V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.
Områdeklassificering: Det antages at jorden på virksomhedsarealer, gamle byområder ol., kan være lettere forurenede fra diffus forurening. Det betyder blot jordflytning væk fra ejendommen skal anmeldes, efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald – Forurenende håndtering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer: • Restaffald: standard stativer samt container – Brians + HCS • Madaffald: 240 liters container – Brians Renovation • Papir (til makulering): container – Brians Renovation • Pap: sorteres fra og presses – Brians Renovation • Plast: container – Brians Renovation • *) Metal: container – Leverandør overvejes • Glas: Thermoglas - Container udendørs – Ny leverandør overvejes • Glas: Andet glas – Brians Renovation • Glas + Tilknyttet træ: Indsamles og håndteres af Brians Renovation • Træ: Rent træ laves til spåner og ryger i spånsiloen. Forbrændes i spånfyret • Malingsslam: Opsamles i mængder på ca. 500-1000 liter pr. år – Ny leverandør besluttes i samarbejde med Inwido A/S • Farligt affald, bl.a. fra linoliebehandling, batterier, klude m.v. – Transporteres af Brians Renovation til godkendt modtager/behandler, under Bøjsøs ansvar for korrekt behandling. Der er en aftale med Brians Renovation om, at de sorterer affaldet efter afhentning. Dette er for at spare tid for virksomheden og undgå fejlsortering. *) Ved oplag af metal i udendørs åben stålcontainer på areal ”På bagsiden af nr. 5” blev identificeret afløbsrist for afledning af overfladevand (regnvand) tæt på container. Virksomheden bør gennemgå procedurer for indsamling og udendørs oplag af metalaffald og overveje om udsivning af uønskede miljøfarlige stoffer fra den åbne container – og fra oplag af eventuelt forurenet metalaffald (fx olie eller andre stoffer) uden for containeren - kan medføre risiko for forurening af recipienten som modtager det afledte regnvand.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder: • Punktudsug fra 6 stk. maskiner føres til spånsiloen. Afkastet ved spånsiloen er ført 13 meter over terræn. • Almindelig rumudsug – Afkast er 5 meter over terræn. Kontrol og vedligehold udføres af Moldow. Seneste eftersyn og service er udført i 2026.

VOC

Virksomheden anvender ikke organiske opløsningsmidler i produktionen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	Ikke relevant.

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ikke modtaget klage(r) over lugtgener siden seneste tilsynsbesøg i 2020.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	• Træ • Glas • Beslag

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret spildevandsopland VO18.01 med separat afledning af regnvand til nedsivning via offentlig kloakledning ejet af Billund Vand & Energi (Billund Spildevand A/S). Siden seneste tilsynsbesøg i 2020 er etableret maleanlæg med proces som afleder spildevand. Sammen med spildevandet opsamles malingsrester i palletanke. Efter bundfældning af malingsrester i tanke og bortskaffelse af malingsrester som affald, afledes den resterende mængde processpildevand til offentlig kloak. Ved tilsynet blev anslået en mængde på ca. 4 m^3 spildevand pr. år. For afledning af processpildevand mangler virksomheden en tilslutningstilladelse til offentlig kloak. Virksomheden skal søge kommunen om tilladelse til tilslutning og afledning af processpildevand i henhold til miljøbeskyttelseslovens §28, med mindre at processpildevandet afhændes som affald.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ikke relevant.

Olie- og fedtudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Ikke relevant.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er følgende støjkilder: 1. Udsugning til spånsilo, er placeret bag ved nr. 5. 2. Kompressor er placeret udendørs i skur (nødkompressor). 3. Ny kompressor ved nr. 8 er placeret udendørs ud mod landevejen (ude af drift) 4. Ny kompressor i fm. maleanlæg i nr. 11 5. Varmeveksler ved maleanlæg udendørs 6. Afkast fra varmeveksler ved maleanlæg - udendørs

Tanke

Bemærkning
• Olietanke - findes ikke på ejendommen • Vandtank - 100 m^3 vandtank til sprinkleranlæg – brand-forebyggelse/bekæmpelse

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsjournal/egenkontrol	Ingen bemærkninger
Generelle forhold	Ingen bemærkninger

Tilsynskommentar:

Det henstilles

1. At virksomheden vurderer om udendørs oplag af affald i åbne containere tæt på afløbsriste for afledning af overfladevand kan medføre risiko for forurening af recipienten som modtager overfladevand.

   ”På bagsiden af nr. 5”, blev identificeret afløbsrist for afledning af overfladevand (regnvand) tæt på container til oplag af metalaffald. Se rapportens afsnit om affald og spildevand – side 4 og 5, henholdsvis.

2. At virksomheden søger kommunen om tilladelse til tilslutning og afledning af processpildevand i henhold til miljøbeskyttelseslovens §28. Se rapportens afsnit om spildevand – side 5. Det henstilles, at ansøgning om tilslutningstilladelse fremsendes til kommunen inden udgangen af 2026.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk