Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Fjellerad Auto ApS, Fjellerad Bygade 29, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96365080	**CVR nr.**	40438688
E-mail	dannfjelle-rad@outlook.dk	**P. nr.**	1024611244

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-09-2026	Aftale	Meddelt	Der er ikke overensstemmelse mellem BBR- oplysninger og de faktiske forhold på virksomheden. Navnlig er der en nedgravet olietank på 1.200 liter til opbevaring af fyringsolie fra 1996, som ifølge virksomhedens oplysninger er taget ud af drift. Imidlertid figurerer tanken som aktiv tank i BBR. Ifølge kommunens oplysninger er der tidligere indsendt anmeldelse om en olietank fra 1996 på 1.500 liter og med fabrikationsnummer 64862-01. Virksomheden skal *senest den 1. november 2026* verificere, om ovennævnte fabrikationsnummer er korrekt. Dette kan ske ved at kontrollere tankens mærkeplade, som typisk er placeret ved påfyldningsrøret eller udluftningsstudsen. Desuden skal virksomheden *senest den 1. november 2026* forholde sig til, om olietanken er permanent taget ud af drift. Hvis dette er tilfældet, skal tanken sløjfes, jf. § 30 i olietankbekendtgørelsen. Virksomheden har den 28. oktober 2026 indsendt dokumentation for at have efterkommet aftalen.
29-09-2026	Aftale	Meddelt	På værkstedet blev der konstateret opbevaring af flydende råvarer og kemikalier anbragt på gulvet uden indbygget spildbakke. Det blev aftalt, at beholdere anbringes på en spildbakke med en volumen, svarende til volumen på den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier (vedlagt). Fristen for at indsende fotodokumentation for etablering af spildbakke fastsættes til *senest den 1. november 2026.* Virksomheden har den 28. oktober 2026 indsendt dokumentation for at have efterkommet aftalen.
29-09-2026	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev det konstateret, at spildolie blev opbevaret i to palletanke med aftapningshaner. Den ene palletank var placeret under et halvtag, mens den anden stod umiddelbart ved værkstedsbygningen, idet virksomheden oplyste, at den snart skulle afhentes af en affaldsindsamler. På toppen af sidstnævnte palletank var der et hul, som var dækket af en løst placeret spånplade. På palletanken under halvtaget var hullet overdækket med en genstand (spand). Beholdere med spildolie, andet flydende farligt affald eller kemikalier skal opbevares på et areal, hvor de er beskyttet mod vejrlig, herunder afskærmet mod nedbør, og sikret mod påkørsel. Endvidere skal beholderne være placeret i eller over en spildbakke med tilstrækkelig kapacitet til at kunne rumme indholdet af den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Kravene gælder, uanset om beholderne afventer snarlig afhentning af en affaldsindsamler. På denne baggrund er det aftalt, at virksomheden *senest den 1. november 2026* indsender fotodokumentation, der viser, at beholderne opbevares i overensstemmelse med ovennævnte krav i kommunens forskrift. Virksomheden har den 28. oktober 2026 indsendt dokumentation for at have efterkommet aftalen.

Dato	Type	Status	Kommentar
29-09-2026	Aftale	Meddelt	Under halvtaget opbevares ligeledes flere form for farligt affald i "multicontainer" fra ABAS. Kravet om opbevaring på et areal, hvor beholderne er beskyttet mod vejrlig, herunder afskærmet mod nedbør, sikret mod påkørsel *og placeret i en spildbakke med en kapacitet svarende til volumen af den største beholder*, gælder ligeledes for ABAS-multicontainer. Multicontainer består af fire lukkede beholdere, som er placeret i en integreret spildbakke. Da spildbakkens kapacitet i væsentligt omfang optages af beholderne, vil den ikke kunne tilbageholde indholdet fra en beholder i tilfælde af brud eller lækage. Under tilsynet oplyste virksomheden, at denne har planer om at opføre et lukket skur til opbevaring af olie og kemikalier. På denne baggrund er det aftalt, at virksomheden *senest den 1. november 2026* indsender fotodokumentation, der viser, at beholderne opbevares i overensstemmelse med retningslinjerne i kommunens forskrift. Alternativ kan multicontainer flyttes til et areal, hvor det er beskyttet mod vejrlig, med tæt belægning og med opkant, indtil det planlagte skur bliver etableret. Virksomheden har den 28. oktober 2026 indsendt dokumentation for at have udskiftet beholdertypen. Virksomheden er blevet orienteret om, at beholderne skal opbevares under halvtaget på et sted, hvor de er beskyttet bl.a. mod slagregn og lignende.
29-09-2026	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev det konstateret, at flere containere indeholdt en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner, herunder jern- og metalaffald, papir, plast, aftørringspapir smurt i olie, m.m. I en container mærket med piktogram for "forbrændingsegnet/restaffald" blev der ligeledes konstateret en sammenblanding af både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal de enkelte affaldsfraktioner sorteres og opbevares i særskilte beholdere. Beholderne skal være mærket med piktogrammer, der svarer til indholdet, således at mest muligt affald kan genanvendes eller nyttiggøres ved anden materialenyttiggørelse. Opmærksomheden henledes på, at absorptionsmateriale til opsamling af spild skal opbevares særskilt som farligt affald og ikke sammenblandes med genanvendelige affald. Fristen for at indsende fotodokumentation for etablering af særskilte affalds-container med piktogrammer fastsættes til *senest den 1. november 2026.* Virksomheden har den 28. oktober 2026 indsendt dokumentation for at have efterkommet aftalen.
29-09-2026	Aftale	Meddelt	Der var flere affaldscontainer på værkstedet uden affaldsskilte. Det blev aftalt, at der påsættes piktogram/affaldsskilte svarende til affaldsfraktionen.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Virksomheden har den 28. oktober 2026 indsendt dokumentation for at have efterkommet aftalen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Der er tale om et traditionelt autoværksted, hvor indehaveren sammen med en medarbejder udfører autoreparationer. Virksomheden er et nyetableret autoværksted (februar 2026) i lokaler, hvor der tidligere har været drevet autoværksted. På værkstedet udføres almindelig reparation og service af biler. Der foretages ikke lakering, undervognsbehandling eller større reparationer. Svejsning, pletmaling og slibning udføres kun i meget begrænset omfang. Støjende aktiviteter udføres bag lukkede døre og porte. På værkstedet findes et afløb med tilslutning til sandfang og olieudskiller. Der produceres ikke processpildevand på virksomheden.

Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
261	2	8 - 17		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m^3)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning
2	Svejsning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm^3/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (^oC)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

Rumopvarmning:
Luft til luft-varmepumpe og oliefyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der forekommer udstødningsgas og svejserøg fra aktiviteterne på værkstedet. Der udføres ikke autolakering eller undervognsbehandling på virksomheden. Der udføres pletmaling i et omfang svarende til den nedre grænse angivet i autoværkstedsbekendtgørelsens § 10, stk. 6, nr. 1 (1/16 m2/time). Der anvendes vinkelsliber til mindre skære- og slibeopgaver svarende til højst 10 minutter/dag.
Luft, afkast	Der er allerede etableret afkast til udstødningsgas med en højde på 1 meter over tagfladen. Der udføres svejsning i meget begrænset omfang. Virksomheden har haft besøg af arbejdstilsynet og er i færd med at etablere afkast til afledning af svejserøg. Det er aftalt, at virksomheden vil indsende fotodokumentation for etablering af afkast på en meter over tagfladen.
Luft, filtre	Afkast fra udstødningsgas er uden filter, men afkast for afledning af svejserøg vil være forsynet med filter.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Jf. § 9, stk. 2, i autoværkstedsbekendtgørelsen skal enhver stærkt støjende aktivitet (slibning, pladearbejde, højtryksspuling m.v.), der udføres i en afstand på 20-100 m fra et forureningsfølsomt område, foregå indendørs og for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet kl. 07.00-22.00. I tidsrummet kl. 22.00-07.00 må der ikke udføres stærkt støjende aktiviteter. Virksomheden er beliggende i landzone og i landsbyen Fjellerad. Nærmeste nabobeboelse til virksomheden er Fjellerad Bygade 34, som er lokaliseret på den modsatte side af vejen. Virksomheden er beliggende i en afstand af 20-100 meter fra et forureningsfølsomt område (boliger). Det betyder, at stærkt støjende aktiviteter alene må udføres indendørs i tidsrummet kl. 07.00-22.00 og med lukkede porte, døre og vinduer.
Støjkilder, indendørs	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der produceres ikke processpildevand på virksomheden.
Spildevand, overfladevand	Virksomheden er beliggende i et fælleskloakeret område.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Under tilsynet blev der konstateret et totalskadet køretøj, som var placeret udendørs i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Virksomheden oplyste, at der er tale om et forsikringsskadet køretøj, og at køretøjet allerede var tappet for diverse væsker. I henhold til § 12, stk. 1, i autoværkstedsbekendtgørelsen skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer og blandinger, der er klassificeret som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, indrettes således, at spild kan tilbageholdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand eller overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere en egnet olieudskiller. Såfremt virksomheden fremadrettet ønsker at modtage og opbevare skadede køretøjer udendørs, skal opbevaringen ske på et areal med tæt belægning, hvor eventuelt spild fra køretøjerne ikke kan medføre forurening af jord eller grundvand. Arealet skal være indrettet med fald mod et afløb med tilslutning til en olieudskiller.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	På værkstedet er der et gulvafløb med forbindelse til sandfang og olieudskiller. I praksis anvendes olieudskilleren dog ikke længere. virksomheden har indsendt dokumentation for den regelmæssige tømning af sandfang og olieudskiller, som sidst er foretaget den 06. juli 2026.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1996	1996	Fyringsolie	1.500	Nedgravet	NEJ	Placeret bag værkstedet.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
7s	1996	64862,01	1996	Fyringsgasolie	1.200	Nedgravet			31-12-2035

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke overensstemmelse mellem oplysningerne i BBR og de faktiske forhold på virksomheden. Det gælder navnlig en nedgravet olietank, som ifølge virksomheden er taget ud af drift, men som fortsat er registreret som aktiv i BBR. Det blev derfor aftalt, at virksomheden skal få ajourført oplysningerne i BBR-registret.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Samtlige råvarer opbevares indendørs. Der er mindre mængde råvarer på virksomheden. Det meste består af spraydåser og enkelte dunke med olie.
Råvarer, opbevaring	Råvarerne opbevares indendørs og i rum uden afløb. Spraydåser og lignende opbevares i stålskabe med indbygget spildbakke.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Motorolie og andre lignende flydende råvarer opbevares i originalemballage på spildbakker. Der blev dog konstateret flere plastdunke med flydende kemikalier placeret direkte på gulvet. Det blev derfor aftalt, at disse beholdere ligeledes skal placeres på spildbakker.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomhedens produktion af farligt affald omfatter spraydåser, oliefilter, spildolie, batterier, absorptionsmateriale til opsamling af spild m.m.
Affald, sortering	Under tilsynet blev det konstateret, at flere containere indeholdt en sammenblanding af forskellige affaldsfraktioner, herunder jern- og metalaffald, papir, plast m.m. I en container mærket med piktogram for "restaffald" blev der ligeledes konstateret en sammenblanding af både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt affald. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal de enkelte affaldsfraktioner sorteres og opbevares i særskilte beholdere. Beholderne skal være mærket med piktogrammer, der svarer til indholdet, således at mest muligt affald kan genanvendes eller nyttiggøres ved anden materialenyttiggørelse.
Affald, opbevaring	Stort set alt farligt affald herunder spildolie opbevares udendørs under et halvtag, hvor der er støbt bund. De forskellige affaldsfraktioner opbevares i lukkede og mærkede miljøcontainere (ABAS multicontainere). Ved tilsynet fremstod beholderne intakte og egnede til formålet. Opmærksomheden henledes på, at låg og påfyldningsstudser holdes lukkede og ikke mindst at forskellige affaldstyper ikke sammenblandes. Under tilsynet blev det konstateret, at spildolie blev opbevaret i to palletanke med aftapningshaner. Den ene palletank var placeret under et halvtag, mens den anden stod umiddelbart ved værkstedsbygningen, idet virksomheden oplyste, at den snart skulle afhentes af en affaldsindsamler. På toppen af sidstnævnte palletank var der et hul, som var dækket af en løst placeret spånplade. På palletanken under halvtaget var hullet overdækket med en genstand (spand). Beholdere med spildolie, andet flydende farligt affald eller kemikalier skal opbevares på et areal, hvor de er beskyttet mod vejrlig, herunder afskærmet mod nedbør, og sikret mod påkørsel. Endvidere skal beholderne være placeret i eller over en spildbakke med tilstrækkelig kapacitet til at kunne rumme indholdet af den største beholder, jf. kommunens forskrift for opbevaring af olie og kemikalier. Kravene gælder, uanset om beholderne afventer snarlig afhentning af en affaldsindsamler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	På denne baggrund blev det aftalt, at virksomheden indsender fotodokumentation, der viser, at beholderne opbevares i overensstemmelse med ovennævnte krav i kommunens forskrift, jf. afsnittet om håndhævelse.
Affald, bortskaffelse	Ved tilsynet blev listen over Miljøstyrelsens Affaldsdatabase (ADS) gennemgået. De registrerede affaldsfraktioner svarer til de affaldsfraktioner, som blev konstateret ved tilsynet. Samtlige affaldsaktører er registreret hos Energistyrelsens Affaldsregistret.
Farligt affald, belægninger	Belægningen ved det overdækkede skur er støbt gulv med revner.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, hvor der blev ført miljøtilsyn på, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfor der skal være særligt fokus på at opbevaring af flydende råvarer og kemikalier ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand.
Planforhold	Ifølge kommuneplanen er virksomheden beliggende i rammeområde 7.5.L1, der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Der er ikke vedtaget lokalplan for området. Virksomhedens placering i et område med forholdsvis kort afstand til boliger, gør, at der skal være særlig fokus på udførelse af stærk støjende aktiviteter, som ifølge autoværkstedsbekendtgørelsen skal ske bag lukkede døre og porte.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Bæredygtighed*	Under tilsynet talte vi om bæredygtighed. Virksomheden oplyste, at der er fokus på at reducere energiforbruget. På den baggrund har virksomheden installeret en infrarød dieselvarmer med WiFi-styring, som ifølge virksomheden er meget energieffektiv. Opvarmningen suppleres af en luft-til-luft-varmepumpe. Siden virksomheden flyttede til den nuværende lokation, har det eksisterende oliefyr ikke været taget i brug, blandt andet på grund af de høje oliepriser.