



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Landmand Henrik Egholm, Ferslevvej 15, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30-06-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30512
Mobiltelefon		CVR nr.	28529708
E-mail		P. nr.	1011282616
Miljørisikoscore	4,34		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	10-08-2023

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	4. kabel fra top skal skiftes, kun halvt kabel (kun beholderens nordligste side)
23-12-2022	Aftale	Efterkommet	Ikke komposteret dybstrøelse må ikke lægges i markstak, og skal overdækkes.
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb til ensilageplads skal være friholdte
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Stoffer der kan forurene jord og grundvand, må ikke uden tilladelse afledes til undergrunden, og det forurenede jord skal graves op
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Opbevaring af møg og ensilage må ikke føre til forurening af grundvand eller overfladevand.
17-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Tagrender på begge staldbygninger skal renses og afledning til jord og regnbed skal stoppe.
08-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb til ensilageplads skal være frie og rene.
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Den væltede sprinkler skal repareres.
08-09-2023	Aftale	Andre forhold	Affald skal sorteres, så plast, pap/papir og restaffald er i hver sin container.
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Dybstrøelsen på belægningen syd for staldene skal fjernes.
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Lugerne i teltoverdækningen på den store gyllebeholder skal lukkes straks efter udbringning af gylle
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Dunke med rengøringsmidler til malkeanlægget skal flyttes til afskærmet placering og olietønder skal stå på spildbakke
30-06-2026	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale
30-06-2026	Indskærpelse	Meddelt	Det indskræpes at forholdet omkring det dykket indløb bringes i orden
30-06-2026	Indskærpelse	Efterkommet	indskræpes at tagrende repareres, så tagvand ikke kan løbe ind på ensilagepladsen.
30-06-2026	Aftale	Efterkommet	Buske/træer skal fjernes eller fældes hvert år, fordi rødderne kan skade beholderens fundament
30-06-2026	Aftale	Meddelt	anmelde sløjfningen af olietanken fra 2006
30-06-2026	Aftale	Meddelt	beredskabsplan opdateres og hænges op
30-06-2026	Aftale	Meddelt	ensilagestakken for tæt på vej bliver brugt som den næste stak og at ejer fremadrettet er opmærksom på afstandskrav i § 5 når han placeres ensilagemarkstakke.
30-06-2026	Aftale	Efterkommet	Ved tilsynet lå der ensilage rester flere steder. Disse skal fjernes.
30-06-2026	Aftale	Efterkommet	teltoverdækningen på den store beholder skal lukkes hurtigst muligt

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Kostald	1.877	

2.1	Ungdyrstald	1.792	
3	Plads til kalvehytter	378	Ej bygning - Fremgår ikke af BBR

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	køer	50	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
1	Køer	42	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
1	Køer	850	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		10-08-2023	
1	Køer	630	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	210	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	720	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	664	Alle kvæg	Dybstrøelse	5	10-08-2023	
2.1	Ungdyr	425	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	315	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
3	Kalve	15	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		10-08-2023	
3	Kalve	50	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		10-08-2023	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen betydelig lugt ved tilsynet. Ingen bemærkninger til støj eller støv
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja, dele af den. De tilbygninger, der skal laves ifølge miljøgodkendelsen, er ikke bygget endnu. Den nye ensilageplads er heller ikke etableret.
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealerne blev ikke opmålt ved tilsynet, men arealerne blev gennemgået og blev vurderet til at stemme overens med godkendelsen. Fra sidste tilsyn: Der ikke dræn i den del af stalden, som har fast gulv, som oplyst i miljøgodkendelsen, men der er en robotskraber, som suger gylle op og tømmer det af i gyllesystemet. I godkendelsen står, at i ansøgningssystemet er der valgt det gulvsystem, der ligner mest.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ved fast gulv med skraber skal gulvet skrubes mindst hver anden time, dog kan man undlade at skrabe gulvet i perioder hvor alle dyr er på græs.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Ingen møddingsplads. Der lå en bunke af dybstrøelse inde i stalden, som kan betegnes som møddinger. Denne var ikke overdækket. Bunken skal overdækkes eller fjernes hurtigst muligt.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	OK
Ensilage, tag/overfladevand	Tagrenden på stalden er i stykker. Enden er manglende. Derfor kan der komme tagvand ind på ensilagepladsen. Det indskræpes at forholdet omkring tagrenden bringes i orden.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ensilage i 3 markstakke vurderes til ikke at være saftgivende. Fremadrettet skal ejer få lavet analyser så man kan se tørstofindholdet i ensilage der lægges i markstak. Afstandskrav vurderes ikke til at være overholdt i stakken tættest på vejen. Det blev aftalt at denne markstak bruges først og at ejer fremadrettet er opmærksom på ikke at ligge stak indenfor 15 meter til vejskel. 2 markstakke ligger nordøst for gyllebeholderne og den sidste ligger øst for staldene.
Ensilage, øvrige	Der var flere vandhuller ude på marken i dybe hjulspor. Vandet bar præg af ensilage, Det er vurderet at det kommer fra pladsen hvor der har lagt en ensilagestak. Vær opmærksom på at der ikke sker en ophobning af forurening af ensilagesaft. Der ligger rester af ensilage flere steder på ejendommen, disse skal bortskaffes.



Billeder
afstand til vejskel mindre end 15 m



Ensilage, tag/overfladevand



Møddingsplads, overdækning



Ensilage, øvrige

Billeder



Ensilage, øvrige



Ensilage, øvrige

Billeder



Ensilage, øvrige

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1995	29-09-2022	0	3.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2021		0	4.000	Teltdug	Byggedato baseret på luftfoto.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	900		
Ensilagesilo	01-01-2010		0	5.000	Intet	
Ensilagesilo	01-01-2013		450	1.300	Intet	§ 19 a anmeldt, afgørelse 4-9-2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Buske/træer skal fjernes eller fældes hvert år, fordi rødderne kan skade beholderens fundament
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den store beholder har teltoverdækning, og så er der ikke krav om logbog. 2 luger var åbne ved tilsynet. Lugerne skal lukkes umiddelbart efter, der er kørt gylle ud, og det er aftalt, at der indsendes foto, som viser at lugerne er lukket.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Flydelag på den lille beholder. Fremadrettet skal der føres logbog over gyllebeholderen.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb på den lille beholder er i stykker. Både inde i beholderen og nede ved jorden på ydersiden. Det indskærpes at forholdet bringes i orden hurtigt muligt.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes maskinstation med gyllevogn og sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da gyllebeholder er beliggende 200 m fra sø
Gyllebeholder, beholderkontrol	Lille beholder skal have kontrol igen i 2032 og den store beholder skal i 2031



Gyllebeholder, dykket indløb

Billeder



Gyllebeholder, dykket indløb

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke ved tilsyn	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	De opbevares i et aflåst rum uden afløb.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2000	107370		2017	Diesel	2.500	Indendørs			
2006	08R10096			Fyringsg asolie	1.225	Indendørs			
2022	77925	505323	2022	Fyringsg asolie	1.200	Over terræn, udendørs		2062	
			1960	Minerals ke olieprod ukter					Tanken er afblæn det

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Foder lå i foderlader
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Spild ved ødelagt dykket indløb skal fjernes så der ikke sker en forurening.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der foretages ikke systematisk fluebekæmpelse. Ved småkalvene anvendes smøremiddel ved behov. Rottebekæmpelsesaftale med Mortalin.
Olietanke	Olietank fra 2006 skal sløjes
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 21- Der skal være et kort over ensilagestakke placering når de ligger i markstak. Dette blev aftalt af der bliver lavet fremadrettet. Vilkår 27- Ingen spildolie. Olietønder med ny olie står på spildbakke Vilkår 33: Beredskabsplanen i miljøgodkendelsen er med et oversigtskort fra 2008. Ved sidste tilsyn blev det sagt at der skal være en opdateret beredskabsplan inkl. oversigtskort ifølge vilkår 33 i miljøgodkendelsen. Der var ingen beredskabsplan ved tilsynet. Vær opmærksom på at udlandske medarbejdere skal kunne forstå hvad der står på beredskabsplanen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er indgået aftale med Vaarst-Fjellerad biogas om at aftage dybstrøelse og gylle. Gyllen suges fra fortanken til stalden. Returgylle fyldes i den teltoverdækkede gylletank.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Belysning er skiftet til LED, der er frekvensstyret vakuum- og mælkepumpe og forkøling af mælken med pladekøler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev oplyst at landbruget er en del af Arlagården.
Ressourcer og genanvendelse	Der skal ske mere affaldssortering på bedriften