RUDERSDAL KOMMUNE

BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn den 13.10.2026

Virksomhed	
Navn	EKG Bilservice
Adresse	Topstykket 9a, matrikel nr. 109f, 3460 Birkerød
CVR	44108593
P.nr.	1030961826

Virksomheden er omfattet af
Q01 Autoværksted, virksomhedens aktiviteter og anlæg er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen og Autoværkstedsbekendtgørelsen

Baggrund for tilsynet			
Basistilsyn[1]	Prioriteret tilsyn[2]	Kampagnetilsyn[3]	Øvrige tilsyn: beskriv jf. Bek. § 7 og § 9
x			

Der er udført tilsyn med					
Affald	Luft-emission	Spildevand	Tank-anlæg	Støj	Andet
x	x	x	x	x	

Er der konstateret jordforurening?	Ja: x	Nej:

Krav om indberetning om egenkontrol	Ja:	Nej:
Ingen krav om indberetning, driftsjournal skal kun være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.		

Håndhævelser ved tilsyn

Afgørelser	Meddelt dato	Opfyldt dato	Konklusion
Indskærpelser	13.10.2026		1. Der skal etableres udsug for udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg. Afkast skal føres minimum 1 meter over det sted på taget det er placeret[4].

[1] Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug jf. fastlagt tilsynsfrekvens
2 Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden og husdyrbruget.
[3] Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema
[4] Jf. §11 stk. 3 i BEK nr. 908 af 30. august 2019 om autoværksteder

Offentliggørelse

			2. Olieholdigt vand fra gulvvask skal opsamles og håndteres som farligt affald, indtil det er bekræftet om der er olieudskiller[5]. Olieholdigt vand må ikke ledes direkte til kloak 3. Opsamlingsmåtter og andet opsamlingsmateriale til brug ved spild af olie skal indsamles og bortskaffes som farligt affald[6].
Påbud			Ingen
Forbud			Ingen

Evt. påklage af afgørelser				
Afgørelser	Meddelt dato	Påklaget dato	Afgørelse dato	Konklusion
Påbud				Ingen
Forbud				Ingen

Til offentliggørelse

[5] Jf. §12 i BEK nr. 908 af 30. august 2019 om autoværksteder
[6] Jf. §12 i Rudersdal Kommunes regulativ for erhvervsaffald