Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.01-K08-3-17

Dato for tilsyn	28.09.2026
Tilsynstype	Prioriteret

Virksomhedens navn	Børkop Industriservice A/S
Virksomhedens adresse	Industrivej 25a 7080 Børkop
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 28520336 P-nr. 1000131548
Virksomhedstype	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2

Deltagere fra virksomheden	Lars Jensen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Udestående fra miljøtilsyn i 2022
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået, med fokus på udestående fra miljøtilsyn i 2022.

Generelt

Arbejdsområde	Smedeværksted. Ordreproducerende. Fremstiller bla. altan og har udekørende montører, der servicerer betonværker og anden industri. Har ikke nogen fast produktion af egne produkter.
Produktionsareal (m^2)	900
Antal ansatte	12
Driftstid	Hverdage: 7-15.30 Lørdage: Lukket Søndage: Lukket

Olietanke

Opfølgning ift. udestående fra miljøtilsyn i 2022 om en overjordisk olietank på 1.800 liter fra 1985.

Tanken er fjernet – og der er derfor ikke længere udeståender.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn[1] skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	3	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 3,14. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

[1] Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn