

Att.:

Ålborg Kommune

Frederik Bolsjh

Kolding d. 17-09-2026

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse

Ansøger:	Meldgaard miljø, Askelund 10 6200 Åbenrå
CVR-nummer:	43757466
Ansøges til tillæg på adressen:	Troensevej 2P Ålborg
Matrikel	11ck Nr. Tranders, Ålborg jorder
Kontaktperson:	Mette Reffstrup Tlf: 2033-7298 Mail: mer@meldgaard.com

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om virksomhedens art	2
Det ansøgte projekt	2
Beskrivelse af produktionsforhold	2
OML-beregning	2
Tegninger og teknisk beskrivelse	2
Affald	2
Egenkontroller	3

Oplysninger om virksomhedens art

Listepunkter omfatter:

listepunkt 5.3b(ii) - nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder følgende aktivitet finder sted: forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.

Det ansøgte projekt

Det er indledningsvist ved oprettelse af miljøgodkendelsen i 2024, vurderet at der ikke ville forekomme støvgener fra virksomheden.

Ved opstart af fuld drift er det dog konstateret, at ventilation både arbejdsmiljø- og miljømæssigt er en nødvendighed.

Der søges derfor hermed om tillæg til miljøgodkendelsen, til godkendelse af opsat udsugningsanlæg.

Beskrivelse af produktionsforhold

Indkomne lastbiler aflæsser i graven på fabrikkens nord/øst side.

Herfra transporteres affaldet igennem en sluse, ind til selve sorteringsanlægget. Ved indgangen til slusen er sat plastbånd op så støv dæmpes.

I sorteringshallen transporteres affaldet via forskellige bånd rundt på anlægget, som til slut ender i container til hhv. madaffald og restaffald. I de punkter i sortering/transporten af affaldet, hvor der er et fald, eller et skub af affaldet, sker en ophvirvling af støv. Der er grundet dette valgt et punktudsugningsanlæg.

OML-beregning

For at klarlægge nødvendige arbejdsmiljømæssige tiltag, er der foretaget en orienterende arbejdshygiejnisk måling, for totalstøv, respirabelt støv, 10 stk. metaller, bioareosoler, endotoksiner, PFAS samt flygtige organiske forbindelser (VOC-Screening).

Målingen er vedhæftet i BOM.

På baggrund af denne måling er der af Eurofins lavet en OML-beregning. Beregning viser at alle grænseværdier kan overholdes med det nuværende anlæg. Rapporten er vedhæftet i BOM.

Tegninger og teknisk beskrivelse

Vedhæftet i BOM.

Affald

Der udtages en prøve af filteraffaldet for at vurdere korrekt bortskaffelse til godkendt modtager.

Egenkontroller

Hver 3 måned foretages nedenstående egenkontroller:

- Inspicér filteret for utætheder
- Kontrollér at rensevognens hjul sidder fast på skinnen — udskift ved defekt
- Kontrollér de pneumatiske komponenter for lækager
- Kør en rensecyklus og lyt/se efter utætheder, fejl ved luftinjektion eller ustabil bevægelse af rensevognen
- Kontrollér at filterposerne sidder korrekt og ikke er for kraftigt belagt med støv
- Kontrollér returluften for støvpartikler — kan betyde en utæt filterpose

Udskiftning af HEPA filter foretages når nødvendigt og ud fra leverandørens anvisninger. Det er endnu uvist hvor ofte behovet for udskiftning vil forekomme.

Angående kulfilter er det uvist hvor ofte der er behov for udskiftning. Der vil løbende blive vurderet på om der forekommer lugtgener.

Venlig Hilsen

Mette Refstrup
Miljøteknolog
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10, 6200 Aabenraa

Mobil +45 20 33 72 98

E-mail: mer@meldgaard.com