



MILJØSERVICE A/S
Kokholm 3C, st th
6000 Kolding

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

Dato: 7. juli 2026/Journalnummer: 09.02.00-K08-36-26

Miljøtilsyn med oplag af spildevandsslam beliggende Grejsvang 41 (tidligere Grejsvang 38)

CVR-nr. 13683891

Baggrund

Randers Kommune har den 2. juli 2026 udført miljøtilsyn med oplag af slam i beholder. Der deltog ingen repræsentanter for virksomheden. Joachim Holst har efterfølgende givet oplysninger til sagen.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkning i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 14. november 2024:

- At tømning af tank foregår på hverdage.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Det er henstillet, at transport af slam til og fra tanken foregår på hverdage.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens Kap. 5. fra den 3. februar 2016.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Anlægget må kun modtage og opbevare stabiliseret spildevandsslam.

Anlægget har gennem en årrække opbevaret stabiliseret slam fra Himmerlands Rensningsanlæg.

Der må maksimalt opbevares 1.350 m³ slam i beholderen.

Beholderen kan rumme 1.550 m³. Beholderen var ikke helt fyldt.

Tørret slam skal opbevares, så det ikke kommer i kontakt med vand.

Der var intet tørret slam i beholderen. Beholderen har ikke tidligere været anvendt til opbevaring af tørret slam.

Anlægget må ikke give anledning til fluegener.

Der var ingen fluer ved anlægget.

Beholderen skal efter endt fyldning være lukket eller forsynet med enten fast overdækning i form af teltoverdækning, betondæk eller lignende, eller tæt overdækning i form af minimum 10 cm tykt lag af befugtet og snittet halm, letklinker, kalk eller lignende.

Indstilles påfyldning / tømning i mere end 5 dage, skal oplaget undervejs dækkes.

Beholderen er uden fast overdækning. Der var etableret overdækning med halm. Halmen var ujævnt fordelt, men det er vurderet at i gennemsnit var halmlaget mere end 10 cm tykt.

Vær opmærksom på at fordele halmen således, at der minimum er 10 cm halm på hele overfladen.

Anlægget må ikke give anledning til lugtgener uden for landbrugsbedriftens områder, som er væsentlige for omgivelserne efter Randers Kommunes vurdering.

Der var en meget svag lugt af slam helt tæt på beholderen. Der kunne ikke registreres lugt uden for ejendommen.

Beholderen må maksimalt fyldes og tømmes to gange årligt.

Ud fra den fremsendt logbog ses, at beholderen tømmes to gange årligt – forår og efterår.

Der må kun ske påfyldning, tømning og omblanding af tanken på hverdage i tidsrummet

kl. 07.00 – 18.00. Påfyldning af slam til tanken uden for dette tidsrum, kan i særlige tilfælde og ved forudgående varsel til Randers Kommune og opnået accept, tillades.

Ved gennemgang af logbog for 2025 og 2026 for til- og fraførsel af slam ses, at der

enkelte gange er foregået transport af slam til anlægget i weekender – den 7/2 2026, 13/11 og 29/6 2025.

Det henstilles, at transport af slam til og fra tanken foregår på hverdage.

Spild af slam skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

Der var intet spild slam på jorden.

Hvis der ikke etableres fast overdækning, skal der til enhver tid være mindst 20 cm frihøjde fra affaldets øverste overflade til beholderens øverste kant.

Der var minimum 20 cm fra beholderens øverste kant til oplaget af slammet.

Beholderne skal være i god vedligeholdelsesstand.

Bevoksning – hylde – op af beholderen var fjernet.

Beholderen skal mindst hver 10. år kontrolleres for styrke og tæthed.

Beholderen blev senest kontrolleret den 4. maj 2026.

Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholderen ikke er defekt.

Ud fra den fremsendte logbog fremgår, at kontrol af overdækning foretages én gang om måneden.

Der skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstand fra oplag af slam til overkant af beholderen.

Ud fra den fremsendte logbog fremgår, at kontrol af afstand fra oplag til overkant af beholderen foretages hver tredje måned.

Affald

Der produceres intet affald ved drift af anlægget. Der foreligger derfor ingen affaldstilsynsrapport.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for miljøtilsyn reguleres årligt af kommunen. Timetaksten er i 2026 fastsat til 742,00 kr.

Regning for opkrævning af brugerbetaling opgøres og udsendes årligt pr. 1. november.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lovgrundlag

Virksomheder reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse 2025-12-22 nr. 1742 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse 2025-05-22 nr. 544 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse 2024-12-30 nr. 1749 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 1536 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse 2017-03-27 nr. 282 om forurennet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Dine persondata

I forbindelse med denne skrivelse har Randers Kommune eventuelt registreret oplysninger om dig – få mere at vide via: [Oplysningspligten](#).

Hvis du har fået dette brev som fysisk post, kan du indtaste:

<https://www.randers.dk/UMT-oplysningspligt> i din browsers adresselinje.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen