# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-106-15

| | |
|---|---|
| **Dato for tilsyn** | 27.08.2026 |
| **Tilsynstype** | Prioriteret |

| | |
|---|---|
| **Virksomhedens navn** | Ejner Hessel A/S, Vejle |
| **Virksomhedens adresse** | Niels Finsensvej 2<br>7100 Vejle |
| **Virksomhedens CVR-nummer** | CVR-nr. 58811211<br>P-nr. 1003127992 |
| **Virksomhedstype** | Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |

| | |
|---|---|
| **Deltagere fra virksomheden** | Morten Brogaard Christensen |
| **Tilsynet blev udført af** | Lotta Boe, Vejle Kommune |

| | |
|---|---|
| **Hvad er der ført tilsyn med?** | Spildevand |
| **Er der konstateret jordforurening?** | Ingen synlige tegn. |
| **Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol** | Ingen egenkontrol |
| **Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?** | Nej |

Ved tilsynet er virksomhedens spildevandsforhold gennemgået i forhold til tidligere modtagne analyser, samt modtaget ansøgning om afledningstilladelse i 2022.

## Generelt

| | |
|---|---|
| Arbejdsområde | Virksomheden beskæftiger sig med salg, service og reparation af personbiler samt last- og varevogne. Arbejdet omfatter bl.a. pladearbejde, slibning og svejsning. Virksomheden foretager ikke autolakering og undervognsbehandling på adressen. Håndtering af personbiler og af vare- og lastvogne er adskilt i to forskellige bygninger.<br><br>Udendørs aktiviteter inkluderer til- og frakørsel, opbevaring af affald samt udendørs vaskeplads. |

## Spildevand

| | |
|---|---|
| **Spildevand** | Idet der fortsat er problemer med højt indhold af mineralsk olie i de modtagne analyser udtaget sidste gang den 7/10 2025 gennemgik vi evt. muligheder ift. at få nedbragt indholdet til gældende grænseværdier i vejledning nr. 77/august 2025 om Tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg.<br><br>På tilsynet blev oplyst, at virksomheden har bestilt firma til at få foretaget video af alle afløb til begge olie- og benzinudskillere. Virksomheden foreslog at spildevandet fra gulv-vasker i en periode ikke ledes til olie- og benzinudskiller, men køres væk i palletank som farligt affald.<br><br>På tilsynet blev desuden drøftet, processerne ift. brug af vaskemaskine til motordele, idet tømning af vaskevandet foretages manuel - og der kan derfor opstå overløb.<br><br>Det blev aftalt at yderligere tiltag afventer resultatet af video af afløb til begge olie- og benzinudskillere og **tilbagemelding** af resultatet af videogennemgangen foretages umiddelbart efter til Vejle Kommune.<br><br>På tilsynet blev desuden aftalt at der **snarest indsendes ny ansøgning** om afledningstilladelse, idet tidligere indsendt ansøgning fra 2022 ikke er fyldestgørende ift. alle spildevandsstrømme - herunder mangler bl.a. fra vaskehal, vaskeplads samt værksted. |

## Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn[1] skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

| Parameter | Miljøledelse | Regelefterlevelse | Oplag | Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø | Sårbarhed | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | | | |
| Forklaring til score | EMAS, ISO 14001 eller lignende systematik i et ledelsessystem som ikke er certificeret. | Maksimalt 1 overtrædelse inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet mindst med en indskærpelse. | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø. | Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger. | Anlægget > 500 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med begrænset drikkevandsinteresse. | | | |

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,26. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. En ny miljørisikovurdering foretages igen, næste gang der udføres et tilsyn.

[1] Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn