



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1765  
Ref. Eiren/Jubch  
Den 27. marts 2026

### Tilsynsrapport

|                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhedens navn         | I/S Skovsted Losseplads                                                                                                                                                                                         |
| Virksomhedens adresse      | Kanstrupvej 3, 7700 Thisted                                                                                                                                                                                     |
| CVR-nummer                 | 29189560                                                                                                                                                                                                        |
| Virksomhedstype            | 5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t                                                                                                                                                             |
| Tidspunkt for tilsynet     | 16. februar 2026 kl. 12:00                                                                                                                                                                                      |
| Baggrunden for tilsynet    | Basis tilsyn, anmeldt.                                                                                                                                                                                          |
| Varsling af tilsynet       | 27. januar 2026                                                                                                                                                                                                 |
| Deltagere fra virksomheden | Claus Ehlers Bloch, Park og Vej Thisted kommune<br>Sanne Lynge Krogh, Park og Vej Thisted kommune                                                                                                               |
| Øvrige deltagere           | -                                                                                                                                                                                                               |
| Tilsynet udført af         | Julie Birk Christiansen og Irene Renta                                                                                                                                                                          |
| Tilsynet omfattede         | 1. Generel besigtigelse - rundering på deponi ift.<br>gældende vilkår for drift og vedligeholdelse.<br>2. Virksomhedens årsrapport/sikkerhedsstilling<br>3. Eventuelle punkter som virksomheden ønsker drøftet. |
| Materiale udleveret        | -                                                                                                                                                                                                               |



*Figur 1. Skovsted losseplads med placering af monitoringsboringer. P2 er opstrøms, mens de øvrige er nedstrøms deponiet. Kilde: deponiets årsrapport*

## Håndhævelser

| Dato       | Type         | Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning                                                                                                    |                                                 |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 03-05-2024 | Indskærpelse | Indskærpelse af vilkår P1 om årsrapport i afgørelse om overgangsplan og revurdering af. 14. december 2009                                               | Efterkommet                                     |
| 02-06-2025 | Indskærpelse | Indskærpelse af vilkår P1 om årsrapport i afgørelse om overgangsplan og revurdering af. 14. december 2009                                               | Delvis efterkommet, mangler sikkerhedsstillelse |
| 27-03-2026 | Indskærpelse | Indskærpe af vilkår K4 <i>Alarmgrænser</i> og K5 <i>Overskridelse af alarmgrænser</i> i afgørelse om overgangsplan og revurdering af. 14. december 2009 | Meddelt<br>Frist d. 26. juni 2026               |

*Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.*

## Indberetninger om egenkontrol

| Kontrolområde | Konklusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundvand     | Egenkontrollen viser at alarmgrænsen for ledningsevne på 50 mS/m ikke er overholdt i grundvandsprøverne siden 2024. (vilkår K4 om alarmværdier fra overgangsplan og revurdering af. 14. december 2009) MST drøftede overskridelsen på tilsynet. Der er i årsrapporten også observeret stigninger i flere analyseparametre i grundvandet nedstrøms deponiet blandt andet kalium, bly, nikkel og sulfat. Dog overholdes alarmgrænserne fortsat. Se mere under jord og grundvand og opsummering. |

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med besvarelse af deponiets årsrapport.

## Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

### Liste over gældende afgørelser:

- Påbud om ændret egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand af 30. maj 2023
- Afgørelse om godkendelse af nedlukning og slutaftækning af etape 5 på I/S Skovsted Losseplads og overgang til efterbehandlingsfasen af 15. juni 2022
- Afgørelse om ophør af specialdepot for batteriaffald og ophævelse af vilkår vedrørende specialdepot for batteriaffald ved I/S Skovsted Losseplads efter fjernelse af specialdepotet af 12. oktober 2021
- Afgørelse om overgangsplan og revurdering for Skovsted losseplads af 14. december 2009

### Liste over tidligere gældende afgørelser:

- Afgørelse om ændring af positivliste på en enhed for blandet affald af 1. august 2016
- Afgørelse om klassificering af deponeringsanlæg af 1. oktober 2012
- Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om klassificering af Skovsted Losseplads, NMK-10-00593 af 1. maj 2014

### Gennemgang af miljøforhold

#### Generelle forhold

Hallen hvor det tidligere specialdepot for batteriaffald har været, blev ikke besigtiget på tilsynet, da porten ikke kunne åbnes pga. frost. I/S Skovsted oplyste, at hallen tidligere blev brugt til opbevaring af affaldsbeholder og at aktiviteten ophørte d. 1. oktober 2025. Der er på ejendommen også en garage der har været anvendt, da deponiet var aktivt. Denne blev set på tilsynet og står også helt tom og rengjort.

Miljøstyrelsen oplyste, at hvis Kommunen i fremtiden vil bruge hallen og øvrige anlæg/bygninger, skal der sendes en projektbeskrivelse til Miljøstyrelsen for at vurdere hvorvidt projektet er godkendelsespligtigt, da hallen er stadigvæk en del af deponiet. Se mere under opsummering.



*Foto 2. Hallen, det tidligere specialdepot for batteriaffald*

Det er de to kommunale medarbejdere der deltog på tilsynet der besidder A-bevis, Claus Ehlers Bloch og Sanne Lynge Krogh og som er driftsansvarlige for Skovsted losseplads.

På tilsynet blev driftsinstruksen drøftet og gennemgået. Den er ikke opdateret siden 2023, der er flere oplysninger heri der ikke længere er aktuelle ift. de nuværende forhold.

Skovsted Losseplads opfordres til at gøre sig bekendt med driftsinstruksen og opdatere den. Jf. vilkår C4 *Driftsinstruks i afgørelse om overgangsplan og revurdering for Skovsted losseplads af 14. december 2009* skal driftsinstruksen revideres, når forhold omkring driften ændres. Se mere under opsummering.

## **Indretning og drift**

### Pumpehuset

Det har ikke været muligt at besigtige pumpehuset eller perkolatbrøndene, da driftspersonalet ikke havde nøglen til disse. Det er medarbejder fra Thy forsyning der har tilsyn og nøgler. Der blev ved tilsynet heller ikke besigtiget grundvandsboringer, da vi ikke kom forbi nogen.



Foto 2. Pumpehuset og perkolatbrøndene fra deponiet der pumper videre til renseanlæg for alle etaper.

### Perkolatsamlebrønd for det samlede anlæg

Der blev lokaliseret en perkolatbrønd i den sydlige del af etape 5 (mod etape 4). Jf. "Plan Thisted Kommune 26-04-23", fremsendt til Miljøstyrelsen d. 1. maj 2023, som opfølgning på tilsynet i 2022, er brønden en samlebrønd for det samlede anlæg, dvs. etape 1-4.

Ved tilsynet fremstod brønden låst med rusten hængelås og med træ i kanten, som ses på foto 3. Det blev drøftet, at træet og dets rodesystem kunne skade brøndens stabilitet og tæthedsevner. Brønden blev ikke åbnet og der var usikkerhed fra I/S Skovsted om hvem der har nøglen.

Ud fra brøndens tilstand, ser det ikke ud som om den er blevet inspiceret og vedligeholdt de seneste år. Se mere om brønden under opsummering.



*Foto 3. Perkolatbrønd for det samlede deponi (etaper 1-4).*

#### Markeringspæle for asbestcellen på etape 5

Ved tilsynet har det ikke været muligt at lokalisere 3 ud af de 4 markeringspæle for asbestcellen på etape 5. Se mere om markengspælene under opsummering.



*Foto 4. En af de 4 markeringspæle for asbestcellen på etape 5.*



*Foto 5. Hegnet som ses indenfor deponiets grund (vestlige del).*

### Beplantning på etape 5

Deponiets etape 5 er den sidste nedlukket og slutaftdækket etape jf. Miljøstyrelsens afgørelse om godkendelse af nedlukning og slutaftdækning af etape 5 på I/S Skovsted Losseplads og overgang til efterbehandlingsfasen af 15. juni 2022.

Af afgørelsen fremgår, at I/S Skovsted Losseplads har ifm. nedlukningsnotat oplyst, at *der er foretaget beplantning af etape 5 med henblik på skovrejsning.*

Desuden fremgår af vilkår N5 *Driftsforhold i efterbehandlingsperioden* i afgørelse om overgangsplan og revurdering for Skovsted losseplads af 14. december 2009, at *"Retablerede arealer og deres beplantning skal vedligeholdes i efterbehandlingsperioden, herunder genså/genplante udgået vegetation".*

Arealet er besigtiget. Beplantningen på etape 5 ses at være i vækst nogle steder med træer og buske, men der ses også "tomme områder", især på den sydlige del af etapen. (Foto 6) Det blev oplyst at området står tæt med brændenælder og højt ukrudt om sommeren. Se mere under opsummering.



Foto 6. Beplantningens tilstand pr. 16. februar 2026 på etape 5. Der stod mange tørre nældestængler.

### **Lugt**

Der blev konstateret væsentlig kloarkagtig lugt fra perkolatbrønd for det samlede deponi (etaper 1-4), lokaliseret på etape 5 (foto 3). Det vurderes ikke at lugten kan give anledning til gener for naboer. Der var ingen lugt omkring pumpehuset.

### **Spildevand**

Perkolat fra deponeringsenhederne opsamles og ledes til pumpestation, hvorfra det pumpes til Thisted Renseanlæg.

## Affald

Der blev ved tilsynet lokaliseret en tøm blå tønde, muligvis brugt til dyrefoder. Deponiet havde ikke kendskab til det. Se mere under opsummering.



Foto 7. Blå tønder lokaliseret ved deponiet.

## Jord og grundvand

Prøvetagning af grundvand foretages af ekstern prøvetager. Ved tilsynet blev grundvandsmoniteringsboringerne ikke besigtiget.

Jf. vilkår K4 i Overgangsplan for deponiet af 14. december 2009, er alarmgrænsen for ledningsevne i grundvand 50 mS/m.

Der blev i 2024 målt op til:

- DGU 30.904.01(K5), Ledningsevne på 740,0 mS/m.
- DGU 30.905.01(K6), Ledningsevne på 637 mS/m.
- DGU 30.911.02(K7), Ledningsevne på 380 mS/m
- Mens i DGU 30.907.01(P2), opstrøms, mellem 5,6 - 62,0 mS/m

Der blev i 2025 målt op til:

- DGU 30.904.01(K5), Ledningsevne på 425 mS/m.
- DGU 30.905.01(K6), Ledningsevne på 718 mS/m.
- DGU 30.911.02(K7), Ledningsevne på 830 mS/m
- Mens i DGU 30.907.01(P2), opstrøms, mellem 671 mS/m

Dette kan være tegn på forurening fra perkolat/spildevand. Ved tilsynet drøftede MST overskridelsen med deponiet.

Det blev aftalt, at der skal laves redegørelse herom fra deponiet. Redegørelsen skal bl.a. indeholde resultater fra spuling/vedligehold af deponiets perkolatsystem, samt plan for evt. udskiftning af evt. defekte udstyr f.eks. perkolatpumpe o.a.

Dette er i overensstemmelse med vilkår N5 *Driftsforhold i efterbehandlingsperioden i afgørelse om overgangsplan for deponiet af 14. december 2009, der siger, at "Når deponeringsanlægget er nedlukket er virksomheden forsat ansvarlig for løbende vedligeholdelse, overvågning og kontrol med alle miljøbeskyttende systemer i efterbehandlingsperioden, så længe deponeringsanlægget og specialdepotet vurderes at udgøre en fare for omgivelserne."*

Se mere under opsummering.

### **Til- og frakørsel**

Det vurderes ikke at til-og frakørsel kan give anledning til gener for naboer.

### **Indberetning/rapportering**

Ikke relevant, da punktet indgår under egenkontrol.

### **Driftsforstyrrelser og uheld**

Der har ikke været klager over anlægget. Det er Thy forsyning der modtager alarmer og foretager tilsyn med perkolat opsamlingssystemet.

### **Sikkerhedsstillelse**

Der er ikke modtaget dokumentation for den stillede sikkerhed for anlægget i forbindelse med deponiets årsrapport for 2024.

Miljøstyrelsen kan acceptere, et sikkerhedsstillelsesdokument der er udarbejdet efter en af skabelonerne i bilag 8 til deponeringsbekendtgørelsen

<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2019/1253>

Deponiet må selv vælge en af de 4 skabeloner, som skal udfyldes, underskrives og fremsendes til Miljøstyrelsen.

Det er vigtigt, at der ikke laves nogen ændringer til de formuleringer der er anvendt i teksten, så at Miljøstyrelsen kan godkende den. Dette skal sendes til Miljøstyrelsen hvert år i forbindelse med årsrapporten.

### **Tilsynskampagne jordoplæg**

Miljøstyrelsen udfører hvert år en række tilsynskampagner. I år er der fokus på anlæg omfattet af kampagne om jordoplæg og deres formål på deponeringsanlæg. Det blev på tilsynet oplyst der ingen jordoplæg er i forbindelse med deponiaktiviteten og der blev ikke observeret nogen jordoplæg.

### **Opsummering:**

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse af vilkår om alarmgrænseværdier, se pkt. 5.

Herunder opsummeres hvad der blev aftalt på tilsynet:

1. Asbestenheden på etape 5 afmærkes med pæle. Kun én ud af 4 pæle kunne genfindes på tilsynet. Billede dokumentation skal sendes til Miljøstyrelsen i forbindelse med årsrapport.
2. Træet ved den runde samlebrønd, lokaliseret ved den sydlige del af etape 5, (Foto 3) skal fjernes og brønden skal efterses for eventuelle skader på grund af træet.

Miljøstyrelsen ønsker, på grund af det ikke var muligt at se brønden på tilsynet, at modtage en redegørelse med dokumentation for eftersynet hvor standen af brønden og perkolat opsamlingssystemet hertil vurderes. Vi ønsker at modtage redegørelsen senest d. 29. maj 2026.

3. Den blå plastik tønde der lå på deponiet skal fjernes. Miljøstyrelsen ønsker at modtage besked om dette senest d. 29. maj 2026.
4. Beplantning på enhed 5 – Der er enkelte bare pletter på enhed 5. Det er aftalt, at deponiet følger op behov for nødvendigt omfang genplantes, evt. gennemgå hvilken aftale der er for vedligehold/tilplantning.
5. Overskridelse af alarmgrænser for ledningsevne i grundvand – Miljøstyrelsen forventer at indskærpe vilkår K5 *Overskridelse af alarmgrænser* i afgørelse om Overgangsplan for deponiet af 14. december 2009.

Til efterlevelse af dette skal der som vilkår K5 angiver fremsendes: ” *virksomheden fremsende en vurdering af overskridelsen i forhold til påvirkning af grundvandet samt en plan for hvilke yderligere undersøgelser, der anses for nødvendige for at fastlægge forureningens omfang og for at fastlægge eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger.*”

Miljøstyrelsen ønsker redegørelsen omfatter de målte niveauer nedstrøms deponiet siden 2024. Der skal reflekteres over overskridelserne og sammenholdelses med viden om lokale grundvandsforhold, vandbalance mm.

6. Der blev på tilsynet drøftet hvad der skal til hvis der ønskes biaktivitet, der er fra kommunen en tanke om måske at opbevare sneplove og andet materiale i hallen og garagen. Alle aktiviteter også inde i bygninger kræver MST vurdering om godkendespligt, det kan dog også overvejes at udmatrikulere bygningerne fra deponiet og oprette to selvstændige ejendomme hermed er aktiviteterne ikke længere biaktiviteter til det nedlukkede deponi og de almindelige regler skal følges. Der blev på tilsynet udleveret tidligere vejledningsmail imellem MST og deponiet.
7. Opdateret driftsinstruks skal sendes til Miljøstyrelsen senest d. 29. maj 2026.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.