

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	20.08.2026	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	40173420	
P-nummer	1024306697	
Virksomhed	Sidelmann 8220 ApS	
Adresse	Dalgårdsvej 2/Edwin Rahrs Vej 84	
Postnummer og by	8220 Brabrand	
Telefon		
Mobil		
e-mail	info@sidelmann.dk	
Kontaktperson	Jesper Sidelmann Sønderby	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Biaktiviteter		
Opstartsdato	15.01.2019	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Jesper Sidelmann Sønderby	
Aarhus Kommune	Boris Schuleit	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22.11.2024 om affaldstilsyn.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLÆGNING M.V.


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	- Virksomhedens afkast fra punktudsugninger (slangeruller) ved liftene til udsugning af udstødningsgasser og svejserøg er samlet ført ca. 0,5 meter over tag. Ifølge autobranchebekendtgørelsen, skal udsugning til udstødningsgas og svejserøg føres op til mindst 1 meter over tag. På den baggrund blev det aftalt, at det samlede afkast fra de 4 stk. punktudsugninger forhøjes, så de er ført op til mindst 1 meter over tag. - Virksomheder sorterer affald i en række affaldsfraktioner, men det vurderes, at virksomheden mangler at affaldssortere madaffald og plastaffald (plastfolier og hård plast). Da virksomheden betaler for at benytte Kredsløbs genbrugspladser, kan plastaffald bortskaffes ad den vej eller alternativt kan en ordning med en renovatør aftales. Der skal etableres en ordning med en renovatør for madaffald, da dette ikke kan afleveres på genbrugspladserne. Det blev aftalt, at dette bringes i orden snarest. - Motorolie m.m. opbevares indendørs i tilbygning af træ i metal-tromler på 50 og 200 liter. En del stod på spildbakker, men der var ligeledes tromler som stod uden spildsikring. Dette opfylder ikke kravene i Aarhus Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. På den baggrund blev det aftalt, at der snarest etableres spildbakker eller lignende, så alle tromler opbevares med spildsikring.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen opfølgningspunkter ifm. sidste miljøtilsyn i 2020.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke et miljøledelsessystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med autoreparation og salg af biler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller autolakering udover evt. brug af enkelte spraydåser. Virksomheden er indrettet med et værksted på ca. 300 m ² og en klargøringshal på ca. 70 m ² . Der er i alt beskæftiget 3 personer på værkstedet foruden indehaveren.
------------------	---



Værkstedet med lifte, punktudsug og gulvafløb.



Tilstødende værksted med grav. Der er ingen afløb fra graven.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 240201ER, der er udlagt til erhverv. Der er enkelte boliger i området, og nærmeste bolig ligger i en afstand af ca. 50 meter.
-------------	--

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er enkelte boliger i området, og nærmeste bolig ligger i en afstand af ca. 50 meter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Væsentlige støjkloder	- Kompressor i skur - Ventilationmsanlæg - Almindelig værkstedsstøj
Vurdering af støj	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs. Udover ventilationsanlæg er der ingen væsentlige eksterne støjkloder. Porte holdes lukkede mens der arbejdes, så støj fra værkstedsaktiviteter ikke giver anledning til særlig udendørs støj. Virksomheden er normalt kun i drift i dagtimerne på hverdage. Der foreligger ingen klager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Svejsesøg: Ingen rensning, afkast ca. 0,5 meter over tag. Udstødningsgas: Ingen rensning, afkast ca. 0,5 meter over tag. Rumudsug: Ingen rensning, afkast mere end 1 meter over tag. Ifølge autobranchebekendtgørelsen, skal udsugning til udstødningsgas og svejsesøg føres op til mindst 1 meter over tag. På den baggrund blev det aftalt, at det samlede afkast fra 4 stk. punktudsugning ved lifte med slangeoprulning forhøjes, så de er ført op til mindst 1 meter over tag.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.



Virksomhedens ventilationsafkast. Nærmeste er for rumventilation og fjerneste er til punktudsugninger ved liftene. Den fjerneste vurderes ikke at være tilstrækkeligt højt.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden benytter kun produkter med organiske opløsningsmidler i yderst begrænset omfang.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen særligt lugtende aktiviteter.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Åby Renseanlæg
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg og regnvand afledes direkte til recipient. Virksomhedens afleder ud over sanitært spildevand også spildevand fra gulv afløb på værkstedet. Gulvvaskemaskine tømmes i indendørs gulv afløb. Indendørs vaskeplads til biler i klargøringshal benyttes ikke længere, da hallen benyttes til andre formål. Der foreligger ikke nogen egentlig spildevandstilladelse, men det vurderes ikke at være nødvendigt som følge af den begrænsede afledning af spildevand. Der er ingen særlig afledning af rengøringsprodukter eller lignende.

Udskillere og sandfang ifm. udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Spildevandet afledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskillere.
Tømning / kontrol af udskillere	Udskiller og sandfang tømmes via den kommunale tømningssordning, som administreres af Kredsløb.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Virksomheden sorterer farligt affald i følgende fraktioner og bortskaffes via renovatør som angivet nedenfor:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie: ABAS Oliefiltre: ABAS Spraydåser: ABAS Bremsevæske: ABAS Frostvæske: ABAS Opløsningsmidler: ABAS Olieemulsioner: ABAS Olie/vand fra olieudskiller og sandfang: Den kommunale tømningsordning via Kredsløb.
Øvrigt affald	Papir/pap: Miljølogistik Restaffald: Miljølogistik Metalaffald (sort stål): ABAS Metalaffald (aluminium): ABAS Dæk: Øksendal Dæk Glas/autoruder: Kredsløbs genbrugsplads Plastdele (kofangere m.m.): Kredsløbs genbrugsplads Træpaller: Kredsløbs genbrugsplads Virksomheden har ingen skrotbiler holdende på ejendommen. Virksomheden er tilmeldt genbrugsstationerne og bortskaffer jævnligt affald til den nærliggende genbrugsplads. Det vurderes, at virksomheden mangler at affaldssortere madaffald og plastaffald (plastfolier og hård plast). Da virksomheden betaler for at benytte Kredsløbs genbrugspladser, kan plastaffald bortskaffes den vej eller alternativt kan en ordning med renovatør igangsættes. En ordning med renovatør skal dog etableres for madaffald, da dette ikke kan afleveres på genbrugspladserne. Det blev aftalt, at dette bringes i orden snarest.



Beholdere fra ABAS til farligt affald.



Oplag af farligt affald og dæk.



Container til metalskrot



Metalskrot i form af aluminium frasorteres og opbevares særskilt.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S kan du se en sorteringsguide, hvor du kan søge på affaldstyper: [Sorteringsguiden | Er du i tvivl om sortering af affald? Kredsløb](#)



Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal der føres tilsyn der skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes. Teknik og Miljø skal foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden. Sammenholdt med den reelle affaldsproduktion vurderes det, at der mangler frasortering af madaffald og plastfolie/hård plast.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ikke olietanke til olieprodukter. Spildolie opbevares i en dobbeltvægget spildolietank i tilbygning af træ.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i dobbeltvægget spildolietank indendørs i tilbygning af træ. Brugte oliefiltre opbevares udendørs i en ABAS plastcontainer, hvor låget holdes lukket, så regnvand ikke kan løbe i beholderen. Øvrigt flydende farligt affald opbevares udendørs i ABAS-metalbeholdere, hvor låget holdes lukket, således at regnvand ikke kan løbe i beholderen og spild ikke kan forekomme i tilfælde af at beholderen skulle vælte.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie m.m. opbevares indendørs i tilbygning af træ i metaltromler på 50 og 200 liter. En del stod på spildbakker, men der var ligeledes tromler som stod uden spildsikring. Dette opfylder ikke kravene i Aarhus Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. På den baggrund blev det aftalt, at der snarest etableres spildbakker eller lignende, så alle tromler opbevares med spildsikring. Diverse autokemikalier i små beholdere opbevares i tre kemiskabe på værkstedet.
Påfyldningsplads for brændstof	Forefindes ikke.
Belægninger	Belægninger på værkstederne vurderes at være i god stand, så spild af olie m.m. ikke kan trænge ned i belægningen.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.



Spildolie opbevares i en dobbeltvægget spildolietank.



Motorolie m.m. i tromler opbevares delvist med spildbakker og delvist uden spildsikring.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Værkstedet er tilsluttet fjernvarme, hvilket i sig selv er en mere klimavenlig løsning end fx oliefyr.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk