Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Peter Johansen, Vestbjerg Kærvej 16, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	08-10-2026		
Baggrund for tilsyn	Tilsyn husdyrgødn. hv.6. år - varslet		
Telefon		**CHR nr.**	32454
Mobiltelefon		**CVR nr.**	26690048
E-mail		**P. nr.**	1009205256

Godkendelsestype	Anmeldelse husdyrgødningsbekendtgørelse
Godkendelsesdato	30-06-2020

Kategori	Ingen

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-04-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
23-11-2021	Aftale	Efterkommet	Træer op ad gyllebeholderen skal fjernes.
12-01-2022	Indskærpelse	Andre forhold	Der skal påføres en gyllelarm til gyllebeholderen.
13-05-2026	Indskærpelse	Andre forhold	Manglende beholderkontrol
08-10-2026	Aftale	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale
08-10-2026	Aftale	Efterkommet	Olietanken fra 2002 skal anmeldes til kommunen. De to gamle olietanke, der fremgår i BBR, skal sløjfes.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m^2)	Bemærkning
4	Stald	350	
7	Stald	266	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m^2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
4	Hestebokse	36	Heste	Dybstrøelse		30-06-2020	
7	Hestebokse	160	Heste	Dybstrøelse		30-06-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ved tilsynet var der 7 heste. Det oplyses, at der kun vil være 1 hest opstaldet hen over vinteren.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er 15 hestebokse i alt. Tolv i BBR-bygning 4 og tre større i BBR-bygning 7.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsareal ikke opmålt, men det vurderes at stemme overens med det anmeldte i 2020, som kommunen betragter som det tilladte for lokaliteten. Der er tidligere anvendt pilestrå som strøelse, men nu anvendes der halm.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Ingen læskure.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdækn. (m^2)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2000	96	425		Tidligere ensilageplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen var meget fyldt ved tilsynet, men den del, der var synlig vurderes OK.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der er opsamlingsbeholder ved pladsens hjørne. Pga. meget nedbør stod der vand på pladsen omkring afløbet. Der lå en dykpumpe, som fører overfladevandet tilbage til møddingen. Ejer begrunder dette med, at det hjælper komposteringsprocessen. Sidebegrænsning i form af mur på tre af siderne og fri randbelægning ved sidste side.
Møddingsplads, overdækning	Det meste af møddingen var overdækket, men den yderste del af møddingen manglede overdækning. Desuden var overdækningen af den resterende mødding ikke helt sammenhængende og derfor ikke tætsluttende eller vandtæt. Det er aftalt, at hele møddingen overdækkes, hvor der sørges for, at overdækningen er tæt over det hele.
Møddingsplads, øvrige	Foruden mødding fra staldende lægges der også ikke-brugbar ensilage fra virksomheden på møddingen.
Ensilage, øvrige	I lukkede wrapballer. Åbnede wrapballer lægges på møddingspladsen.

Billeder



Møddingsplads, overdækning

Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Gyllebeholder er taget ud af drift til flydende husdyrgødning - den er tømt for flydende husdyrgødning og bundfald. Der var regnvand i beholderen ved tilsynet. Vi talte om tømning af beholderens indhold. Hvis væsken har et kvælstofindhold over 0,3 kg N pr. ton betragtes indholdet som flydende husdyrgødning jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen § 3, nr. 5. Hvis beholderen i fremtiden skal anvendes til flydende husdyrgødning eller ensilagesaft, skal den først have bestået en beholderkontrol samt have installeret gyllealarm, da beholderen ligger mindre end 100 meter fra vandløb. Kommunen skal have besked inden beholderen tages i brug.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen ved tilsynstidspunktet.	0
Kompost i markstak, overdækning	På luftfoto fra foråret 2026 fremgik markstak med komposteret husdyrgødning, som ikke var overdækket. Reglerne vedr. overdækning af markstakke blev derfor oplyst.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1956	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet		1976	Tanken er afblændet
			1987	Fyringsgasolie		Indendørs			
			1982	Fyringsgasolie		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ringer efter den kommunale ordning, hvis der ses rotter eller tegn herpå.
Olietanke	Har en olietank på ejendommen. Den er ikke registreret i BBR. I BBR står to olietanke (T1 og T2) som værende i drift. De er fra 1980'erne, og ejer kunne oplyse, at de ikke længere er på ejendommen. Det er aftalt, at ejer anmelder både etablering af eksisterende olietank samt sløjfning af de to gamle (inkl. sløjfningsmetode) til kommunen.