KØGE KOMMUNE
Teknik og Miljøforvaltningen
Miljø

KØGE KOMMUNE

Lang Trading ApS - træbriketter produktion

Bækgårdsvej 80

4140 Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Lang Trading ApS - træbriketter produktion, Bækgårdsvej 80, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Lang Trading ApS - træbriketter produktion
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 80, 4140 Borup
CVR nummer	36955031
Virksomhedstype	Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Dato for tilsynet	17.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
19-02-2025	Forvarsel om påbud	Køge Kommune agter at meddele jer forbud mod fortsat drift. Forbuddet vil indebære, at de miljøgodkendelsespligtige aktiviteter på virksomhedens areal vil være forbudt indtil de er miljøgodkendt.	Andre forhold
19-02-2025	Påbud	Kommunen meddeler hermed påbud om at følgende krav skal overholdes med henvisning til § 78 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven: 1. Alt træstøv, som ligger udendørs på virksomhedens areal skal befugtes og fjernes senest den 20. februar 2025. 2. Virksomheden skal efterfølgende forebygge, at der kommer nye støvaflejringer udendørs på virksomhedens areal. 3. Virksomheden skal senest den 20. februar 2025 effektivt forebygge, at støv, fra håndtering af træflis og fint træstøv,	Andre forhold

		spreder sig i omgivelserne.	
28-02-2025	Henstillinger	1. Vi aftalte, at du inden fredag den 28. februar 2025 (i dag) skal fjerne alle støvaflejringer på jeres udendørsarealer og andre steder udendørs. Se nedenstående billede. Du har sendt nye billeder til os den 26. og 27. februar 2025 af de rengjorte arealer, som viste, at du på dette tidspunkt har overholdt vores krav.	Efterkommet
28-02-2025	Henstillinger	2. Du har skrevet til os den 27. februar 2025: "det ser ca. sådan ud hverdag når vi stopper til fyraften.. men der ligger selvfølgelig noget i løbet af produktionsdagen." Køge Kommune skal præcisere, at der på intet tidspunkt må ligge træstøv på arealerne, da det viser, at træstøv har været i luften og derfor haft mulighed for at sprede sig i omgivelserne. Træstøv skal håndteres i lukkede systemer eller håndteres på en anden måde, at spredning i omgivelserne forhindres. Vi tillader, at der er oplag af træflis udendørs, men kun hvis de enkelte stykker træ har en tilstrækkelig størrelse (det må ikke være træstøv).	Andre forhold
28-02-2025	Henstillinger	8. Den 26. februar 2025 tog jeg følgende billede af træaffald som var placeret i en båse. Ifølge dig anvendes det til produktion af træbriketter. Den 17. februar 2025 tog jeg følgende billede af træaffald i den samme båse, som ikke må anvendes i briketter. Ifølge din medarbejder er det træaffald, som vil blive bortskaffet. Du bedes oplyse til os senest den 3. marts 2025 om nedenstående affald er blevet i produktion af træbriketter eller stadigvæk ligger under træflisen. Vi vil gøre dig opmærksom på, at det er meget uønskeligt, at affaldstræ,	Efterkommet

		som ikke er omfattet af bilag 1 i Biomassebekendtgørelsen, anvendes som brændsel.	
28-02-2025	Henstillinger	7. Ifølge bilag 1 i Biomassebekendtgørelsen (BEK nr. 1258 af 27/11/2024) må bl.a. følgende materialer forbrændes i kraft- eller varmeproducerende anlæg, der er indrettet til fyring med fast brændsel, eller afsættes til forbrænding i sådanne anlæg: "Træaffald fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ, med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, urea-formaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1 procent, målt som vægtprocent af tørstof." Ved tilsynet konstaterede vi, at I bruger træpaller med klodser, som indeholder lim, til jeres produktion (se nedenstående billede). I får udført analyser for at dokumentere overfor jeres kunder, at I overholder kravene til træbriketter (kravene i DS/EN ISO 17225-2:2021, "Fast biobrændsel – Brændselsspecifikationer og -klasser – Del 2: Kvalitetsklassificerede træpiller"). Virksomheden skal sende dokumentationen (alle resultater af analyser, som I har udført indtil nu) til os inden fredag den 7. marts 2025.	Efterkommet
28-02-2025	Henstillinger	6. Nedenstående billede viser stedet, hvor I bruger en teleskoplæsser for at tilføre en blanding af knust træflis og træstøv i en kasse hvorfra materialet føres til jeres træflistørringsanlæg. I vil etablere en skærm inden fredag den 7. marts 2025 for at reducere støv, som kan komme ud af den øverste del af kassen. I vil desuden etablere en	Efterkommet

		udsugning i kassen et sted hvor træstøvet effektivt kan fjernes inden fredag den 7. marts 2025.	
28-02-2025	Henstillinger	5. Vi aftalte, at I senest mandag den 3. marts 2025 etablerer en udsugning under halvtag hvor træflis og træstøv styrtes. Den 27. februar 2025 sendte du billeder til os, som viste, at udsugningen er etableret. Det er på plads. Hvis tiltaget ikke er effektivt, er det muligt, at vi vil stille krav til etablering af en tragt eller lignende.	Efterkommet
28-02-2025	Henstillinger	4. Der er et sted under halvtag hvor træflis og træstøv drosles ned (se nedenstående billede). Vi aftalte, at I senest mandag den 3. marts 2025 etablerer ekstra legoklodser for at afskærme området under halvtaget. Den 27. februar 2025 sendte du billeder til os, som viste, at legoklodserne er etableret. Det er på plads.	Efterkommet
28-02-2025	Henstillinger	3. Punkt 2 indebærer også, at I skal afvise knust træaffald fra andre virksomheder (bl.a. Damifo), hvis det indeholder træstøv, medmindre I modtager deres materialer i lukkede systemer og I håndterer deres materialer i lukkede systemer.	Andre forhold
28-02-2025	Henstillinger	9. Du bedes oplyse virksomhedens CVR-nummer og P-nummer til os senest den 3. februar 2025.	Efterkommet
10-03-2025	Henstillinger	Vi vil acceptere indtil videre, at I er i drift uden miljøgodkendelse, men I skal sende en ansøgning om en miljøgodkendelse til os senest den 10. april 2025.	Efterkommet
29-04-2025	Forvarsel om påbud	Køge Kommune agter at meddele jer forbud mod oplag, håndtering og til- og frakørsel af træstøv, træflis og træpiller i ikke lukkede systemer/konstruktioner. Oplag, håndtering og til- og frakørsel af træstøv, træflis og træpiller må	Andre forhold

		først opstartes igen når aktiviteterne er miljøgodkendt og efter kommunen har vurderet, at der er stor sikkerhed for, at uacceptabel spredning af træstøv i omgivelserne forebygges og kan undgås.	
28-11-2025	Indskærpelser	Vi indskærper derfor, at I hverken anvender træaffald, som ikke overholder kravene i Biomassebekendtgørelsen, i jeres stokerfyr eller i produktion af træbriketter fra nu af	Efterkommet
18-09-2026	Henstillinger	1. I har tre affaldscontainer til restaffald som indeholder pizzabakker, plast, madaffald, øldåser, m.m. I skal fra nu af sortere jeres affald i følgende fraktioner, hvis I har dem: - Glasaffald - Metalaffald - Plastaffald - Papiraffald - Papaffald - Madaffald - Haveaffald - Træaffald - Tekstilaffald - Mad- og drikkekartonaffald - Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik - Genanvendeligt PVC-affald - Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse I må sammenblande følgende fraktioner, hvis jeres affaldsmodtager accepterer det: 1) Papiraffald og papaffald 2) Metalaffald og glasaffald 3) Metalaffald og plastaffald	Meddelt

		4) Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald 5) Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald I skal sende fotodokumentation af affaldsbeholderne, til de fraktioner som I har, til os senest den 18. oktober 2026.	
18-09-2026	Henstillinger	2. I har en stor affaldscontainer til byggeaffald som indeholder træ, gips, plast, m.m. I skal fra nu af sortere jeres affald i følgende fraktioner, hvis I har dem (se § 66 i Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 1749 af 30/12/2024): 1) Natursten, f.eks. granit og flint, jf. dog nr. 4. 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten), jf. dog nr. 4. 3) Beton, jf. dog nr. 11. 4) Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton. 5) Jern og metal. 6) Fibergips. 7) Almindelig gips. 8) Stenuld. 9) Glasuld. 10) Jord. 11) Asfalt, jf. dog nr. 12. 12) Blandinger af beton og asfalt. 13) Sanitet, fliser og glaserede tegl.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede hele virksomheden
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke gennemgået alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger