



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Hyton Haderslev ApS ing.fa & Msk.f.
Fjordagervej 20T
6100 Haderslev**

Dato for miljøtilsyn:	09.09.2026
Til stede ved tilsyn:	Carsten Gram - virksomheden Stine Skøtt Pedersen - Haderslev Kommune Maria Callesen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
-------------	--

Telefon	74524280	Hjemmeside	www.hyton.dk
E-mail	mail@hyton.dk	CVR nr.	25138740
Fax	74534280	P. nr.	1007347843

Matrikler	1188 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	----------------------------------

Acadre sagsnr.:	26/18138
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29 juni 2021 om brugerbetaling. Herunder bilag 1 pkt. A 53 - Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² . Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9 december 2019 om miljøtilsyn.
Godkendelse/tilladelse	
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Carsten Gram.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev udført som et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået. Der blev samtidig udført et styrket affaldstilsyn.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Virksomheden specialiserer sig i at producere, forarbejde og reparere rør, stempler og cylindre. Deres speciale er drejning, udboring og honing af store eller lange emner.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden har ikke noget miljøledelsessystem.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Arbejdstiden er: Mandag - Torsdag: 07.00-15.00 Fredag: 07.00-14.30 Weekenden: Lukket.
Antal ansatte	Carsten har tre ansatte: 1 fuldtid, 1 pensionist og 1 pt. fuldtidssygemeldt.
Ressourcer	Kontoret opvarmes ved hjælp af fjernvarme. Produktionshallerne opvarmes ved hjælp af oliefyring.
Andet	

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der er fremsendt dokumentation på affaldsafhentning. Der er fremsendt dokumentation for tilsyn af oliefyret. Der er fremsendt tankattest.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	I produktionen bliver der brugt hydraulik-, smøreolie o.l. Ved indgangen til virksomheden ses forskellige 200 l. tønder i reolsystem. Ved disse findes der opsamlingsgrus i tilfælde af spild og der er ikke noget afløb i rummet. Samtidig er der gulvhældning ind i rummet som minimerer risikoen for at evt. udslip ud af rummet og ud i naturen.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Produktionshallen: Der findes et punktudsugningsanlæg med afkast i den nordlige side af hallen. Der er ikke filter på udsugningsanlægget. Der foretages lidt CO ₂ svejsning fra et fast anlæg. Malingsværkstedet: Her er der tidligere fortaget malingsarbejde - dette bliver ikke udført mere.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden råder over en gastruck. Der er opsat støjskærm rundt om udsugningsanlægget med afkast. Dette for at minimere hørbarheden i omgivelserne. Udsugningsanlægget er på den nordlige side af hallen.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand fra virksomheden. Der er ikke gulvafløb i produktionslokalerne.
Vandforsyning	Provas vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der findes vaskeplads med tilhørende olieudskiller til rådighed for virksomheden - men virksomheden har aldrig gjort brug af den.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Malerværkstedet: Der ses en gammel spildolietank som har stået der, siden før virksomheden rykkede ind i hallerne. Virksomheden har aldrig gjort brug af tanken. Tanken er tom. Der stilles ikke krav om fjernelse, men krav om at sikre, at der ikke ved fejl kan ske en påfyldning ved at der laves afblænding. Fyringsolietank er også placeret i rummet. Denne er lavet af glasfiber og har produktionsår 1993. Der er fremsendt tankattest og tanken overholder sløjfningsterminen som er i 2033 (40 års levetid).

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Flemming Paulsen: pap og restaffald. H.J. Hansen Recycling: Jern og metal (både metal stykker og spånerne) - spåneaffald dryppes først af ved drejebænk, derefter i en lille flytbar container (indendørs) og til slut kommer det i stor udendørs affaldscontainer. Containerne er placeret uden overdækning, og den står åben i den ene ende. Der er derfor risiko for at metalspåneaffaldet står og afvasker for olie, og risiko for nedsivning i jord. Henstilling: Der skal være overdækning på metalcontainerne. Henstilling: Inden næste tilsyn skal tabte metalspåner være mulige at opsamle og smide i korrekt container. Grunden til dette er, at disse metalspåner kan indeholde olie og der derved kan ske en afvaskning, hvilket kan nedsive i jorden. Der fremkommer meget lidt andet affald - dette køres på genbrugspladsen. OBS: Plast, olieholdige klude og opsamlingsgrus med olie etc. Må ikke sorteres som restaffald. Henstilling: Der skal kunne fremvises kvitteringer for det affald som afleveres på genbrugspladsen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der fremkommer meget lidt olieaffald. På tilsynstidspunktet stod der indendørs en 200 ltr. tromle med spildolie. Slamsuger: Spildolie og kølesmørmiddel bliver afhentet efter behov (ca. 8-10 års mellemrum.) Gammelt honevand - bliver afhentet efter behov. Der er givet henstilling om, at olieholdige klude og opsamlingsgrus med olie-rester skal sorteres som farligt affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen kan være forurennet, hvorfor den er blevet V1-kortlagt i henhold til Jordforureningsloven.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er lavet følgende henstillinger: - ' Der skal overdækning på metalcontainer. - ' Metalspåner skal kunne opsamles. - ' Der skal kunne fremvises kvitteringer for aflevering af affald på gen-brugspladsen. - ' Olieholdige klude og opsamlingsgrus med olierester skal sorteres som farligt affald.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Der er givet de tidligere nævnte henstillinger samt indskærpelse. Kommunen har ikke yderligere bemærkninger til de gennemgåede forhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Brugerbetaling i forbindelse med miljøtilsyn vil blive opkrævet pr. 1. november det følgende år.

Der er nu fastsat et gebyr på 724 kr. pr time i 2026.

Gebyr for affaldstilsynet vil blive opkrævet særskilt.

Timeprisen er i 2026 på 760 kr. Der er i dette gebyr medregnet kørsel.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Maria Callesen
Miljømedarbejder