



Rapport for miljøtilsyn hos Beritech Manufacturing A/S, Fåborgvej afdelingen, Fåborgvej 4, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.04.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98777979	CVR nr.	27127991
E-mail	lht@beritech.dk	P. nr.	1027844584

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	---
Tilslutningstilladelse spildevand	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-04-2026	Henstilling	Meddelt	Afkast skal føres mindst 1 meter over tag og skal være opadrettet, så der kan ske fri fortynding jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 71, december 2024 afsnit 5.6.1 senest den 1. november 2026 . Endvidere skal det oplyses, om der anvendes mineralsk eller vegetabilsk olie i fræse- og drejeprocesserne, samt om hovedfiltret er forsynet med en differenstrykmåler.
30-04-2026	Aftale	Andre forhold	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der stod 100/200 liters tromler og kander med råolie på spildbakke. Uanset råolien er placeret på en spildbakke, så er der et gulvafløb for tæt på. Det blev derfor aftalt, at der findes en mere miljømæssig egnet placering snarest muligt og senest den 1. november 2026 . Billededokumentation skal fremsendes.
30-04-2026	Aftale	Andre forhold	Det blev aftalt, at træaffald udsorteres fremadrettet og sendes til genanvendelse.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Beritech Manufacturing A/S, Fåborgvej afdelingen leverer udstyr og totalløsninger i rustfrit stål til procesindustrien, herunder særligt til fødevarer, mejerier, pharma, life science og fiskeindustri/laksedele. De fremstillinger af tanke, trykbeholdere, skids og rørforbindelser samt maskiner og udstyr til levnedsmiddel- og seafoodsektoren, som f.eks. bakkepækker og procesanlæg. Ved Beritech Manufacturing A/S, Fåborgvej afdelingen foretages ingen svejsning, men kun CNC drejring og fræsning i plastik og metal. Beritech har etableret sig på Fåborgvej i september 2023. De har en lokalitet mere i Aalborg Kommune på Kystvejen 54 A i Nørresundby.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
958	9			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
El
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er blevet eftersendt en servicereport af ventilationsanlægget dateret den 27. april 2026, som er udført af Ventilationsfirmaet Ib Andersen. Ingen bemærkninger hertil. Der står en lavhastighedssav på lageret, der primært danner grove spåner frem for fint svævestøv, og der er iflg. Virksomheden ingen røgudvikling, og derfor er der ikke etableret punkudsugning.
Luft, afkast	Efter miljøtilsynet er der fremsendt oplysninger på ventilationsanlæg, filtre og afkast i mail dateret den 1. maj 2028. Virksomheden har et samlet afkast, som kommer fra 10 punktudsug fra følgende aktiviteter: 1. manuel drejebænk 4. CNC drejemaskiner 3. CNC fræsemaskiner 4. søjleboremaskine   Procesventilationsanlægget har en kapacitet på 8000 m³/h og en afkasthøjde på 5 meter over terræn med jethætte. Bygningen er næsten 7 meter, så der er ikke fri fortynding af afkastet. Ved alle maskinerne er der installeret forfilter til olietåge. Den samlede luftmængde ledes efterfølgende gennem et hovedfilter med F9 og HEPA-filter, som er placeret indendørs. Leverandøren af ventilationsanlægget oplyser, at de valgte filtre sikrer, at luften renses med mindst 99

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	% renseeffektivitet for olie og støv. Der tages dog forbehold for en renseeffektivitet på 99 % for olie, hvis der anvendes kølesmøremiddel indeholdende borsyre. Det fremgår ikke, om filtret er forsynet med en differenstrykmåler, som løbende skal følge, hvornår filtret skal renses eller udskiftes. Emissionsgrænseværdien for olietågeaerosoler er iht. Luftvejledningen 5 mg/m³ for vegetabiliske kølesmøremidler og 1 mg/m³ for mineralske kølesmøremidler, hvilket vurderes at være overholdt ved en renseeffektivitet på mindst 99 %. Virksomhedens samlede bidrag til olieaerosoler uden for virksomhedens skel skal overholde den aktuelle B-værdi, hvilket vurderes at være overholdt når emissionsgrænseværdien for olietågeaerosoler overholdes, og der etableres et afkast med fri fortynding. Det henstilles, at afkast skal føres mindst 1 meter over tag og skal være opadrettet, så der kan ske fri fortynding jf. Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 71, december 2024 afsnit 5.6.1 senest den 1. november 2026. Endvidere skal det oplyses, om der anvendes mineralsk eller vegetabilisk olie i fræse og drejeprocesserne, samt om hovedfiltret er forsynet med en differenstrykmåler. Der findes et afkast fra et punktudsug med slibning med forfilter, som der ses nærmere på ved næste miljøtilsyn.
Lugt	Der blev ikke observeret lugtgener ved tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke observeret støjgener ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i et område, der er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb. Virksomheden skal derfor være opmærksom på, hvilke aktiviteter der foregår nær en regnvandsrist, som kan give anledning til forurening af overfladevandet.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen olieudskillere

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
20c g	2011	021295-11	2011	Mineral-ske olie-produkter	1.000	Indendørs	2051		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ved tilsynet kunne det konstateres, at den indendørs olietank på 1000 liter fra 2011 (Type 01-5413), som fremgår af Bolig- og Byggeregisteret (BBR), er fjernet. Beritech er forpligtiget til at holde BBR opdateret, og skal derfor afmelde tanken i BBR snarest muligt på følgende link: Olietanke - Aalborg Kommune

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ved tilsynet kunne det konstateres, at der stod 100/200 liters tromler og kander med råolie på spildbakke. Uanset råolien er placeret på en spildbakke, så er der et gulvafløb for tæt på. Se billedet nedenfor. Det blev derfor aftalt, at der findes en mere miljømæssig egnet placering snarest muligt og senest 1. november 2026. Billeddokumentation skal fremsendes.  Virksomheden hovedråvarer er rustfrit stål, metal og plast. Der anvendes plastiktyperne PE, PA, PEEK

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Ved tilsynet blev indberetninger fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS) gennemgået. Stena afhenter alt virksomhedens affald. Er påbegyndt sortering af madaffald i 2026, så det fremgår ikke af ADS endnu. Det blev aftalt, at træaffald udsorteres fremadrettet og sendes til genanvendelse. Beritech har fået oplyst af Stena, at plastgranulat og plastspåner ikke kan genanvendes, hvilket ikke umiddelbart giver mening, hvis de 100 % kildesorteres efter plasttype og farver samt uden smøreolie. Virksomheden følger op herpå. Se billede af småne nedenfor. 
Affald, opbevaring	Metalspåner med lidt smøreolie opbevares udendørs i tætte og lukkede containere på en grusplads. Det kunne konstateres, at containerne var i meget god stand. Det blev oplyst, at containerne bliver kontrolleret løbende om de er tætte og noteres i den elektroniske egenkontrol-logbog. En belægning med grus er ikke miljømæssig optimal til opbevaring af farligt affald, så der skal på sigt laves en oplagsplads med tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak, så risikoen for en olieforurening bliver minimeret. Dobbelt væggede containere kan også være aktuelle. Inden I vælger en løsning, så gå i dialog med miljømyndigheden, så den miljømæssige korrekte løsning vælges. Der vil være fokus på opbevaring af metalspåner ved næste miljøtilsyn.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Er beliggende i et område uden drikkevandsinteresse.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening ved tilsynet.
Generelle bemærkninger	Der anvendes el-trucks - 3 i alt.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der anvendes en elektronisk logbog til egenkontrol. Ventilationsfirmaet Ib Andersen tjekker en gang årligt ventilationsanlæg og filter. Derforuden tjekker virksomheden løbende ventilationsanlæg og filter.
Bæredygtighed	Beritech har lige nu særligt fokus på opvarmningen af lokalerne, da returvandet til fjernvarmenettet er lidt for varmt. Virksomheden har en kemi- og arbejdsmiljøorganisation, som har arbejdet med at reducere kemiforbruget og antal typer/mærker kemi. Det blev drøftet, at de også bør have fokus på det miljøproblematiske kemikalie PFAS, som forefindes i olie og kølesmøremidler. Virksomheden har ønske om på sigt at starte en miljø- og affaldsorganisation i Beritech. Der social ansvarlighed på flere områder, bl.a. har de ansat en flexjobber og en lærling. Der er opsat hjertestarter, og medarbejderne kommer på førstehjælpskursus.