Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Vestbyens Rideklub, Annebergvej 110, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22-10-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		**CHR nr.**	132599
Mobiltelefon		**CVR nr.**	40477373
E-mail		**P. nr.**	1024653982
Miljørisikoscore	4,01		

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	02-10-2017
Tilladte dyreenheder	9,50 DE

Kategori	2

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-08-2023	Aftale	Andre forhold	Rideklubben skal tage kontakt til affaldstransportør og høre om mulighederne for genanvendelse af wrapplastik
18-08-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingspladsen skal tages ud af brug indtil denne er repareret. Møddingen skal desuden overdækkes med vandtæt materiale.
26-11-2024	Aftale	Efterkommet	Det fastplacerede læskur skal enten have fast bund eller en dybstrøelses måtte med en tykkelse på minimum 0,3m.
26-11-2024	Aftale	Andre forhold	I BBR står en olietank fra 1977 registreret til at være i drift. Det er aftalt at rideklubben finder ud af om olietanken er på ejendommen.
26-11-2024	Aftale	Efterkommet	Der skal findes en permanent løsning til opbevaring af dybstrøelse, med afløb til opsamlingsbeholder og en bund der er tæt og uigennemtrængelig for fugt.
26-11-2024	Aftale	Efterkommet	Rideklubben skal oplyse hvor afløbet fra den gamle møddingsplads, samt afløbet på det befæstede areal hvorpå containeren står på, leder til.
26-11-2024	Aftale	Meddelt	Rideklubben skal oplyse om der er byggetilladelse til læskuret.
26-11-2024	Aftale	Andre forhold	Wrapplastik skal sorteres og opbevares så det er egnet til genanvendelse.
25-11-2025	Indskærpelse	Meddelt	Der skal søges om en miljøtilladelse til at lovliggøre det øgede produktionsareal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	På baggrund af en indskærpelse fra 2025, er der ansøgt om en miljøtilladelse efter husdyrbrugloven §16b. Miljøtilladelsen er ikke færdigbehandlet af kommunen endnu, hvorfor indskærpelsen først anses som efterkommet, når tilladelsen er meddelt. Rideklubben skal dog ikke foretage sig yderligere, medmindre kommunen vurderer at der mangler oplysninger til ansøgningen. Ved tilsynet blev et udkast til miljøtilladelsen gennemgået og det blev drøftet om der skulle tilføjes noget. Vi talte om at der er opsat lamper på foldene samt ridebanen. Disse lamper er nævnt i ansøgningsmaterialet til miljøtilladelsen, men det er ikke nævnt hvor meget de anvendes. Det blev derfor drøftet, at vi kunne stille vilkår til anvendelse af lamperne i miljøtilladelsen. Dette er videregivet til sagsbehandleren. Lamperne blev tændt ved tilsynet, så det var muligt at se hvor meget de lyste. Alle lamperne peger nedad og ind på ejendommen. Der blev taget et billede af de lamper, der er placeret tættest på Annebergvej. Her kan det ses hvilken vej de peger samt hvor skarpt de lyser.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at stemme overens med produktionsarealet i ansøgningen om miljøtilladelse. Det er ikke alle hestebokse, der var etableret ved tilsynet, selvom ansøgningen er en lovliggørelse. Dette skyldes at der er ansøgt om mulighed for etablering af sygebokse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er et fastplaceret læskur på 56 m2 ved hjørnet af Annebergvej og Vestre Fjordvej. Læskuret mangler bygge- og landzonetilladelse. I januar 2025, har rideklubben meldt tilbage at Aalborg Kommune ville få styr på dette, da ejendommen ejes af Aalborg Kommune. Tilsynsmyndigheden har haft kontakt til de kommunale sagsbehandlere, som er ansvarlige for ejendommen, og de oplyste, at det er rideklubben selv, der skal søge om byggetilladelse. Dette blev ikke drøftet på tilsynet, da der vil blive meddelt landzonetilladelse i forbindelse med meddelelsen af miljøtilladelsen. Det er derfor muligt at vente med at søge om byggetilladelse til miljøtilladelsen er blevet meddelt. Aftalen om manglende byggetilladelse til læskuret anses først som efterkommet, når der er meddelt byggetilladelse til læskuret.

Billeder



Lamper på folden langs Annebergvej.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen er taget ud af brug da bunden og sidebegrænsninger ikke er tætte. Rideklubben har i stedet opsat en container ved siden af møddingspladsen. Denne vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Både afløbet på møddingspladsen og afløbet ved siden af møddingscontaineren er blevet oplyst at de leder til en septiktank.
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet var containeren lukket og overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der er tagrender på omkringliggende bygninger ved møddingspladsen og containeren, så det vurderes, at der ikke er risiko for tilledning af tagvand.
Opbevaringskapacitet fast møg	Containeren afhentes af biogasanlæg, når den er fyldt. Der er derfor ikke problemer med opbevaringskapacitet.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der leveres til biogas.