

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Synnedrupvej 188	8340	Malling
Ejer af dyrehold	Niels Arne Gammelgaard		
CVR- nr.	12395507	P-nr.	1000380240
CHR- nr.	25728		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b	Godkendelsesdato	12-05-2023
Bedriftstype	H16bm		
Øvrig aktivitet	Beholder på Norsmindevej 60, 8340 Malling		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Der blev ved besøget også udført et affaldstilsyn, se særskilt rapport nederst herunder.

Konklusion på tilsynet:

Der er, som det fremgår af tilsynsbrevet, i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling om at:

- den ældste olietank skal sløjfes idet beholder formentlig er fra 1993 og sløjfningstermin er overskredet.

Derudover bemærkes det at:

- ejer er forpligtet til at opdatere oplysningerne i BBR, herunder anmelde den nye olietank og afmelde den gamle når den er sløjfet.
- logbøger på gyllebeholder skal omfatte både skema 1 (tæt flydelag – føres i dag) og 2 (aktiviteter – ikke ført).
- Møddingspladsens har ændret placering, hvilket vurderes at have underordnet betydning.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet:

Tilsynsdato	08-09-2026	Tilsynsførende	Pernille Bildsø Lynggaard og Mette Grønholt Olesen
--------------------	------------	-----------------------	---

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
08-09-2020	Indskærpe- ser	Overproduktion årskøer og opdræt	Efterkommet	09-06-2023
04-11-2023	Indskærpe- ser	Overproduktion. Efterkommet med ny mgk.	Efterkommet	09-06-2023

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	GHI 2024/25 = registrert dyrehold.
Bemærkninger, dyrehold	Ingen bemærkninger - ejendommen er miljøtilladt efter § 16 b m. BAT i 2023.

Registreret dyrehold			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	39	1,18
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	130	205,71
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	9,66
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	138	68,71
Dyreenheder registreret i alt 285,26 DE			

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygnings- areal (m ²)	Bemærkninger
1a	Stald	3.118	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Byg- ningsnr.	Stald- afsnit	Produktions- areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelses- dato	Udløbsdato
1a	Bagskyl yd	882	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	22-03-2023	
1a	Dybstrøelse	290	Alle kvæg, he- ste, får og geder	Dybstrøelse	22-03-2023	
1a	Dybstrøelse (ny)	487	Alle kvæg, he- ste, får og geder	Dybstrøelse	22-03-2023	
1a	Fast gulv	964	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	22-03-2023	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1a	Bagskyld	Ja	882	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	02-09-2026
1a	Dybstrøelse	Ja	290	Alle dyr	Dybstrøelse	02-09-2026
1a	Dybstrøelse (ny)	Nej*	487	Alle dyr	Dybstrøelse	02-09-2026
1a	Fast gulv	Ja	964	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	02-09-2026

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	*Det nye areal på 487 kvm er stadig ikke opført udover ca. 50 kvm til kalve. Hvis det fulde areal ikke tages i brug indenfor 6 år fra tilladelsen, er med-delt (12. maj 2029), bortfalder muligheden, dog kan arealet der er tage i brug til kalve forsat anvendes også efter 12. maj 2029.
Læskure	Ingen.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1985	150	800	Flydelag	14-11-2017	10	
Gyllebeholder	01-06-1996	300	1.530	Flydelag	14-11-2017	10	
Gyllekanaler	01-06-1999	1	400	Fast låg			
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000	1	25	Fast låg			Ukendt etableringsår.
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000	1	25	Fast låg			Ukendt etableringsår.

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Beholder på 1530 m3: Flydelag ok, der er tilført halm Beholder på 750 m3: ok - beholder er tom. Beholder Lillenors: tom (ikke tjekket)
Logbog over flydelag	Skema 1 fremvist. Der føres ikke kontrol i skema 2 - for aktiviteter og tiltag. Dette skema skal ligeledes føres - heri skal anføres når beholderen blev tømte, der tilføres halm etc.
Fortanksniveau og spjæld	
Pumper og rør på gyllebeholder	Der er tilslutning til den store beholder. De andre fyldes med lastbil. Først den lille på ejendommen og derefter den på Lillenors. Derudover er der reserve kapacitet i en 4. beholder.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Bemærkninger til gyllebeholder	Beholdere på ejendommen: Begge beholdere er sidst kontrolleret i 2017. De er underlagt 10-års kontrol. Næste kontrol skal foreligge inden november 2027 – de skal til-meldes kontrol inden Maj 2027. Lillenors – Norsminde 60 – er kontrolleret 13-12-2024 Ingen øvrige bemærkninger.

Pladser			
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Ensilageplansilo	01-06-1985	150	200
Ensilageplansilo – anvendes til møddingsplads	01-11-2005	400	700
Ensilageplansilo	01-06-2006	400	700

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Fint overdækket.
Tilstand af møddingsplads	Gammel køresilo anvendes som møddingsplads. De er i ok stand.
Sidebegrænsning af møddingsplads	Mur på 3 sider og 2 m randzone på sidste side. Randzonen har en opadgående hældning i enden.
Afløb fra møddingsplads	Der er afløb for enden af muren. ledes til tank.
Tag- og overfladevand, møddingsplads	Ingen tage. Der er ikke befæstede arealer omkring - tilløb af overfladevand forekommer næppe.
Bemærkninger til møddingsplads	Møddingpladsen er flyttet fra den tidligere placering ved ensilagen (jf. tilladelsen fra 2023) til den gamle ensilageplads. Forholdet er af underordnet betydning og kræves ikke lovliggjort idet påvirkningen af omgivelserne er uændret jf. scenarieberegning 268571.

Markstakke		
Markstakke	Ingen markstakke.	0 markstakke
Kort over markstakke	Ikke relevant.	

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	I nye ensialgesilo
Overdækning af ensilage	fint overdækket, med åben skæreflader.
Tilstand af ensilageanlæg	ingen tydlige revner eller lignende.
Afløb fra ensilageanlæg	Til fortank og derfra til gyllesystem.
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	3 mure 1 randbelægning.
Udsprinkling af ensilage-saft	Ikke relevant.
Bemærkninger til ensilageplads	ingen yderligere bemærkninger.

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Wrapplast samles til aftage aftale med Viking - de kræver 3 ton før de henter. plast dunke retunerer til Jorenku.
Farligt affald	
Olie- og kemikalieaffald	Olietønder afventer indsamling i ældre staldbygning. Spildolie opsamles i Olietønder, placeret i ældrestaldbygning.
Klinisk risikoaffald	
Animalsk affald	Der er lavet afskærmet afhentningsplads ved den lille køresilo der anvendes som møddingplads.
Andre affaldstyper	Udover ovenstående er der en container fra Marius Pedersen til restaffald.

Bemærkninger til affald	Det bemærkes at der er et ønske om at sortere og genanvende så meget som muligt, men at der for nogle fraktioner mangler muligheder for afsætning. Derfor ender foreksempel paller i rest affald. Du bør forsat have fokus på at finde nye muligheder når disse opstår.
-------------------------	---

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaskeplads	Vask af maskiner og påfyldning af sprøjte.
Opbevaring af sprøjtemidler	ikke berørt.
Afløb fra vaskeplads	Til fortank ved stalden og derfra til gyllesystemmet.
Tilstand af vaskeplads	
Bemærkninger til vaskeplads	

Håndtering af vand	
Mælkerum	
Overfladevand	
Vaskevand	
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	
Læsseplads	

Olietanke	
Olietanke	Der er olie produkter og spildolie opsamles.
Placering af olietanke	Placeret på fast bund i en ældre stald. Gyllekumme er tildækket, men fortanken er forsat tilsluttet. Dermed er der ikke mulighed for afledning til recipient.
Mærkeskilt og sløjfningsfrist	Der er 2 diesel tanke på ejendommen. En ældre som i følge BBR er fra 1993. Ældre overjordiske ståltank har som oftes en sløjfningstermin på 30 år. skilt kan ikke aflæses og derfor skal tanke straks sløjfes medmindre du kan finde dokumentation på at det ikke er tanken fra 1993 der står på ejendommen. Den nye er fra 2003 - skilt affotograferet ifølge skiltet (G-nr. 01-5323) er tanken indvendig behandlet med offeranoder, sløjfningsterminen på denne tank er derfor 40 år.
Registreret i BBR	Den nye tank er ikke noteret i BBR - som ejer er det din pligt at sikre at oplysningerne BBR er korrekte og stemmer med forhold på din ejendom.
Fyringsanlæg og rørføring	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Jordforurening	Ingen bemærkninger.
----------------	---------------------

Generelle bemærkninger

Flue- og skadedyrsbekæmpelse	ingen bemærkninger.
Lugt-, støv- og støj	Tilsyn blev foretaget på en fugtig eftermiddag - ingen bemærkninger.
Ventilationssystem	naturlig ventilation i stalden.
Rengøring	

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår gennemgået	Vilkår 1: Den nye Løsdriftstalde i sydlige ende af stalden er ikke udnyttet, bortset fra et hjørne til kalve. Den sidste del forventes ikke udnyttet. Vilkår 3: Kraftfoder silo syd for stalden ønskes ikke opført. Vilkår 5: Krav om energifaglig gennemgang vurderes opfyldt via det årligt klimatjek via Arla. Ejendommen har et lave energi forbrug sammenlignet med andre i branchen. der er varmgenindvinding fra malketanken. Ejendommen har også været igennem kommuneklimatjek. En tilladelse efter husdyrbrugloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at den er meddelt. Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Det betyder i henhold til vilkår 1 og 3 at muligheden for at opføre det sidste bortfalder 12. maj 2029.
-------------------	---

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrattfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage

	prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.
--	---

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøfølsomme omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		4,00

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Affaldstilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Der er i forbindelse med affaldstilsynet fortaget vejledning omkring bortskaffelse af flere fraktioner, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald

Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)

Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Pap	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Metal	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Samles i ældre staldbygning
Plast hård og blød	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant	Vikings og Jorenku	Wrap/blødt plast samles og afsættet via Vikings ordning Hård plast i form af dunke afsættes via Jorenku som levere rengøringsmidler mm. i dunkene.

Mad- og drik- kekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Farligt affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Spildolie og olietønder Samles i ældre staldbygning
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Restaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant	Transportør: Marius Pe- dersen Modtager: Kredsløb Af- faldsenergi A/S	Indeholder muligvis lidt der med fordel kunne genanvendes – dog mangler der modtager ordninger på for eksempel paller, derfor går de pt i rest.
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Klinisk risiko- affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Elektronikaf- fald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Samles i ældre staldbygning
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Det er kun Marius Pedersen der fremgår af ADS
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☐ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Det er kun Marius Pedersen der fremgår af ADS