



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1823
Ref. SOEAN / HEBEC
Dato: 23.03.2026

Tilsynsrapport


Virksomhedens navn	Duferco Danish Steel A/S
Virksomhedens adresse	Havnevej 47, 3300 Frederiksværk
CVR nummer	29600953
Virksomhedstype	2.3a Forarbejdning af jernmetal-varmvals > 20 tons/time
Tidspunkt for tilsynet	20.02.2026
Baggrunden for tilsynet	Duferco henvendte sig til Miljøstyrelsen den 11-06-2025 med besked om, at virksomheden den 28-05-2025 har besluttet at stoppe driften af fabrikken i Frederiksværk.
Varsling af tilsynet	21-11-2025
Deltagere fra virksomheden	Elisabetta Bruno
Øvrige deltagere	2 interne pers. fra service og vedligeholdelse
Tilsynet udført af	Søren Andersen og Henrik Bechmann Nielsen
Tilsynet omfattede	Nedlukningstilsyn Dagsorden for tilsynet; • Status for nedlukningen • Gennemgang af aktuelle aktiviteter, herunder oprydning. • Affald • Spildevand / overfladevand • Fysisk tilsyn på hele virksomheden
Materiale udleveret	Miljøstyrelsen har tilsendt en oversigt over gældende vilkår til Duferco, til brug for gennemgangen af virksomhedens miljøgodkendelser på tilsynet



Duferco Danish Steel A/S, beliggende på Havnevej 47, 3300 Frederiksværk, er et aktieselskab inden for stålindustrien. Ifølge de seneste tilgængelige oplysninger er de reelle ejere af virksomheden Vittoria Gozzi, Augusto Mario Gozzi og Sabina Croce, som alle blev registreret som ejere den 2. april 2024 (kilde: vismarating.dk). Virksomhedens ledelse består af direktør Giuliano Bo, der tiltrådte den 19. januar 2024. Bestyrelsen ledes af formand Paolo Foti, med Augusto Gozzi og Giuliano Bo som medlemmer (kilde: proff.dk). Duferco Danish Steel A/S blev etableret i 2006, da Dufeco-koncernen overtog Kontiværket som var en del af det oprindelige Stålvalseværk grundlagt i 1940.

Indledning

Den 02-06-2025 blev Miljøstyrelsen kontaktet af Duferco Danish Steel A/S (Duferco) der oplyste at fabrikkens ledelse har besluttet, at nedlukke produktionen på fabrikken de næste 6 måneder. Årsagen er at ledelsen ønsker at overveje mulighederne for Duferco's fremtid i den samlede virksomhed. Duferco er en del af en større virksomhedsgruppe. Formand for bestyrelsen Paolo Foti er CEO i Duferco Participations Holding SA, en international stålkoncern baseret i Luxembourg. Og bestyrelsesmedlem Augusto Gozzi er CEO Duferco Travi e Profilati S.p.A., en italiensk producent af stålbjælker og profiler. Årsagen til at ledelsen ønsker nedlukningen skyldes den økonomiske situation for fabrikken, som det fremgår af nedenstående (info fra Virk.dk) er der pt. en kraftig tilbagegang i ordretilgangen til fabrikken. Duferco oplyser at ledelsen overvejer en lukning, et salg eller om der skal produceres noget andet på fabrikken.



Miljøstyrelsen har aftalt med virksomheden at der holdes løbende kontakt omkring aktiviteterne på virksomheden med fokus på følgende,

- Løbende status fra virksomheden om den aktuelle situation på fabrikken ift. miljøområdet,
- Virksomhedens planer for hvad der vil ske på fabrikken de næste 6 måneder, specielt omkring miljøforholdene med fokus på jord og grundvands, spildevand og overfladevand samt oplag og affald.
- Miljøstyrelsen har også bedt om kontaktoplysninger til personer vi kan kontakte de næste 6 måneder,
- varslet at Miljøstyrelsen vi vil lave et nedlukningstilsyn i nærmeste fremtid,
- samt bedt om en officiel udmelding fra virksomhedens juridiske ledelse om beslutningen om nedlukning.

Den 11.06.2025 modtog Miljøstyrelsen en skrivelse fra Duferco's direktør som bl.a. nævner følgende,

Vi skriver for at informere at den 28.05.2025 har Duferco Danish Steel stopped produktionen af varmvalsede profiler på adressen Havnevej 47, 3300 Frederiksværk. Vi forventer desuden at indstille produktionen af blanktræk omkring den 11. Juli 2025.

Duferco vil fortsat afsende stål bundter til kunderne via lastbil indtil der er varer på lageret.

Baggrunden for denne beslutning er et langvarige økonomiske tab og en vanskelige stålmarkt situation i Europa. På nuværende tidspunkt har ejerne endnu ikke truffet en endelig beslutning vedrørende virksomhedens fremtid og er i gang med at undersøge fremtidige udviklings muligheder for området.

På den baggrund ønsker vi at sætte vores nuværende miljøgodkendelse i bero, indtil der foreligger en afklaring. Vi vil naturligvis orientere jer, lige så snart der bliver taget en beslutning.

Håndhævelser

Tilsynet den 20.02.2026 gav anledning til håndhævelse ift. mængden af zink i udledning af spildevand fra brønd X1X2.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsindberetning 2024	Indeholder oplysninger om virksomhedens fokus på følgende, Opgørelse for steel scrap bortskaffet til HJ Hansen i 2024 Affaldsmængder hentet af Marius Pedersen i 2024 Registrering af affald i 2024 Udledning af procesvand i 2024 Kalibrering af flowmåler august 2024 Registrering af vandtemperatur i afløb X1X2 i 2024 Oversigtskort over inspektion af brønde og olieudskillere i uge 30 2024 Eksempler på registreringsnoter ved inspektion af olieudskillere
NOVANA/PULS	Årsindberetninger om vandmængder og grænseværdier for forrenset kølevand samt overfladevand

Virksomhedens indberetning af egenkontrol jf. overfladevand er aftalt mellem Duferco og Miljøstyrelsen til at fortsætte i nedlukningsperioden med det formål at vurdere niveauet af overfladevandets belastning i perioden hvor der ikke er produktion på virksomheden. Resultaterne viser en tendens til at udlerkravet gældende for zink i spildevand er overtrådt.

Jordforurening

Der blev ved tilsynet ikke konstateret oplag af råvarer, affald mv. som kan give anledning til forurening. Der blev ikke konstateret spild eller lækager af emballage som har resulteret i aktuel forurening på virksomheden.

Liste over gældende afgørelser:

- 15-02-2018 Miljøgodkendelse til blanktrækningsanlæg
- 28-06-2019 Revurderet miljøgodkendelserne for Duferco Danish Steel A/S.
- 28-01-2022 Miljøgodkendelse til etablering af ny blanktrækningslinje

Gennemgang af miljøforhold

13. november 2025

Opdatering vedrørende produktionsophør og nuværende miljøforhold på Duferco Danish Steel A/S, Frederiksværk

Efter fremsendelsen af den tekniske rapport af 3. juli 2025 til Miljøstyrelsen – med resultaterne fra det seneste års prøvetagning af regnvand – samt de supplerende kobberanalyser, som Miljøstyrelsen efterspurgte, ønsker Duferco Danish Steel A/S hermed at give en opdateret status for forholdene på produktionsanlægget.

Produktionen på anlægget er i løbet af de seneste måneder gradvist blevet indstillet. Først blev stålproduktionen på valselinjen stoppet, derefter driften på blanktrækslinjerne, hvilket samtidig har elimineret emissionerne fra sandblæsningsaktiviteterne. Ovnene er slukket, gasforsyningen hos Evida er opsagt, og virksomheden afventer nu fjernelse af målerne.

Som følge af produktionsophøret er vandbehandlingsanlægget tømt og rengjort, da der ikke længere genereres procesvand. Alle knipler er solgt, og knippegården er nu tømt. Der foretages fortsat månedlig rengøring af de asfalterede veje, men hyppigheden forventes reduceret, når den resterende ståltransport med lastbil er afsluttet.

Da både gas- og støvemissioner samt produktionen af procesvand er ophørt, og alt fast affald på pladserne er bortskaffet, er anlæggets områder nu udelukkende påvirket af regnvand og grundvand. Dette vand påvirkes ikke af aktiviteter på stedet, da alle operationer er indstillet. Såfremt Miljøstyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, er virksomheden – i forlængelse af den gennemførte prøvetagningskampagne – indstillet på at udføre halvårlige analyser af det regnvand, der udledes til fjorden via brønden "X1/X2".

I den konstruktive samarbejdsånd, der altid har præget dialogen med Miljøstyrelsen, står virksomheden naturligvis til rådighed for et opfølgingsmøde om de nævnte forhold og planlægningen af eventuelle fremtidige aktiviteter.

Konklusion over anlæggets miljøstatus 13. november 2025 (Duferco's oplysninger)

Tema	Status / Konklusion
Produktionsaktiviteter	Alle produktionslinjer er stoppet; ingen aktive processer på anlægget
Emissioner	Gas-, støv- og procesvandsrelaterede emissioner er ophørt
Vandbehandling	Vandbehandlingsanlægget er tømt og rengjort; intet procesvand genereres
Materialer og oplag	Alle knipler er solgt; knippegården er tom
Drift og vedligehold	Månedlig vejfejsning fortsætter midlertidigt; forventes reduceret
Forsyninger	Ovnen slukket; gasforsyning opsagt; afventer målerafmontering
Miljøpåvirkning	Området påvirkes kun af regn- og grundvand, som ikke ændres af aktiviteter
Fremtidig overvågning	Virksomheden tilbyder halvårlige analyser af regnvand fra brønd "X1/X2"
Samarbejde med myndigheder	Virksomheden står til rådighed for opfølgingsmøde og videre dialog

Generelle forhold

Af de følgende indsatte foto fra tilsynet den 20-02-2026 fremgår at der ikke er aktiviteter på udendørs arealer.

Det gælder dels produktions, oplag af råvarer og færdigvare, oplag af affald eller anden aktivitet der ikke har med forholdene der er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelser.





Indretning og drift

Af de følgende fotos fra tilsynet den 20-02-2026 fremgår at der indendørs i produktionslokaler ikke er driftsmæssig aktivitet, endvidere er der ikke oplag af affald eller anden aktivitet der ikke har med forholdene der er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelser.

Første foto viser at gastilførslen til fabrikken er afmonteret. Dette betyder at virksomhedens valseproces ikke kan være aktiv da der ikke længere er energitilførsel til at drive processen.









Spildevand

Duferco har den 13-11-2025 foreslået at fortsætte målinger af udledt overfladevand fra tagarealer og befæstede arealer på virksomhedens site (spildevand) fra X1X2 og Miljøstyrelsen har udtrykt at dette er en god idé. På tilsynet den 20-02-2026 blev situationen med spildevand drøftet og Miljøstyrelsen spurgte til resultaterne for de gennemførte målinger i X1X2.


Miljøstyrelsen har modtaget resultaterne og efter nedlukningen er der gennemført målinger i X1X2 den 08-08-2025, 02-09-2025, 02-10-2025, 19-12-2025 og 08-01-2026. Resultaterne for september, oktober, december 2025 samt januar 2026 viser overskridelser for udledning Zink via X1X2.

Miljøstyrelsen har indskærpet Duferco om, at miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes også selvom det er udledning af overfladevand fra virksomhedens arealer og produktionen er indstillet.

De følgende foto viser at virksomhedens renseanlæg for procesvand (kølevand) ikke længere er i drift, og at udledningen er stoppet.



<f2p://dossier/59163314>



Affald

Konklusionen på tilsynet vedrørende oplag er, at der ikke forefindes stoffer eller produkter, som udgør en risiko for forurening af jord eller grundvand. Oplagene er placeret indendørs og består enten af materialer, der skal bortskaffes som skrot til anden virksomhed (pladerester fra produktionen), eller af færdigvarer, der afventer levering til kunder. Der blev endvidere konstateret et mindre antal IBC-containerne med produkter, som enten skal returneres til leverandøren eller anvendes i forbindelse med rengøringsopgaver på virksomheden. Hertil kommer affaldscontainere til sortering af affaldsfraktioner fra det igangværende oprydningsarbejde.

Følgende foto viser oplag som det så ud på tilsynet.





Ophør

Duferco har meddelt ophør af drift på virksomheden i Frederiksværk, men de ønsker ikke at afmelde miljøgodkendelsen før en salgssituation evt. er afklaret.

I henhold til Miljølovens § 78a bortfalder miljøgodkendelsen ved kontinuitetsbrud. Kontinuitetsbrud betyder, at driften har været indstillet i 3 på hinanden følgende år. Bestemmelsen gælder kun ved fuldstændigt ophør af virksomheden eller aktiviteten.

Dette betyder,

- En virksomhed mister ikke sin miljøgodkendelse ved midlertidig stilstand, sæsondrift eller kortere driftsstop.
- Først når der har været ingen drift i 3 år, bortfalder godkendelsen automatisk.
- Hvis virksomheden ønsker at genoptage driften efter bortfald, skal der søges ny miljøgodkendelse.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at Duferco fortsætter med måling af udledningen af spildevand via brønd X1X2 og holder Miljøstyrelsen løbende orienteret om udviklingen ift. virksomhedens driftssituation.

Den efterfølgende indskærpelse vedr. overholdelse af spildevandsudledningen via X1X2 ift. konstateret overtrædelse for Zink håndteres særskilt af Miljøstyrelsen som en tilsynssag.