



Rapport for miljøtilsyn hos Nørrevang Auto- Og Maskinteknik ApS, Mjels Brovej 131, 9530 Støvring

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.04.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98381260	CVR nr.	26647045
E-mail	erik@norre- vangam.dk	P. nr.	1009154775

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	04.04.2003

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-04-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at der på en kvartpalle på gårdspladsen stod to 200 liters tromler med spildolie. Belægningen på området består af ralsten og vurderes ikke at være tæt. Tromlerne skal derfor hurtigst muligt tømmes over i den indendørs spildolietank. Dokumentation for, at dette er gjort, skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 22.05.2026.
14-04-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal sikre, at olieholdige klude sorteres og håndteres som farligt affald. Oliekludene skal opbevares i en tæt, lukket og egnet beholder, der er tydeligt mærket og placeret på et underlag, som er tæt og uden risiko for udsivning til jord eller undergrund. Oliekludene skal bortskaffes som farligt affald via genbrugsplads eller andet godkendt modtageanlæg, der modtager farligt erhvervsaffald. Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation i form af kvittering for korrekt bortskaffelse. Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation i form af kvittering for korrekt bortskaffelse. Dokumentation for korrekt opbevaring og bortskaffelse skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 22.05.2026.
14-04-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal sikre, at absorberingsmiddel, der har været anvendt til opsugning af olie eller kemikalier, sorteres og håndteres som farligt affald. Absorberingsmidlet skal opbevares i en tæt, lukket og egnet beholder, der er tydeligt mærket og placeret på et underlag, som er tæt og uden risiko for udsivning til jord eller undergrund. Absorberingsmidlet skal bortskaffes som farligt affald via genbrugsplads eller andet godkendt modtageanlæg, der modtager farligt erhvervsaffald. Dokumentation for korrekt opbevaring og bortskaffelse skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 22.05.2026.
14-04-2026	Aftale	Meddelt	Det blev ved tilsynet aftalt, at virksomheden skal sortere blød plast i en særskilt affaldsfraktion. Blød plast skal opbevares samlet i egnet beholder og holdes adskilt fra øvrige affaldsfraktioner. Blød plast skal bortskaffes via godkendt ordning for erhvervsaffald. Dokumentation for korrekt opbevaring og bortskaffelse skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 22.05.2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Nørrevang Auto- og Maskinteknik ApS er et autoværksted, der primært beskæftiger sig med reparation og service af entreprenørmaskiner samt i mindre omfang landbrugsmaskiner. Langt størstedelen af arbejdet udføres hos kunderne, og virksomheden dækker næsten hele Jylland. Det vurderes, at værkstedsfaciliteterne på Mjels Brovej 131 anvendes i et omfang svarende til ca. én arbejdsdag om ugen.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
160	3	07-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret afkast fra værkstedet. Eventuelle aktiviteter med potentiel påvirkning af luft, herunder svejsning, udføres primært ude hos kunderne. Det vurderes derfor, at virksomhedens drift på adressen ikke giver anledning til væsentlige luftemissioner. Der blev ikke konstateret forhold, som giver anledning til væsentlig luftforurening eller gener for omgivelserne.
Luft, støv	Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til støvende processer. Der foregår ikke faste støvende aktiviteter på værkstedet, og arbejdsopgaver som typisk kan medføre støvdannelse, udføres enten ikke eller kun i meget begrænset omfang på adressen. Samlet set vurderes det derfor, at virksomhedens drift ikke medfører støvgener for omgivelserne.
Lugt	Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til lugtgener. Der anvendes i begrænset omfang olie- og kemikalieprodukter på værkstedet, og der foretages ikke processer, som normalt medfører væsentlig lugtafgivelse.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til væsentlige støjgener. Der udføres ikke støjende produktionsprocesser på værkstedet, og aktiviteter som typisk kan medføre støj, herunder reparation, svejsning og anvendelse af maskiner, foregår primært ude hos kunderne. Værkstedets begrænsede anvendelse vurderes derfor ikke at medføre støjgener for omgivelserne. Værkstedet er i forbindelse med en gård, og der er cirka 300 meter til nærmeste nabo.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden giver anledning til begrænsede mængder spildevand. Alle afløb fra værkstedet er koblet på sandfang og olieudskiller, som sikrer, at eventuelt olie- og slamholdigt spildevand tilbageholdes, inden det ledes videre til kloaksystemet. Der foregår ikke aktiviteter på værkstedet, som medfører egentligt processpildevand. Det vurderes samlet set, at virksomhedens spildevandsforhold er indrettet på en måde, der forebygger forurening af kloaksystemet.
Spildevand, procesvand	Da værkstedsaktiviteterne på adressen er begrænsede, vurderes mængden af olie, der ledes til olieudskilleren, at være meget begrænset. Olieudskilleren tømmes og vedligeholdes af Aalborg Kloakservice.
Spildevand, afløbsforhold	Ejendommen er en "enkeltbeliggende ejendom", der er tilsluttet det offentlige kloaksystem.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra 04.04.2003. Tilladelsens max udledning på 125 m ³ /år udnyttes ikke. Udledning skønnes at være ca. 18 m ³ årligt.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Højtryksspuling	Olieudskiller med flydelukke	3,0	600	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden er tilsluttet et udskilleranlæg bestående af sandfang og olieudskiller. Da aktiviteterne på værkstedet er begrænsede, vurderes belastningen af udskilleranlægget at være meget begrænset. Olieudskilleren tømmes og inspiceres regelmæssigt af Aalborg Kloakservice i overensstemmelse med gældende krav, og der er indgået aftale om løbende inspektion af anlægget.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er etableret en dobbeltvægget olietank til spildolie, som er placeret indendørs. Tanken vurderes at være i god stand og er forsynet med både alarm og tankmåler. Olietanken er registreret i BBR. Virksomheden har på nuværende tidspunkt én tank. Virksomheden har oplyst, at der overvejes anskaffelse af en yderligere dieseltank til opbevaring af GTL-diesel.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Spildolietanken er placeret indendørs på en tæt belægning, der er udført med kurvefald mod afløb. Afløbet er tilsluttet olieudskilleren, således at eventuelt spild af olie eller væsker ledes til udskilleranlægget

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden anvender råvarer i form af olie-, smøre- og brændstofprodukter samt mindre mængder kemikalier, som benyttes i forbindelse med service og reparation af maskiner. Råvarerne opbevares i egnede beholdere og i begrænsede mængder. Det vurderes, at håndtering og opbevaring af råvarer på virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige bemærkninger.
Råvarer, opbevaring	Råvarerne opbevares i egnede beholdere og i begrænsede mængder. Det vurderes, at håndtering og opbevaring af råvarer på virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige bemærkninger. Olietromler samt beholdere med sprinklervæske og kølervæske opbevares indendørs på spildbakke.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	I værkstedet, hvor flydende råvarer opbevares, er der etableret et tæt betongulv med fald ind mod midten. Gulvet er forsynet med afløb, som er tilsluttet sandfang og olie-/benzinudskiller.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomheden producerer affald, som er typisk for et autoværksted og relateret til service- og reparationsaktiviteter. Affaldet omfatter blandt an-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	det metaldele, emballage samt øvrigt almindeligt erhvervsaffald. Virksomheden skal sortere blød plast særskilt som en selvstændig affaldsfraktion.
Affald, farligt	Virksomheden producerer farligt affald, som er typisk for et autoværksted og består blandt andet af spildolie, oliefiltre, spraydåser og kølervæske. Fremadrettet skal olieholdige klude og absorberingsmiddel desuden håndteres og bortskaffes som farligt affald.
Affald, sortering	Affaldet sorteres i relevante fraktioner i overensstemmelse med virksomhedens aktiviteter som autoværksted. Almindeligt erhvervsaffald holdes adskilt fra farligt affald. Det blev ved tilsynet konstateret, at blød plast samt olieholdige klude og absorberingsmiddel på nuværende tidspunkt ikke sorteres særskilt. Det blev ved tilsynet konstateret, at blød plast samt olieholdige klude og absorberingsmiddel på nuværende tidspunkt ikke sorteres særskilt. Det er aftalt, at disse affaldsfraktioner fremadrettet skal sorteres og håndteres hver for sig.
Affald, opbevaring	Virksomheden opbevarer alt farligt affald indendørs i værkstedet på spildbakker. Belægningen er tæt og forsynet med afløb, der er tilsluttet sandfang og olieudskiller. Øvrigt affald er placeret indendørs og klargøres og stilles ud forud for afhentning.
Affald, bortskaffelse	Virksomhedens farlige affald bortskaffes via Marius Pedersen. Blyakkumulatorer bortskaffes gennem en særskilt ordning via Danbrit. Slam og lignende affald fra olieudskilleren og sandfanget afhentes af Aalborg Kloakservice. Det øvrige affald afhentes ligeledes af Marius Pedersen. Visse affaldsfraktioner ønsker virksomheden selv at bortskaffe via genbrugspladsen. Dette omfatter blandt andet olieholdige klude, spraydåser, absorberingsmiddel og ruder. Det er en forudsætning, at der ved aflevering af disse affaldsfraktioner modtages kvittering som dokumentation for korrekt bortskaffelse.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke observeret forhold, som gav anledning til mistanke om jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i område med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	De væsentligste aktiviteter udføres primært ude hos kunderne, og de miljømæssige påvirkninger på adressen er derfor begrænsede. De konstaterede forhold i forbindelse med affaldshåndtering er gennemgået med virksomheden, og der er indgået aftaler om forbedringer af sortering og håndtering fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt ikke øvrige forhold, der giver anledning til bemærkninger.
Planforhold	Virksomheden er placeret indenfor kommunens rammeplan 7.9.A2 Nøtten. Området er udlagt til jordbrugsområde. Der er ikke lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har overblik over relevante miljøforhold, herunder håndtering af affald, olie og spildevand, og der er indgået aftaler om forbedringer, hvor dette er nødvendigt. Samlet set vurderes egenkontrollen at være tilstrækkelig i forhold til virksomhedens aktiviteter.
Jordforurening	Der foreligger ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed*	Virksomheden har gennemført flere tiltag med henblik på at reducere energiforbrug og miljøpåvirkning. Hele virksomheden er overgået til LED-belysning, oliefyret er udskiftet med en varmepumpe, og der anvendes udelukkende GTL-diesel i driften.