



Rapport for miljøtilsyn hos Bjørnskovs Auto, Mispelvej 2, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98182835	CVR nr.	19938441
E-mail	bjornskovs-auto@hotmail.com	P. nr.	1004062855

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
30-09-2020	Henstilling	Andre forhold	Det blev aftalt, at pap og plast fremadrettet kildesorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens §51.
21-09-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal have etableret materiel til sortering af pap/papir og plast inden den 21. december 2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Værkstedet udfører hovedsageligt service- og reparationsarbejde, herunder skift af dæk. Der foretages ikke pladearbejde eller autolakering.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	7:30-16:30		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Oliefyr			
2	Udstødningsgas			
2	Svejsning og slibning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		0,8					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Procesafkastet er ført min. 2 meter over tagryg. Der benyttes samme afkast fra svejsestøv og udstødningsgasser.
Luft, støv	Virksomheden oplyste, at der kun foretages slibningsopgaver i mindre omfang.
Luft, filtre	Der er ingen filtre på virksomhedens afkast, hvilket ikke er et krav i forbindelse med de ved tilsynet oplyste aktiviteter. Der repareres kun små huller.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Ventilation		
2	Kompressor		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har ikke modtaget støjklager fra naboer. Det har Aalborg Kommune heller ikke. Det vurderes, at aktiviteten kan finde sted uden gener for naboerne, da porte lukkes ved støjende aktivitet.
Støjkilder, indendørs	Kompressor er placeret på lager. Der lukkes for port ved støjende aktivitet.
Støjkilder, udendørs	Til - og frakørsel af biler.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er ikke bilvask på værkstedet og dermed ikke processpildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Området er fælleskloakeret. Planlagt separatkloakeret efter 2027.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2008	Fyringsolie	1.200		NEJ	I drift.
2		2013	Spildolie	700	Udendørs	NEJ	I drift, opstillet af Stena Miljø.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
10n	1963		1963	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet	1983	Tanken er afblændet	
10n	2008	013103-34	2008	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs			08-12-2048

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Følgende tanke er i drift: Der er en typegodkendt ståltank til fyringsgasolie på 1200 l. Placeret under halvtag med plade foran. Fabrikationsnr. er 01-3103-34. Typegodkendelsesnr. er 01-5323. Der er en dobbeltvægget ståltank til spildolie på 700 l. Placeret under halvtag. Er leveret af Stena.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Fyringsolietanken er registreret i BBR. Der er desuden registreret en sløjfet nedgravet tank på 2500 til fyringsgasolie fra 1983.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Begge tanke er udstyret med overløbsalarm.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs	2026
Køler væske				Plastdunk		Indendørs	2026
Bremsevæske				Plastdunk		Indendørs	2026
Motorolie				Tromle		Indendørs	2026
Spraymidler				Ikke oplyst		Indendørs	2026

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarer blev opbevaret i værksted og på lager uden fare for afløb til kloak eller jorden.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer			Intet oplag ved tilsynet		Indendørs	au2parts		
Bremse- og koblingsvæske			Spændelågsfad		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling		
Dæk			Ingen beholder		Udendørs	Visli ApS		
Jern og metal			Container - åben		Udendørs	Stena Recycling		
Køler væske			Spændelågsfad		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling		
Oliefiltre			Spændelågsfad		Udendørs, overdækket, bag opkant	Stena Recycling		
Pap			Ingen					Mangler sortering

Plast			Ingen					Mangler sortering
Restaffald			Container - lukket		Udendørs	Stena Recycling		
Spildolie			Dobbeltvægget tank		Udendørs, overdækket	Avista Oil		
Spraydåser			Spændelågsfad		Udendørs, overdækket	Stena Recycling		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Flydende farligt affald blev opbevaret i tromler og dunke på spildbakke under halvtag. Spildolie blev opbevaret i dobbeltvægget olietank. Fast farligt affald blev opbevaret på fast belægning under halvtag.
Affald, sortering	Ved tilsynet blev det konstateret, at pap/papir og plast bortskaffes som restaffald. Det blev aftalt, at pap/papir og plast fremadrettet kildesorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 1. Virksomheden er indstillet på, at blive tilkoblet den kommunale indsamlingsordning for erhverv. Kontaktoplysninger til Nordværk er: e-mailadresse: aalborg@nordvaerk.dk, telefonnr. er: 9815 6566. Hjemmesideadresse er: https://www.nordvaerk.dk/kontakt-os/ Der skal fremsendes fotodokumentation for opstilling af to beholdere til sortering af h.h.v. pap/papir og plast.
Affald, bortskaffelse	Stort set alt affald bortskaffes af Stena Recycling, på nær dæk, blyakkumulatorer og spildolie.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening ved tilsynet.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Mængder af forskellige affaldstyper, som bortskaffes, blev oplyst. Mængderne stemte overens med data i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem.
Jordforurening	Ifølge brev fra Region Nordjylland af 2/5-25, så er boligdelen på adressen Under Lien 4 udtaget af kortlægningen efter jordforureningsloven. Den del, hvor autoværkstedet ligger, er stadigvæk kortlagt efter V1 (Vidensniveau 1) jf. jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Bæredygtighed blev kort drøftet ved tilsynet. Virksomheden har skiftet til LED-belysning.