Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
30-10-2026
Sagsnummer
26-023608

Tilsynsrapport for prioriteret miljøtilsyn på:

Adresse:	Egvad Kirkevej 6, 6880 Tarm
CVR:	14963707
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 28-10-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagesilo anvendes ikke til møddingsplads.
    - Dybstrøelse afsættes via container i forbindelse med udmugning

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på https://dma.mst.dk/ . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ensilagesilo anvendes ikke længere til møddingsplads. - Dybstrøelse afsættes via container i forbindelse med udmugning. Vær opmærksom på, at en container til dybstrøelse skal stå på befæstet areal med afløb til en møddingsaftbeholder. Møddingssaft må ikke udsprinkles.
Udsprinklingsareal	Udsprinkling af restvand: Vær opmærksom på, at restvand skal udsprinkles på et areal, der er lige så stort som opsamlingsarealet. - Ensilagesiloer inkl. forplads er via Ortofoto opmålt til ca. 2.300 m2. Ifølge landbrugets byggeblad om udsprinkling af restvand (revideret 2023), skal 2.300 m2 opsamlingsareal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på (2.300 x 0,033) = 76 m3. - Idet der vil være perioder på året, typisk om vinteren, hvor det ikke er muligt at udsprinkle vandet umiddelbart på grund af frossen eller vandmættet jord, bør opsamlingsbrønden have en bufferkapacitet der svarer til ca. en halv måneds nedbør.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-10-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes her.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.