Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos Brunø Stål ApS, Benzinvej 3, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98121540	**CVR nr.**	14335684
E-mail	kontakt@bs-staal.dk	**P. nr.**	1000724261

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-10-2026	Henstil-ling	Meddelt	Virksomhedens tanke er fra 1997 og 1998, og virksomheden skal derfor være opmærksomme på sløjfningsfrister for tankene. Hvis der er indvendig korrosionsbeskyttelse, er fristen 40 år, men hvis ikke, er den 30 år. Sløjfningsfrister kan ses her: Olietanke - Miljøstyrelsen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører smedearbejde for kunder, dog ingen serieproduktioner. Hovedproduktion er konstruktionsstål. Desuden service og reparationer for især Salling, Aalborg Havn, Aalborg Kommune og Arkil. Ca. 20 - 30% af arbejdet foregår på værkstedet, resten hos kunder. Malearbejde foretages eksternt hos Bulegården eller Aalborg Industri Coating.				
Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
763	7	7 - 15.30		
	Miljøledelse			
	Nej			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m^3)	Rensning
1	Svejsning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen-strøm (Nm^3/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven-dig	Udvendig			
1		1,5					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der foretages CO2-svejsning på værkstedet, og der svejses i sort stål. Der svejses ca. 3-4 timer pr. dag. Der er 8 svejsesteder, men kun et i brug ad gangen, da det meste arbejde foregår ude ved kunder. Desuden foretages der pletmaling og småslibning på værkstedet.
Luft, afkast	Virksomheden har ét samlet afkast fra svejsning, og det er ført omtrentlig 1,5 meter over tag. Der svejses i alt 3 - 4 timer pr. dag, hvilket svarer til mellem 660 til 960 svejsetimer pr. år. Afkastets højde accepteres i det der aldrig anvendes mere end ét svejsested ad gangen, og luftvejledningen dermed foreskriver mindst 1 meter over tagryg. Hvis virksomheden senere ønsker at tage flere end 5

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	svejsesteder i brug samtidigt, vil afkastet skulle forhøjes til 3 meter jf. Luftvejledningen - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Ventilation		Udendørs, ingen støjdæmpning
3	Intern transport		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Virksomheden har kompressor og ventilation placeret indendørs. Kompressoren er en mindre hobbykompressor. Der arbejdes som hovedregel for lukkede porte.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand på virksomheden. Virksomhedens større køretøjer vaskes hos en nærliggende virksomhed med vaskeplads, mens de mindre bliver kørt i vaskehal.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urenset til vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar til opdæmning/afspærring af regnvandskloak.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1997	1997	Fyringsolie	1.500	Indendørs	NEJ	Udvendig behandlet med primer
2	1998	1998	Fyringsolie	1.800	Udendørs	NEJ	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har to overjordiske tanke på henholdsvis 1500 liter og 1800 liter. Tanken på 1500 liter står indendørs i værkstedsbygning på støbt gulv uden afløb. Tanken på 1800 liter står udendørs på ben på et grusareal op mod bygning. Tanken er udstyret med tyverisikring. Ved tilsynet spurgte virksomheden til kravene, hvis de vil have deres egen dieseltank til påfyldning af truck. En tank vil skulle leve op til kravene i Olietankbekendtgørelsen, og der vil desuden være krav til pladsen, hvor påfyldningen skal ske fra. Kravene til pladsen vil bl.a. være tæt belægning med kontrolleret afløb, ligesom den vil skulle være overdækket for at regnvand ikke kan belaste spildevandssystemet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Virksomhedens tanke er fra 1997 og 1998, og I skal være opmærksomme på sløjfningsfrister for tankene. Hvis der er indvendig korrosionsbeskyttelse, er fristen 40 år, men hvis ikke, er den 30 år. Sløjfningsfrister kan ses her: Olietanke - Miljøstyrelsen. Virksomheden bedes melde tilbage til Aalborg Kommune, Miljø, hvilke typer tanke det er. Dette kan enten være ved at indsende en tankattest eller tage et billede af tankskiltet, hvor G-nummeret er synligt.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomhedens primære råvare er sort stål. Derudover er der nogle forskellige flydende råvarer som sprinklervæske og lignede. Disse opbevares indendørs, hvor der er tæt belægning. Der er desuden placeret spildbakke under den 60 liters dunk med sprinklervæsker.
Råvarer, opbevaring	Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Virksomhedens affaldsdata blev gennemgået som en del af affaldstilsynet. Affaldsfraktionerne fra virksomheden er primært jern og metal. Virksomheden sorterer ikke plast, pap og madaffald fra øvrigt husholdningslignende affald. Der skal igangsættes sortering af dette. Virksomheder må bruge de kommunale affaldsordninger til genanvendeligt affald som pap, papir, plast, metal, glas, madaffald og restaffald, hvis: - der en aftale med ejeren af bygningen om at bruge den kommunale ordning til dagrenovation. - der ikke er mere af den pågældende affaldstype, end det der i art og mængde svarer til en almindelig husholdning. Se evt. mere om affaldssortering her Sorter virksomhedens affald - Aalborg Kommune.
Affald, opbevaring	Opbevaring af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 4.9.I2, som udlægger området til industri. Der er ikke nogen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bæredygtighed	Virksomheden gav udtryk for, at de gerne på sigt vil renovere bygninger, for bl.a. at mindske varmetabet. Derudover blev det nævnt, at der er sat automatiseret lys op i omklædningen, og der er natsænkning på varmen.