Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 20/1045

Billund Kommune har den 06-10-2026 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på MMS TEKNIK A/S på Smedevej 5, 7190 Billund.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Nicolai Jensen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

- MVB Maskinværksteder >1000 m2.

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 820,00 kr. pr. time i 2026. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
3al	1360158	SDR. ELKÆR, GRENE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adressebeskyttet
BILLUND ERHVERVSUDLEJNING ApS	Kløvermarken 19 E	7190 Billund	Nej

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	MMS TEKNIK A/S, Smedevej 5, 7190 Billund Attention: David Andersen CVR nr: 31250196
Tlf. / mobil	25234368
e-mail	david@mmsteknik.dk
Hjemmeside	https://mmsteknik.dk/
CVR- / P-nummer	31250196 / 1014163804
Etableringsdato	09.01.2020
Kort beskrivelse	MMS Teknik er et jysk smede- og maskinværksted som beskæftiger sig med 1) Salg, udvikling, produktion, opsætning af stålkonstruktioner 2) Produktion og service af slagterimaskiner og produktionssystemer til andre virksomheder i den danske fødevarebranche og industri.
Antal ansatte:	Ca. 20
Produktionsareal (m^2):	1200 m^2
Driftstider (kl.):	Alle dage kl. 6 - 17
Afstand til boliger	< 200 m

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovmæssige krav Omfang: Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-10-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	**2,41**

Håndhævelser

Håndhævelser
Ingen

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Opvarmning - fyringsanlæg: 1) Kaloriferer - 3 stk. - til rumopvarmning 2) Gasfyr - 1 stk. - til opvarmning af brugsvand

Jord- og grundvand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening	Ingen bemærkninger
Regional kortlægning	Virksomheden er beliggende på areal som hverken er områdeklassificeret eller V1-kortlagt eller V2-kortlagt

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.
V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.
Områdeklassificering: Det antages, at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer: 1) Restaffald - container - Brians Renovation 2) Pap og papir - container - Brians Renovation 3) Dagrenovation - container - Brians Renovation 4) Metalskrot - beholdere indendørs - spildbakke - Jysk Metalopkøb* 5) **) Farligt affald - Indendørs - Genbrugspladsen i Billund 6) **) Spildolie - Spildolietanke – Genbrugspladsen i Billund *) Af affaldsdatasystemet ADS (www.ads.mst.dk) ses ikke angivet data for bortskaffelse af metalskrot – hverken for 2023, 2024 eller 2025. Det er virksomhedens ansvar at anvende godkendte affaldsbehandlere som indberetter mængder i affaldsdatasystemet (ADS). Det henstilles, at virksomheden følger op med virksomheden "Jysk Metalopkøb". **) For farligt affald - herunder spildolie – bør virksomheden entydigt mærke opbevaringsbeholdere/dunke, så virksomheden får mulighed for at sikre en effektiv håndtering og transport af farligt affald til godkendte modtagere.

Luft- lugt og støvemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder: 1) Afkast fra svejsning - svejserøg - 1 m over tagryg 2) Afkast fra drejebænke - proces med brug af køle- og smøremidler - olietåge - 1 m over tagryg Der anvendes i begrænset omfang maling af emner via anvendelse af spraydåser - indendørs og udendørs. Virksomheden har ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Typer: 1) Metal, plader, rør, stænger, sort og rustfri stål - varereoler 2) Skæreolie (200 l olietønder) 3) Pap til kasser 4) Spraydåser, afrens 5) Udendørs oplag af demonteret produktionsudstyr – til genanvendelse

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i spildevandskloakeret opland - BI01. Typer spildevand: 1) Processpildevand - spildolie og brugt køle-smøremiddel opsamles i tanke/tønder 2) Sanitært spildevand - offentlig kloak 3) Tag- og overfladevand - nedsives på egen grund via 2 faskiner Der er p.t. ikke umiddelbart udfordringer med effektiv afledning af overfladevand til faskiner.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kilder: 1) Transport - 5 pr. dag - levering og afhentning af varer 2) Udsugning på tag Virksomheden har ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg

Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Der er ingen tanke på ejendommen

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	Ingen bemærkninger

Tilsynskommentar:

1) Af affaldsdatasystemet ADS (www.ads.mst.dk) ses ikke angivet data for bortskaffelse af metalskrot – hverken for 2023, 2024 eller 2025. Det er virksomhedens ansvar at anvende godkendte affaldsbehandlere som indberetter mængder i affaldsdatasystemet (ADS).

   Det henstilles, at virksomheden følger op med virksomheden "Jysk Metalopkøb" med henblik på at sikre godkendelse og indberetning af data i ADS..

2) For farligt affald - herunder spildolie – bør virksomheden entydigt mærke opbevaringsbeholdere/dunke, så virksomheden får mulighed for at sikre en effektiv håndtering og transport af farligt affald til godkendte modtagere.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk