

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1622
Ref. Soean / Pemje
Dato: 05.12.2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	VALD. BIRN A/S
Virksomhedens adresse	Frøjkvej 75, 7500 Holstebro
CVR nummer	26681111
Virksomhedstype	2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	27-11-2024
Baggrunden for tilsynet	Relateret tilsyn
Varsling af tilsynet	23-10-2024
Deltagere fra virksomheden	Lars Christian Kongerslev
Tilsynet udført af	Søren Andersen og Peter Møller
Tilsynet omfattede	Se indsatte dagsorden
Materiale udleveret	Notat om gennemgang af revurdering af miljøgodkendelse (j.nr. MST-1271-00396) samt Miljøgodkendelse til udledning af belastet overfladevand (2022-28072)



Foto Vald. Birn Årsrapport 2024

Dagsorden for tilsynet

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
10:00 – 10:30	Introduktion til tilsynet og generel information	MST
10:30 – 12:00	Fysisk tilsyn: • Områder ifm. nye miljøgodkendelser • Containerpladsen • Ny lagerbygning • Briketproduktion hal 22 • Forlængelse af hal 24 • Ny knuser / indløbsknuser • Støberiet • Skrotgraven • Affaldshåndtering og rengøring af arealer • Filtersystemer og AMS • Overfladevand / regnvandsbassin	VALD. BIRN
12:00 – 14:00	Gennemgang af miljøgodkendelsens vilkår	MST / VALD. BIRN
14:00 – 14:30	Afrunding og opsamling	Alle

Indledning

Miljøstyrelsen har den 21.11.2022 meddelt godkendelse til udledning af regnvand fra overfladearealerne på Vald. Birn A/S i Holstebro.

Vald. Birn A/S har en eksisterende udledningstilladelse som senest er revurderet i 2018. Der er tilladelse til udledning af industrielt belastet overfladevand til hhv. Storå og Frøjk Bæk. I revurderingsafgørelsen fra 2018 blev der sat krav om monitorering på de udledte vandstrømme.

På baggrund af analyseresultaterne herfra samt et efterfølgende tilsyn med den faktiske udledning, er det vurderet, at den eksisterende udledning til Frøjk Bæk ikke kan fortsætte som hidtil, da bl.a. koncentrationerne af zink i overfladevandet medfører overskridelse af miljøkvalitetskravet for zink uden for den tilladte blandingszones rand i Frøjk Bæk.

Vald. Birn A/S har derfor valgt at søge om godkendelse til, at vandstrømmen, der tidligere er udledt til Frøjk Bæk, må udledes til det større vandløb Storå via bassin ENG, hvor overfladevand fra den resterende del af virksomheden afledes til.

Derforuden søges der om tilladelse til at aflede fra et større areal end hidtil.

Der søges om tilladelse til, at udlede industrielt belastet overfladevand fra et areal på 9,6 ha via et vådt regnvandsbassin inden udledning til Storå med en maksimal vandføring på 10 L/sek.

Der søges om tilladelse til, at der ved store regn hændelser fortsat må være overløb fra Bassin ENG til Storå, hvor vandføring ved almindelig udledning og overløb lagt sammen bliver maksimalt 45,4 L/sek.

Der søges om tilladelse til, at der både ved den almindelige udledning samt ved overløb, må udledes industrielt belastet overfladevand der er industrielt belastet med suspenderet stof, bly, kobber, nikkel og zink.

På baggrund af dette har Miljøstyrelsen vurderet om der kan gives godkendelse til det ansøgte. Godkendelsen er meddelt på baggrund af, at der inden udledningen foregår forrensning i et vådt regnvandsbassin.

Fysisk tilsyn

Ved tilsynet den 27-11-2024 blev der ved det fysiske tilsyn foretaget en besigtigelse af det gennemførte projekt med regnvandsbassinet, og det blev konstateret at udløbet til Frøjk Bæk fra bassin ØST er ophørt og bassinerne ØST og ENG er tekniskforbundet via rørstrækning fra bassin ØST til det nye regnvandsbassin.

Der bliver i den kommende periode gennemført kontrolmålinger i udløbet fra bassinet til Storå. Resultaterne af analyserne fra målingerne bliver tilsendt Miljøstyrelsen når de foreligger.

Det fysiske tilsyn fortsatte på følgende områder

Områder ifm. nye miljøgodkendelser

Der blev foretaget en rundgang på virksomheden, og de områder hvor der er meddelt nye miljøgodkendelser blev besigtiget.

Det var ikke alle steder at de nye godkendelser var taget i brug.

Containerpladsen er ikke etableret endnu og hal 22 er ikke helt indrettet med det nye briketteanlæg endnu. Den gl. brikettepresse bliver stoppet og nedtaget når den nye er etableret og indkørt.

Olietanken på 5.900 liter er nedtaget og bliver bortskaffet, der er i stedet etableret en 1200 liters tank med en opsamlingsbakke til mindre mængde spild. Vald.Birn undersøger om de forhold der er etableret ved den nye olietank for er tilstrækkelige ift. tankens placering og brug.

Støberiet og skrotgraven

En rundgang på støberiet blev foretaget. Der var fokus på forpladsen ved skrotgravene, hvor der bliver sat en afspærring op, så der ikke kan ske personskader ved fald i skrotgraven.

Skrotpladsen betjenes af lastbiler med anhænger og da de pladsmæssige forhold er begrænsede i den indendørs aflæsningshal er det vigtigt med fokus på sikkerhed. Ved siden af skrotgravene er etableret en nyere skrotsaks, her bliver der foretaget afklip af skrot fra egen proces eks. indløbsjern som genanvendes i smelteprocessen til nye produkter.

Skrotgraven, der består af tre gruber, er inddelt med en grube til større metalskrot og to gruber med mindre metal skrot.

Skrottet læsses ved hjælp af en magnet monteret på kran i vippecontainere der er placeret i støberiafdelingen.

Når en container er læsset placeres sække med grafit oven i læsset dette er beregnet og afmålt ift. den kvalitet det smeltede stål skal have til den efterfølgende støbeprocess.

Affaldshåndtering og rengøring af arealer

Ved rundgangen kunne det konstateres at den aktuelle rengøringssituation af arealer var fin. Håndtering af affald - støbesand, slagge og filterstøv gav ikke anledning til bemærkninger.

Filtersystemer og AMS

Støjen fra drift af filtersystemerne gav ikke anledning til bemærkningen, og der blev ikke konstateret oplag af sække med filterstøv, eller spild af filterstøv på arealerne ved anlæggene. Der har ikke været indberettet hændelser om utætheder på filtersystemerne i 2024.

Jordforurening

På tilsynet kan der ved gennemgang og rundering af anlægget fx fokuseres på synlige forhold som tilstanden af belægninger (revner, fuger), uhensigtsmæssige oplagsforhold, tegn på spild og dårlige belægninger ved tanknings-/påfyldningspladser og vaskepladser mv.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Gennemgang af miljøgodkendelsens vilkår

Miljøstyrelsen har som oplæg til tilsynet fremsendt en kopi af notat om gennemgang af miljøgodkendelsens vilkår.

Notatet er tænkt som en vejledning for tilsynet ift. at få diskuteret de væsentligste vilkår i miljøgodkendelsen.

Der er med det kommende tilsyn i 2025 planlagt et basistilsyn, her vil vilkårene i miljøgodkendelsen blive fokuseret. Samtidig er EU Kommissionen ved at lægge sidste hånd på revurdering af BREF SF, det betyder at Miljøstyrelsen forventer en annoncering af Kommissionen af den nye BREF SF primo 2025, herefter vil arbejdet med at revurdere miljøgodkendelsen til Vald. Birn A/S gå i gang.

For Vald. Birn vurderer Miljøstyrelsen, at de væsentligste miljøforhold vedrører overfladevand samt, at fokusere på en gennemgang af BAT-Tjeklisten fra den nye BREF SF og indsende denne sammen med en opdateret beskrivelse af fabrikkens miljøforhold som grundlag for Miljøstyrelsens revurdering af fabrikkens miljøgodkendelse.

Håndhævelser

Der har ikke været gennemført håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og nærværende tilsyn har heller ikke afstedkommet håndhævelser.

Øvrige miljøforhold

Vald Birn har et miljøledelsessystem jf. ISO 14001 og det er forventningen at dette system har mange fælles træk til de punkter der fremgår af BAT₁ og BAT₂ i den nye BREF SF. Nogle af emnerne der fokuseres er omkring genanvendelse af affald fra processer samt energianvendelse ved processer. Begge er områder som Vald. Birn har fokus på og arbejder på at optimere.

Oplægget til BAT-AELs for luft har været fremsendt som høringspapir og blev diskuteret tidligere på tilsyn. De nye grænseværdier vil blive skærpet på en række områder og forhold som deposition kan tænkes at få indflydelse på indsatsen med støv fra driften.

Det er besluttet at Miljøstyrelsens indsats omkring BREF arbejdet nedtones, så Miljøstyrelsen vil i fremtiden ikke længere være så synlige i arbejdet som TWG i forbindelse med møder hos JRC med Kommissionens Review Team.

Vald. Birn kan herefter indhente oplysninger via Støberibrancheforeningen.

Støj.

Der er foretaget renovering af ventilationssystemet for maskinfabrikken på virksomheden. Det betyder at det gamle anlæg er nedtaget og et nyt anlæg er opsat.

Støjdata fra det nye anlæg giver en forventning om, at støjniveauet fra anlægget er sænket mærkbart.

Endvidere er det gamle malerværksted nedlagt herunder også ventilationssystemet fra anlægget, hermed er der nedlagt en betydende støjkilde.

Vald. Birn oplyste at man har fokus på energioptimering gennem genvinding af varmen fra udsuget luft i produktionsafdelingen. Varmen fra procesudsugning genvindes ved at føre luften igennem krydsvarmevæksler og ved recirkulering af procesudsugning. Der bliver monteret et ekstra filter på udsuget luft. Derved sikres det, at emissionen på 0,1 mg/m³ kan holdes. Hvis der sker fejl på det primære filter, kommer der alarm fra overvågningen og støv bliver tilbageholdt i det ekstra filter, så støv udslip undgås. Når luften har været igennem det nye ventilationsanlæg, føres det ud i et nyt afkast som placeres tæt på anlægget.

Det er planen, at undersøge om der er mulighed for, at gennemfører lignende projekter på fabrikken og der er også planer om at se på om nogle af afkastene fra fabrikken kan fjernes såfremt genvinding medfører reducerede luftemissioner gennem mere effektiv rensning. Færre afkast vil forventeligt også få en støjreducerende effekt.

Miljøstyrelsen vil foreslå, at Vald. Birn i forbindelse med BREF SF revurderingen gennemfører en ny støjredegørelse, som kan danne grundlag for en vurdering af virksomhedens samlede støjbidrag og støjreduktionsplan i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen som følger efter BREF SF er blevet annonceret fra EU.

Affald. Vald. Birn har taget initiativ til, at etablere en ny containerplads der skal anvendes dels som en mellemstation af fyldte containere inden afhentning til tømning, og dels af tomme containere der placeres, som erstatning for de fyldte, rundt omkring på siden. Ved tilsynet blev det konstateret at containerpladsen er taget delvist i brug da der er placeret et antal containere på pladsen. Miljøstyrelsen bemærkede at pladsen endnu ikke er færdig, da der ikke er befæstet belægning på pladsen endnu.

Vald. Birn A/S blev endvidere oplyst at ansøgning om containerpladsen skal sendes via BoM og indeholde de oplysninger om aktiviteten som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Fabrikken oplyser, at i alt 85 % af den totale affaldsmængde er i regnskabsperioden blevet genanvendt / nyttiggjort (2024). Hovedparten af de fraktioner, som genanvendes, består primært af overskudssand, der anvendes til indbygning af sand-puder under landbrugsbyggeri eller til indbygning i støjvolde og lignende projekter. Derved erstatter overskudssand fra produktionen jomfrueligt sand fra nærliggende råstofindvindinger. Sideløbende er der igangsat flere udviklingsprojekter, hvor der fokuseres på upcycling af overskudssand til brug for andre virksomheder i deres produktion af f.eks. beton, isolering og byggematerialer.

Der er konstant et stort fokus på minimering af affaldsmængder generelt og på en øget genanvendelse af affaldsfraktioner ved bedre kildesortering.

Opsummering:

På tilsynet aftaltes, at

Vald. Birn fremsender følgende til Miljøstyrelsen,

- Notat om vilkårgennemgang som er fremsendt af Miljøstyrelsen som oplæg til tilsynet, udfyldt med fabrikkens kommentarer.
- Beskrivelse af projektet med etablering af regnvandsbassin ENG, samt foto af anlægget, herunder gravitationsledningen på bygningssiden
- Fremsendelse af årsrapport 2024 (Q1 2025)

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.



Tilsyn (Basis) på Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro

Dato for tilsynet 27-11- 2024

Notat om gennemgang af revurdering af miljøgodkendelse (j.nr. MST-1271-00396) samt Miljøgodkendelse til udledning af belastet overfladevand (2022-28072)

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
A Generelle forhold		
A2 Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens indhold		Miljøgodkendelse er tilgængelig for driftspersonalet via BIRN's ledelsessystem. Driftspersonalet er orienteret og instrueret i særlige forhold vedr. foranstaltninger ved evt. udslip til overfladevand samt ved evt. nødoverløb fra Bassin Øst til Frøjk Bæk eller fra Bassin Eng til Storåen.
B. Indretning og drift		
B5 Porten i hal 24 skal være forsynet med automatisk portlukker, som sikrer, at porten kun er åben under ind- og udkørsel.		Port i Hal 24 er forsynet med automatisk lukkeautomatik. Hal 24 har ændret anvendelse, og briketteproduktionen er flyttet til Hal 22. Dette i henhold til Miljøgodkendelse j. nummer 2023 – 48188. Porten i Hal 22 er forsynet med automatisk lukkeautomatik. Lukning sker efter et forindstillet tidsinterval efter at den er blevet åbnet manuelt eller via fjernbetjening fra truck ved ind/udkørsel af materialer.
B7 Virksomheden skal mindst en gang årlig foretage visuel kontrol af belægningen på oplagsarealet for utætheder,	Sidste kontrol – har der været udført vedligeholdelsesarbejde på	Der er også i år 2024 foretaget det årlige kontroleftersyn af belægningen på oplagsarealer. Dette blev udført internt den 3/10-24 og dokumenteret ved rapport med fotos og kommentarer, som findes i

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
revnedannelser og vedligeholdelsesstand. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.	de udendørs arealer siden sidste tilsyn?	BIRN's ledelsessystem. Inspektion omfatter Hal 21,22,24 og 25. Se <u>Bilag 1</u> med rapport for år 2024.
B9 Virksomheden skal have udarbejdet en procedure, der sikrer at nye og eksisterende stoffer løbende vurderes med hensyn til mulige miljøpåvirkninger, herunder i relation til listen over uønskede stoffer og effektlisten.		Dette ved Black & Gary liste samt kemisk APV. Denne opgave udføres løbende i henhold til BIRN's ledelsessystem instruktion "Arbejdspladsbrugsanvisninger" og blanket "Nye produkter og materialer" se <u>Bilag 2</u>.
C. Luftforurening		
C3 Virksomheden skal have etableret kontinuert støvovervågning på procesafkast som angivet i ovennævnte skema.	Eksempel på ABS kontrol fra 2020. Seneste emissionsmålinger – oversigt ?	BIRN har etableret kontinuert støvovervågning på procesafkast. Kontrol af systemet foretages 3-4 gange pr. år af eksternt firma. Se <u>Bilag 3</u> med seneste målerapport for år 2024.
C4 Den kontinuerte støvovervågning skal være tilkoblet visurer eller alarm, der er placeret centralt. Virksomheden Valdemar Birn skal have udarbejdet procedure eller tilsvarende afhjælpende handlinger, hvis den kontinuerte måling viser forhøjet emission,		Se <u>Bilag 4</u> med instruks "kontrol af Filter og målesystem".

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
herunder især forhøjet emission i forhold til grænseværdierne.		
Senest 12 måneder efter meddelelse af denne godkendelse skal virksomheden foretage en emissionsmåling på afkast fra det nye overfladebehandlingsanlæg. Resultatet af målingerne skal anvendes til at eftervise at B-værdierne fastsat for VOC, NOx, Phosphorsyre og Natriumhydroxid fra det nye overfladebehandlingsanlæg overholdes. Dokumentationen skal senest 1 måned efter, at målingerne er gennemført, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt.		Præstationsmålinger på afkast fra nyt overfladebehandlingsanlæg er udført og indrapporteret. Dette punkt anses derfor som afsluttet. BIRN har kontinuerlig online overvågning af emissioner fra filteranlæg, der vises som grafer på kontrolskærme i bl.a. teknisk afdeling / vedligehold. Der afgives alarm ved overskridelse af fastsatte grænseværdier, så vedligehold straks kan gribe ind og kontrollere måleudstyr og udbedre fejl om nødvendigt.
E. Overfladevand		
B1 – B18 Indretning og drift (- B8) Overløb til Storå Vedligehold af afløbsinstallationer	Status er at der er meddelt nye retningslinjer for regnvandsbassinet ift. udledning til Storeå. Status fra Vald. Birn om driften af anlægget	Der er udført projekt med ny og bedre rensning af overfladevand samt udløb til Frøjk Bæk fra Bassin Øst er stoppet. Dette i henhold til Miljøgodkendelse J. nr. 2022-28072.

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
C2 Det rensede overfladevand skal inden udledning til Storå overholde udlederkravene fastsat i Tabel 2.2.	Her er ligeledes meddelt nye retningslinjer for overholdelse af kravværdier ift. udledningen. Status fra Vald. Birn om situationen.	Der er i år 2024 foretaget i alt 3 døgnproportionale målinger på udledning af overfladevand til Storåen. Seneste analyseprøve er udtaget fra det nye udløb fra Bassin Eng og viser ingen overskridelser. Udløb fra Bassin Eng er nu forsynet med flowmåler, så vandprøverne fra og med år 2025 bliver udført 6 x som flowproportionale døgnprøver, som krævet.
C4 – C5 Overløb til Storeå	Status – har der været overløb ?	Der har ikke været konstateret overløb til Storåen eller Frøjk Bæk i år 2024
D Indberetning/rapportering	Status for: Dokumentation for vilkår B2 til B5 Dokumentation for oprensning Rapport for kontrol med måleudstyr Generel rapport om årlig udledning af belastet overfladevand jf. C3	Dokumentation for B2-B5 er udarbejdet af NIRAS i forbindelse med etablering af nyt og større Bassin Eng. Dette er fremsendt til MST som orientering. Der er ikke foretaget kontrol af oprensning af Bassin Eng da det er nyetableret medio år 2024. Der er ikke foretaget kontrol af måleudstyr da det netop er blevet installeret ultimo år 2024. Bassin Øst er oprenset og bundfald kørt på deponi i forbindelse med udvidelsen/ombygning af Bassin Øst Rapport om overholdelse af udledningskrav for overfladevand vil blive udarbejdet jan år 2025. Dette på baggrund af 3 døgnproportionale analyser foretaget af eksternt laboratorium. Se Bilag 5 med seneste analyserapport fra Højvang udtaget fra ny prøvetagningsbrønd for Bassin Eng i nov. 2024.
F. Støj		
Støjkortlægning	Seneste status	Seneste støjmåling er foretaget af BP Støjmåling den 9. juni 2021.

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
F2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af det nye overfladebehandlingsanlæg samt det nye kernefremstillingsanlæg gennemføre en ny støjkortlægning, der dokumenterer kildestyrken og støjbidraget fra driften af hele virksomheden, og lade støjbidraget indgå i en beregning af virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne. Målingerne af støjkluder skal som minimum omfatte nye og ændrede støjkluder siden sidste dokumentation af støj fra driften af Virksomheden. Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1 måned efter, at målingen er gennemført, og senest 6 måneder efter det nye overfladebehandlingsanlæg er taget i brug. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal endvidere med udgangspunkt i teknisk/økonomisk		Se <u>Bilag 6</u> vedhæftede støjrapport.

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
redegørelse, udarbejdet af virksomheden den 13. april 2018, der belyser virksomhedens eksisterende støjforhold, indeholde en prioritering af støjkloder i forhold til støjbidrag fra kilderne, samt en handleplan for reduktion af støjbidraget generelt fra virksomheden til overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder.		
G. Affald		
G2 Virksomheden skal følge fast procedure og instruktion for håndtering og oplag af affald som anført i vedhæftede bilag 1 og bilag 2. Procedure og instruks skal begge være tilgængelige for virksomhedens ansatte.	Oversigt, kan procedurerne vises ?	Proceduren kan læses i vores ledelsessystem se Bilag 7.
H. Overjordiske olietanke		
H12 Arealet, hvor der tankes køretøjer, skal have en tæt belægning (uden revner og afknækkede kanter), som hælder mod et afløb, som enten afleder gennem sandfang og olieudskiller eller afleder til lukket afløbssystem. Der må ikke ske afløb til jorden.		Arealet ved ny 1.200 udendørs dieseltank er sikret mod spil til omgivelserne, da evt. spild ledes til afløb med olieudskiller.
H13 Påfyldningspistol for diesel skal være sikret, så påfyldning kun kan ske ved manuel aktivering af pumpe.		Påfyldning af dieselolie fra ny 1.200 udendørs dieseltank er sikret med hængelås og uden låseanordning på pistolgreb.

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
H14 Tankning af køretøjer skal foregå under konstant overvågning.		Påfyldning af dieselolie fra ny 1.200 uden-dørs dieseltank er sikret med hængelås og uden låseanordning på pistolgreb. Det kan således kun lade sig gøre at tanke under konstant overvågning.
I. Jord og grundvand		
I5 Opbevaring af flydende eller væskeafgivende stoffer skal ske indendørs i tætte lukkede beholdere på befæstet areal med opkant, der kan tilbageholde indholdet af den største beholder, der opbevares på arealet. Belægningen skal være tæt og bestandig over for de opbevarede stoffer. - Herunder køle-/smørmidler, metalspåner, væske til aminscrubber, smøreolie, spildolie, maling m.v. Oplagringen kan ske under tag i stedet for indendørs, når de øvrige bestemmelser i vilkåret overholdes og det sikres at stofferne ikke kan spredes til omgivelserne, herunder af personer uvedkommende virksomheden.	Her ønskes en kort status for virksomhedens samlede oplags situation i de forskellige afdelinger med de forskellige fraktioner.	Midlertidig eksternt lager hos Genfa I/S: • Overskudssand ca. 20.000 tons • Slagge & ovnfor ca. 3.000 tons Brugt kølesmøremiddel til Avista Oil: Max 30 tons i palletanke på lager i Hal 25 Brugt smøreolie til Avista Oil: Max 5 tons i spunstromler i Hal 25 Nikkelholdigt spildevand til Nordic Oily Waste: Max 30 tons i palletanke på lager i Hal 25 Kemi-affald til Fortum Waste Solutions: Max 30 tons i spændelågsfade i Hal 25. Ovnfilterstøv til deponi i Norge: Max 30 tons i vandtætte bigbags i Hal 25. Ingen udendørs oplag af skrot.

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
I18 Virksomheden skal sikre, at der sker inspektion af oplaget mindst en gang hver uge. Dato, navn på den tilsynsførende og oplysninger om oplaget, herunder en visuel bedømmelse af overfladevandet for f.eks. oliefilm, skal fremgår af journalføringen.	Udendørs oplag af skrot, hvordan sikres inspektionen, er der udarbejdet instruks ? Flytning af plads for klipning af skrot – status.	Der er udarbejdet en driftsinstruks der følges. Der er ikke plads til af klipning af skrot, da BIRN ikke har skrotsakse og kun oplagre jernskrot indendørs i skrotgrave
I20 Der skal monitoreres ved følgende anlæg: • Olieudskillere for vaskeplads ved reparations afdeling Jernstøberi. • Oletank (100m ³) og råvareplads	Status. Oletank 100 m ³ – sløjfet, fyldt med sand eller fjernet ?	Gammel oletank til fyrringsanlæg / kedelcentral er sløjfet og er således ikke længere tilgængelig.
J. Indberetning/rapportering		
J4 Virksomheden skal som minimum føre kontrol hver 6. måned med de anlæg, der begrænser virksomhedens luftemissioner, herunder filtre, skrubbere og alarmsystemer. Kontrollen skal foretages med udgangspunkt i virksomhedens driftskontrolplan (jf. leverandørens anvisninger) og kontrollen skal føres til servicereporten. Filterslanger eller filterkassetter skal udskiftes eller repareres, såfremt der er huller i filtermediet eller de på anden måde ikke virker effektivt.		Dette udføres af vedligehold i henhold til driftsinstruks.
Årsindberetning		Se Bilag 8 med Miljøredegørelse 2023, som også er fremsendt til Miljøstyrelsen primo år 2024.

Vilkår jf. miljøgodkendelsen	Myndighedernes Spørgsmål og vurdering	Virksomhedens bemærkninger (27-11-2024)
J9 Virksomheden skal en gang årligt fremsende rapport over virksomhedens drift. Rapporten skal indeholde følgende:		