



Miljøtilsynsskema

Andritz Feed & Biofuel A/S Glentevej 5-7, 6705 Esbjerg Ø

Sagsnr. MIS-26/001484

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Andritz Feed & Biofuel A/S
Adresse	Glentevej 5-7, 6705 Esbjerg Ø
CVR-nummer	43854410
Dato for tilsyn	03-09-2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret
Virksomhedens karakter	A53 - Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² .
Hvad der er ført tilsyn med	Tilsynet er gennemført som et prioriteret miljøtilsyn, dvs. en gennemgang af udvalgte miljøforhold, som har betydning i forholdt til virksomhedens miljørisikoscore.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Eventuelt

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	De har fået en tilslutningstilladelse til vaskeplads meddelt 15-02-2024. De har ikke været opmærksom på vilkår 14, 15 og 21 i tilladelsen og derfor ikke gjort det der står i de vilkår. Det vil de straks få taget hånd om, så de opfylder vilkårene.
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	Virksomheden fik for et par år siden udskiftet alle deres skumslukkere til PFAS-frie skum.
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	Nej
Øvrige forhold og bemærkninger	Virksomheden er ikke blevet informeret, når der kom tømning af olieudskillere. Årsagen er, at beskeden er blevet sendt til mailadressen andritz-fb@andritz.com. Det er nu blevet ændret til, at beskeden og tømningsrapporten i fremtiden sendes til henrik.graakjaer@andritz.com og tf@forenede.dk.

	Der har været lidt problemer med slam, der stopper afløbet til ved den nye vaskeplads. De arbejder på at finde en løsning på problemet. Lige nu forsøger de med, at slammet skræbes sammen og opsamles, hvorefter det bortskaffes til Marius Pedersen, så det ikke kommer ned i afløbet.
--	---