Teknik og Miljø
Klima og Energi
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

AARHUS KOMMUNE

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme

Oplysninger			
Adresse	Viborgvej 761	8471	Sabro
Ejer af dyrehold			
		Telefonnr.	8694 9812
CVR- nr.	72811917	**P-nr.**	1002383478
CHR- nr.	79372		

Godkendelsestype	Anmeldelse §17 (§19 bkg) UD-GÅET	**Godkendelsesdato**	11-04-2012
Bedriftstype	L02		
Samkøring			

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et uvarslet prioriteret miljøtilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:
- Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:
Ved tilsynet blev det konstateret at gyllebeholderen fra 1991 ikke er i drift hvilket også er oplyst tidligere telefonisk som det fremgår af tilsynsrapporten. Gyllebeholderen skal repareres og godkendes af autoriseret beholderkontrol før gyllebeholderen er godkendt til brug til opbevaring af husdyrgødning. Dokumentationen skal indsendes til Aarhus Kommune før gyllebeholderen må tages i brug, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Der var ikke nogen medarbejdere tilstede ved tilsynet

Tilsynsdato	12. oktober 2026	**Tilsynsførende**	Mette Olesen og Lotte Andersen

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
06-06-2024	Indskær-pelser	Manglende beholderkontrol. 2 år overskredet.	Efterkom-met	
02-09-2024	Påbud	Supplerende eftersyn. Tanken skal tømmes og kontrolleres på ny. 03-07-2025: Beholderen er tom og afventer der bliver lavet ny bund.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse

Dokumentation, dyrehold	Ifølge CHR er der 3 dyr på ejendommen. På tilsynet blev det oplyst at der er 11 dyr. Der har altid været kvæg/køer på ejendommen.
Bemærkninger, dyrehold	

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.800	101,76	11-04-2012	4. decem-ber 2018 registreret ophørt i CHR
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	4.000	20,00	11-04-2012	4. decem-ber 2018 registreret ophørt i CHR
Tilladte dyreenheder i alt	121,76 DE				

Registreret dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,71
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	2	2,52
Dyreenheder registreret i alt	3,23		

Produktionsarealer

Bemærkninger, produktionsareal	Der bliver lavet produktionsareal inde i laden ved siden af hvor dyrene går, om vinteren. Dyr går på dybstrøelse. Der er stadig svinestald, som endnu ikke er rengjort eller taget ned. Der ønskes ikke at få svin tilbage på ejendommen.
Læskure	Ingen læskure.

Opbevaringsanlæg

Gylle- og ajlebeholdere

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger

Gyllebeholder	01-06-1991	400	2.050	Halm	02-09-2024	5	Gyllebeholderen ligger under 100 meter fra en sø og derfor skal den kontrolleres mindst hvert 5. år.
Gyllekanaler	01-06-2002	1	200	Fast låg			
Fortank t. gyllebeh.	01-06-2003	1	20	Fast låg			

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Gyllebeholderen er tom og der er vand i bunden. Der er ingen lugt af gylle.
Logbog over flydelag	
Fortanksniveau og spjæld	Ok.
Pumper og rør på gyllebeholder	Ok.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Under 35 m til sø på ca. 350 m2. Der er lavet barriere som kan tilbageholde gyllen ved eventuelt udslip. Der er derfor 5-årskontrol på gyllebeholderen.
Bemærkninger til gyllebeholder	Ved miljøtilsyn d. 6. juni 2024 blev det konstateret at fristen for beholderkontrol på gyllebeholderen fra 1991 er overskredet, hvilket blev indskærpet d. 25. juni 2024. Aarhus Kommune har d.11. september 2024 modtaget en foreløbig beholderkontrolrapport over ejendommens gyllebeholder fra 1991. I beholderkontrolrapporten fremgår det, at der siver gylle ud ved bundpladen. Aarhus Kommune henstiller til, at det i rapporten anførte arbejde ved gyllebeholderen skal udføres inden den 1. juli 2025. Aarhus kommune modtog d. 16. juli 2025 fra Johsens Entreprenør og Kloakservice APS en endelig rapport uden konklusion, da der ikke er lavet supplerende eftersyn inden 1. juli 2025 eller at beholderen er meldt ude af drift. 13. august 2025 sendes påbud om, at der skal foretages et supplerende eftersyn på gyllebeholderen snarest og senest d. 8. sep 2025. 28. november 2025 kontaktes ejer pr. telefon. Ejer oplyser at beholderen er midlertidig ude af drift. Han er i tvivl om gyllebeholderen skal tages i brug igen i fremtiden. Der aftales i telefonen at ejer kontakter kommunen når gyllebeholderen er repareret eller den skal tages permanent ud af drift. Ved uvarslet tilsyn 12. oktober 2026 konstateres det at gyllebeholderen ikke er i brug. Der er vand i bunden af gyllebeholderen og der er ikke lugt af gylle. Det er ved tilsyn konstateret at gyllebeholderen er taget ud af drift, da der ikke er modtaget dokumentation for reparation og kontrol fra autoriseret kontrollant. Gyllebeholderen kan tages i brug igen såfremt den repareres og godkendes til brug af autoriseret kontrollant. Dokumentation fra autoriserede kontrollant skal indsendes til Aarhus Kommune før gyllebeholderen igen kan tages i brug.

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Ok. Mødding i markstak ved siden af gyllebeholderen.
Tilstand af møddingsplads	

Sidebegrænsning af møddings-plads	
Afløb fra møddingsplads	
Tag- og overfladevand, mød-dingsplads	
Bemærkninger til møddingsplads	

Markstakke		
Markstakke	Mødding i markstak ved siden af gyllebeholderen. Når mødding ikke ligger på en dertil indrettet møddingplads, men ligger på bar jord, skal stakken følge reglerne for markstak.	markstakke
Kort over markstakke	Der skal føres optegnelse over placeringen af markstak. Markstakken må ikke lige på samme placering, førend der er forløbet 5 år. Markstakken må højst ligge samme placering i 12 måneder ad gangen.	

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Affald sorteres i affaldsbeholdere inde hvor kontor-papirene er.
Farligt affald	Sorteres.
Olie- og kemikalieaffald	Spildolie skal opbevares på spildbakke eller bag opkant. Dette er også gældende for olie i olietønder.
Klinisk risikoaffald	Ok.
Animalsk affald	DAKA.
Andre affaldstyper	
Bemærkninger til affald	Åbne olietønder og spildolie skal opbevares bag opkant eller på spildbakke. Se mere herom i brevet.

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Anvendelse af vaske-plads	Vaskeplads anvendes til marksprøjte.
Opbevaring af sprøjte-midler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum.
Afløb fra vaskeplads	Der er afløb fra vaskepladsen til gyllebeholderen.
Tilstand af vaskeplads	Ok. Ældre vaskeplads, men ingen revner i belægningen.
Bemærkninger til vaske-plads	Ingen bemærkninger.

Olietanke	
Olietanke	1 Olietank fra 2001
Placering af olietanke	På fast bund.
Mærkeskilt og sløjf-ningsfrist	Olietanken skal sløjfes i 2031.
Registreret i BBR	Tanken er ikke registreret i BBR. Olietanke skal være registret i BBR.
Fyringsanlæg og rør-føring	

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Jordforurening	Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger	
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen bemækrninger.
Lugt-, støv- og støj	Ingen bemærkninger.
Ventilationssystem	
Rengøring	Rengøring af anlæg mangler efter endt brug.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		**4,01**