

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Pannerupvej 32	8520	Lystrup
Ejer af dyrehold	Pannerup Hestecenter I/S v/Morten Andersen		
Mobil nr.	60950820	Telefonnr.	
CVR- nr.	30230671	P-nr.	1013033982
CHR- nr.	133992		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om manglende overdækning af møddingscontaineren. Dette fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet:

Tilsynsdato	25. marts 2026	Tilsynsførende	Clara M. Lycke
--------------------	----------------	-----------------------	----------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
30-03-2026	Indskærper	Møddingscontaineren skal overdækkes.		
30-08-2023	Indskærper	Afløb stoppet.	Efterkommet	31-08-2023
13-07-2022	Indskærper	Møddingen skal overdækkes.	Efterkommet	31-08-2023

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	11	3,79	01-06-2002	
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	4	0,85	01-06-2002	
Tilladte dyreenheder i alt		4,64 DE			

Opbevaringsanlæg

Gylle- og ajlebeholdere

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Ajlebeholder	31-12-1999		6				

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Møddingsplads	01-06-1990	130	130

Møddingsplads

Tilstand af møddingsplads	Dybstrøelse opbevares i container på møddingspladsen. Pladsen har dog revner og er utæt i bunden. Pladsen skal leve op til § 13 i husdyrgødningsbekendtgørelse, hvis man vælger at gå væk fra containerløsningen.
Sidebegrænsning af møddingsplads	3 vægge
Afløb fra møddingsplads	Der er udfordringer med afløbet fra møddingspladsen. Opsamlingsbeholderen er for lille ift. pladsen, så den bliver hurtigt fyldt. Der aftales på tilsyn, at den skal tømmes oftere for at undgå opsamling af overfladevand på pladsen.
Overdækning af mødding	Containeren var <i>ikke</i> overdækket på tilsynstidspunktet. Se vedlagt tilsynsbrev.

Opbevaringskapacitet

Fast husdyrgødning	0,55
Flydende husdyrgødning	19,86

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrاتفølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	3
Resultat (vægtet score)		3,67

