



Rapport for miljøtilsyn hos Wärtsilä Danmark A/S, Kystvejen 100, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	99569956	CVR nr.	14281746
E-mail	inge.peder- sen@wart- sila.com	P. nr.	1000065514

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	---
Tilslutningstilladelse spildevand	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Wärtsilä Danmark A/S producerer og servicerer bl.a. maskiner, motorer, generatorer til skibsindustrien samt til kraftvarmeverker. Virksomheden fik en afdeling på Kystvejen 100, Nørresundby i 2014. Der foregår ikke en egentlig produktion på denne adresse. Virksomheden bruger primært lokaliteten som lager for de rejsende medarbejdere, som også har mulighed for at bruge værksted. Ved miljøtilsynet i 2026 blev det oplyst, at der ikke havde været foretaget slibning og svejsning de sidste 10 år. Virksomheden foretager vask af emner og motorer i vaskerummet. Først grovvaskes emnerne på en indendørs vaskeplads over en opsamlingsgrube, herefter i en af de 2 vaskemaskiner. Ved miljøtilsynet i 2026 blev det oplyst, at det er en aktivitet der har været nedadgående de seneste år. Der er ikke ansat en fast medarbejder på værkstedet. Der er mellem 15 – 30 på kontoret.				
Produktionsareal (m²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
500	0	7-17		
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
1	Slibning	Slibestøv		Filtermåtter
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
3	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
4	Vaskemaskine / affedter	Vanddamp		
5	Vaskemaskine / affedter	Vanddamp		
6	Vaskemaskine / affedter	Vanddamp		
7	Rumudsugning	Vanddamp		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm³/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					
3		1,0					
4		1,0					
5		1,0					
6		1,0					
7		0,5					

Rumopvarmning:
Varmepumper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har 6 procesafkast, alle med en højde på ca. 1,0 meter over tag. 3 af afkastene er fra hhv. 2 vaskemaskiner og 1 rensebar. Der er ikke etableret olietågefiltre fra disse vaskemaskiner/rensebar, hvilket blev accepteret ved miljøtilsyn i 2014. I tre øvrige afkast kan der forekomme svejserøg. Ved ét af de tre udsugninger for svejserøg er der tilkoblet en slibemaskine, og herfra er der etableret et filter. Der foretages ikke længere service og vedligehold på procesafkastene for svejserøg og slibning, da de ikke har været anvendt de sidste 10 år.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		Udendørs, ingen støjdæmpning
3	Intern transport		Udendørs, ingen støjdæmpning
4	Afkast		Udendørs, ingen støjdæmpning
5	Ventilation		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ved tilsynet ikke konstateret nævneværdig støj fra virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i et område der er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og regnvand afledes og bortskaffes separat til henholdsvis renseanlæg og nærliggende vandløb. Der afledes ingen processpildevand til offentligt kloaksystem.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på virksomheden.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Vaskeprodukter, rensningsmidler mv. er placeret indendørs på spildbakker. Belægningen på lageret er beton, og der er ikke afløb til kloak.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Miljøstyrelsens affaldsrapport (ADS) for Wärtsilä Danmark A/S på den pågældende lokalitet blev gennemgået - affaldsflowet fra 2023 til 2025. Virksomhedens affald bortskaffes af Marius Pedersen A/S. Opdeler blød og hård plast samt i farve og ikke farve. Det kunne konkluderes, at både flamingo og spraydåser sorteres fra som hver sin affaldsfraktion, men kan ikke genfindes i ADS. Det er muligt, at Marius Pedersen A/S registrerer forkert eller glemmer at registre i ADS. Wärtsilä bedes følge op på dette, så det fremover fremgår af ADS. Det olieholdige vaskevand fra den indendørs vaskeplads og vaskemaskiner ledes med en pumpe til en palletank, som er placeret indendørs i et kar. Vaskevandet fra palletanken afleveres som farligt affald. Mængden af vaskevandet er faldet markant de seneste år fra omkring 44 tons i 2020 til ca. 5 tons i 2026. Deres arbejdstøj vaskes af eksternt, som også kasserer det defekt tøj. Det blev oplyst, at der er en affalds koordinator på virksomheden, som øger fokus på korrekt og optimal sortering af affald. Det kan kludreres, at affaldssorteringen vurderes at være særdeles i orden.
Affald, opbevaring	Det farlige affald er placeret udendørs i en miljøcontainer. Det kunne konstateres, at der trængte til en oprydning i containeren. Endvidere var taget utæt, som vi aftalte skal tættes snarest muligt, så opsamlingsmagasinet ikke fyldes med vand. Det olieholdige spildevand fra den indendørs vaskplads og vaskemaskinerne opbevares i en palletank, som er placeret indendørs i et kar, hvor der ingen gulvafløb er i nærheden. Jernskrot opbevares i en container udendørs, som der er kommet låg på siden sidste miljøtilsyn.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af miljøtilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er placeret i et område uden drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Wärtsilä får foretaget vedligehold og services af deres maskiner, motorer og generatorer i udlandet (Polen, Tyskland; Norge) eller andre underleverandører, hvorfor deres værkstedsaktivitet er begrænset.
Planforhold	Virksomheden er placeret i område 2.2.I1, Bouet, iht. kommuneplanerammerne. Området er ligeledes omfattet af Byplanvedtægt NS11.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Det blev oplyst, at den indendørs vaskeplads opsamlingsgrube tjekkes for utætheder en gang om året ved pejling. Endvidere tømmes opsamlingsgruben cirka en gang om måneden. Det blev drøftet, at opsamlingsgruben bør pejles oftere, som fremover forventes at være hvert kvartal.
Jordforurening	Ejendommen Kystvejen 100 er ikke kortlagt iht. jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Wärtsilä Danmark er miljøcertificeret efter ISO 14001. Der er ingen lokal miljømål for Kystvejen 100. Wärtsilä har et mål om at blive CO ₂ neutrale fra 2030 på scope 1 og 2. Alle bilerne er ved at blive udskiftet til el-biler. Virksomheden er på lokaliteten overgået fra opvarmning med gas til opvarmning med varmepumper. Der er en lokal affaldskoordinator på virksomheden. Det blev drøftet, om virksomheden bruger kemikalier der indeholder PFAS, hvilket ofte forekommer ved maskinværksteder. Efter aftale fremsendes der vejledningsmateriale fra Miljøstyrelsen for hvordan PFAS identificeres og udfases fra produkter og råvarer. De har udarbejdet en Code of Conduct for underleverandører, der sikrer at de lever op til samme sociale, etiske og miljømæssige standarder som Wärtsilä Danmark. De har studerende fra Maskinmesterskolen fra hvert semester.