Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
30-09-2026
Sagsnummer
26-019112

Tilsynsrapport for §9-tilsyn i forbindelse med forurening af vandløb med restvand:

Adresse:	Klausievej 12, 6990 Ulfborg
CVR:	19636208
Type:	§9-tilsyn – d. 09-09-2026

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er 09-09-2026 anmeldt forurening af vandløb:
  - Nord for Rejkjærvej 7 er tilløb til Madum Å forurenet med restvand: I vandløbet ses lammehaler: Vandet havde en lidt brunlig farve, og særligt ved udløb fra drænrør var der en tydelig lugt af ensilagevand.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

Det skal kontinuerlig sikres, at håndtering af restvand/ensilagesaft sker uden risiko for forurening af grundvand og overfladevand.

- Indskærpelse gives med grundlag i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17.

Det er ved tilsyn 09-12-2025 konstateret:

At der ikke er tilstrækkelig kapacitet i eksisterende opsamlingsbeholder til restvand/ensilagesaft:

- Opsamlingsbeholder størrelse: ca. 25 m3.
- Ensilagesiloer + forplads er via Ortofoto opmålt til ca. 5.300 m2.
- Ifølge Landbrugets Byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal 5.300 m3 opsamlingsareal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på (5.300 x 0,033) = 175 m3.

Varsel om påbud:

Ringkøbing-Skjern Kommune varsler hermed påbud om, at der skal etableres tilstrækkelig opsamlingsbeholder/bufferkapacitet til udsprinklingsanlægget. Varsel om påbud gives med grundlag i Husdyrbruglovens § 39.

- Opsamlingsbeholderens størrelse skal bringes i overensstemmelse med § 10 i husdyrgødnings-bekendtgørelsen: "Bedrifter, der oplagrer husdyrgødning, ensilagesaft eller restvand skal have

en tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af gødning og til, at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning."

Det er Ringkøbing-Skjern kommune vurdering, at anvisningerne i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" vil være med til at sikre, at restvand kan udsprinkles forsvarligt og ikke på vandmættet jord.

- **Der varsles påbud om, at når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i Landbrugets byggeblad følges:**
    - **Der skal etableres bufferkapacitet på minimum 175 m3 (med nuværende størrelse på ensilagesiloer inkl. forpladser).**

Tilsynsrapporten er en partshøring efter forvaltningslovens § 19:

- Hvis I har bemærkninger til de faktiske eller retlige forhold i sagen, skal disse være modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune inden for 21 dage = **senest 21-10-2026.**
    - Ejer har i høringsperioden mulighed for at komme med betragtning om, hvor hurtigt opsamlingsbeholderen kan være etableret.

Når høringsfristen er udløbet, vil kommunen tage stilling til, om det varslede påbud skal meddeles i den foreliggende form eller ændres på baggrund af de modtagne bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på https://dma.mst.dk/ . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
30-09-2026	Varsel af påbud	Der skal etableres tilstrækkelig bufferkapacitet til restvand.
09-09-2026	Indskærpelse, miljø	Det skal sikres, at håndtering af restvand/ensilagesaft sker uden risiko for forurening af grundvand og overfladevand.
05-08-2026	Miljø	Ensilagesaft/restvand skal enten pumpes til gylle eller udsprinkles på et tilstrækkeligt stort markareal i omdrift. På marken skal der være afgrøde til at opsamle næringsstoffer.
09-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Gylleforsuring: Den gennemsnitlige pH-værdi på månedsvis må maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal være mindre end 6,5. Anlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.
09-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Ny ensilageplads skal lovliggøres (anmeldes).

09-12-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord. Sprinkler skal serviceres.

Tilsynskommentarer

Opbevaringsanlæg	
Forurening, vandløb	Der er anmeldt forurening af tilløb til Madum Å (vandløb nord for Rejkjærvej) <u>Observationer 09-09-2026:</u> - Nord for Rejkjærvej 7 er tilløb til Madum Å forurenet med restvand/ensilagesaft. - I vandløbet ses lammehaler, som er et tydelig tegn på, at vandet er kraftigt forurenet med organisk stof. - Vandet havde en brunlig farve, og særligt ved udløb fra drænrør var der en tydelig lugt af ensilagevand.
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<u>Ved besigtigelse 09-09-2026 på Klausievej 12</u>: - Driftsleder oplyser at pumpe til at udsprinkle restvand for ca. 10 dage siden er gået i stykker, hvorefter restvand er stået op på ensilagepladsen. - For at få vandet væk fra pladsen og for at kunne komme ned og reparere pumpe, er der i opsamlingsbeholder sat en mindre pumpe i drift: Der pumpes restvand via en vandslange (3/4") til gyllekanal i kostald: o Slangen er blevet kørt i stykker/blevet utæt, hvorefter restvandet er afstrømmet til overflade- og regnvandsbrønd syd for kostald. På denne måde er restvand via overfladebrønd og dræn blevet ledt til vandløb. Ved besigtigelsen er vandslangen blevet skiftet til en ny tæt slange, og restvand pumpes til gyllekanal. <u>Vurdering:</u> Årsag til forurening af vandløb vurderes til at være stoppet.
Opsamlingsbeholder til restvand	Det er ved basistilsyn 09-12-2025 konstateret, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet i eksisterende opsamlingsbeholder til restvand/ensilagesaft: - Opsamlingsbeholder størrelse: ca. 25 m3. - Ensilagesiloer + forplads er via Ortofoto opmålt til ca. 5.300 m2. - Ifølge Landbrugets Byggeblad "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" skal 5.300 m3 opsamlingsareal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på (5.300 x 0,033) = 175 m3. <u>Vurdering:</u> - **Der varsles påbud om, at der skal etableres bufferkapacitet på minimum 175 m3 (med nuværende størrelse på ensilagesiloer inkl. forpladser).**

	- **Når restvand udsprinkles, skal anvisningerne i Landbrugets byggeblad følges.** Vær opmærksom på, at selv om der etableres større bufferkapacitet, er det stadig ejers ansvar, at restvand ikke udsprinkles på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Udsprinkling af restvand må ikke ske, hvor der er risiko for afstrømning til vandløb via overflade eller via dræn.

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.