



Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Smede- og Maskinudlejning v. Benny Thomse, Jordemodervej 11, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.08.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	31627086	CVR nr.	32905978
E-mail	Nordjysk-smede@gmail.com	P. nr.	1016085967

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-08-2026	Aftale	Meddelt	På tilsynet blev det aftalt, at virksomheden følger op på, at Avista Oil indberetter afhentninger af farligt affald fra virksomheden til Affaldsdatasystemet (ADS). Dokumentation herfor skal fremsendes til Aalborg Kommune senest den 01/09-2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører primært service, reparation og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner. Arbejdet omfatter blandt andet smedearbejde, svejsning samt montage- og reparationsopgaver, der i vid udstrækning udføres ude hos kunderne.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
600	0	00-24	00-24	00-24
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har et punktudsug i den eksisterende bygning. Det er oplyst, at punktudsugget skal flyttes til den nye bygning, og det tilhørende afkast er derfor midlertidigt nedtaget. Virksomheden afventer i øjeblikket en vurdering fra et ventilationsfirma med henblik på dimensionering af det fremtidige ventilationsanlæg samt fastlæggelse af den nødvendige afkastshøjde. Punktudsugget skal anvendes i forbindelse med svejsearbejde.
Lugt	På tilsynstidspunktet blev der ikke observeret lugt eller lugtgener relateret til virksomhedens aktiviteter.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De væsentligste potentielle støjkloder på virksomheden er en indendørs placeret kompressor samt periodisk svejsearbejde.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand fra virksomhedens værkstedsaktiviteter, og der er ikke etableret afløb i værkstederne. Virksomhedens spildevand består således primært af sanitært spildevand samt spildevand fra den eksisterende vaskeplads, som afledes via olieudskilleranlæg.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Vaskepladsen er etableret med tæt belægning og afvandes til olieudskilleranlæg. Belægningen fremstod ved tilsynet i god stand uden synlige tegn på skader eller utætheder.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har et olieudskilleranlæg med et anslået volumen på ca. 400 liter. Udskilleren er etableret i forbindelse med en vaskeplads. Det blev oplyst, at vaskepladsen alene anvendes til vask af private personbiler. Virksomheden foretager selv løbende tilsyn med udskilleren og oplyser, at anlægget er blevet tømt et par gange siden etableringen. Seneste tømning fandt sted for ca. 3-4 år siden. På baggrund af den begrænsede anvendelse af vaskepladsen og under forudsætning af, at virksomheden fortsat fører løbende tilsyn med udskilleren, vurderer Aalborg Kommune, VirksomhedsMiljø, at den nuværende praksis er acceptabel. Vurderingen forudsætter, at der ikke sker ændringer i anvendelsen af vaskepladsen eller i belastningen af udskilleranlægget.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
5d				Fyringsgasolie		Over terræn, uden-dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke. Spildolie opbevares i 200 liters tromler.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden anvender primært jern og stål i forbindelse med smede- og montagearbejde. Der opbevares kun begrænsede mængder råvarer på virksomheden, da hovedparten af aktiviteterne udføres hos kunderne, og materialer i vid udstrækning indkøbes til de konkrete opgaver.
Råvarer, opbevaring	Virksomhedens råvarer opbevares hovedsageligt indendørs.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Virksomheden har et mindre oplag af olieprodukter. Spildolie opbevares i enkelte 200 liters tromler, som er placeret på spildbakker. Hovedparten af virksomhedens olieprodukter indkøbes i 20 liters dunke. Oplaget er begrænset, da produkterne primært bestilles i forbindelse med konkrete opgaver. Olieprodukter og øvrige kemiske produkter opbevares indendørs på tæt belægning i et lokale uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der forekommer generelt begrænsede mængder affald på virksomheden, da hovedparten af virksomhedens aktiviteter udføres hos kunderne. Affaldet sorteres i relevante fraktioner og opbevares hensigtsmæssigt.
Affald, farligt	Virksomhedens farlige affald bortskaffes via Avista Oil. Affaldet er ikke registreret i Affaldsdatasystemet (ADS). Ved tilsynet blev det oplyst, at afhentning af de pågældende affaldsfraktioner sker med lange intervaller, typisk hvert 4.-5. år, som følge af de begrænsede affaldsmængder. Spraydåser og oliefiltre opbevares i godkendte beholdere leveret af Avista Oil. Spildolie opbevares i 200 liters tromler, der er placeret på spildbakker. Anvendt absorptionsmateriale bortskaffes via genbrugspladsen.
Affald, sortering	Virksomheden foretager sortering af affald i relevante fraktioner. Særligt jern- og metalskrot sorteres grundigt med henblik på genanvendelse.
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares indendørs i en bygning uden afløb. Øvrige affaldsfraktioner opbevares udendørs i containere. Der forekommer begrænsede mængder affald på virksomheden, hvilket blandt andet skyldes, at hovedparten af virksomhedens aktiviteter udføres hos kunderne.
Affald, bortskaffelse	Jern- og metalskrot samt øvrigt affald fra virksomheden sorteres og bortskaffes til godkendte modtagere. Farligt affald håndteres særskilt og bortskaffes efter gældende regler.
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares indendørs på tæt, impermeabel belægning i et lokale uden afløb.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de besigtigede arealer blev der ikke observeret synlige tegn på jordforurening. Endvidere blev der under tilsynet ikke konstateret forhold, der kunne indikere jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, og der er ca. 170 meter til nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	resser (OSD). Det er derfor vigtigt, at eventuelle spild og uheld forebygges, og at forurening af jord og grundvand imødegås ved hurtig indsats og oprensning.
Generelle bemærkninger	Virksomheden udfører primært arbejdsopgaver ude hos kunderne, hvorfor aktivitetsniveauet på virksomhedens adresse er begrænset. Ved tilsynet fremstod de besigtigede arealer og faciliteter ryddelige og velordnede.
Planforhold	Der er ikke noget kommuneplanrammeområde for dette område.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden er ikke omfattet af krav om regelmæssig egenkontrol eller føring af driftsjournal. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Jordforurening	Der er ikke registreret oplysninger om jordforurening på ejendommen.
Bæredygtighed*	Virksomheden oplyser, at der løbende arbejdes med at reducere energi- og ressourceforbruget i produktionen. Der fokuseres blandt andet på effektiv udnyttelse af råvarer samt sortering og genanvendelse af jern- og metalskrot. Affald fra produktionen håndteres via godkendte affaldsmodtagere. Virksomheden har udskiftet al belysning til LED.