



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2022 - 6286
Ref. Anell/Mabsi
Dato: 22.09.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Tasso A/S
Virksomhedens adresse	Frederiksgade 37, 5000 Odense C
CVR nummer	37851515
Virksomhedstype	2.4 Drift af jernmetalstøberier > 20 tons om dagen
Tidspunkt for tilsynet	7. maj 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	20. april 2026
Deltagere fra virksomheden	Bjarne Faurbye
Øvrige deltagere	--
Tilsynet udført af	Marco Benkhettab Sindlev og Annemette Ellefsen
Tilsynet omfattede	Basistilsyn med gennemgang og opfølgning på overholdelse vilkår jf. virksomhedens miljøgodkendelse, herunder rundgang på hele virksomheden.
Materiale udleveret	Ved tilsynet blev der fremsendt emissionsmålinger og tjekskemaer for vedligeholdelse af filtre fra december 2025. Desuden blev flow skitse for produktionen fremsendt.



Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn i september 2023.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Indrapportering af lastbiltransporter	Virksomheder indsender halvårslige rapporter for indberetning af lastbiltransporter for henholdsvis Frederiksgade og Langegade. Rapporter har været indsendt til tiden, og der har ikke været overskridelser af vilkåret om lastbiltransporter.
Årsrapport	Der er indsendt årsrapport for 2024 og 2025 den 12. marts 2026.

Jordforurening

Ved gennemgang og rundring på virksomheden var der fokus på synlige forhold som tilstanden af belægninger (revner, fuger), uhensigtsmæssige oplagsforhold, tegn på spild og dårlige belægninger. Der blev ved rundgang på virksomheden ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, Fyns Amt 2006
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af nødgenerator, 14.11.2023.

Gennemgang af miljøforhold

Tilsynet er gennemført som en kombination af møde med vilkårgennemgang, rundgang på virksomheden og drøftelse af igangværende og ønskede fremtidige aktiviteter.

Generelle forhold

Et af fokuspunkterne ved tilsynet var vibrationer fra virksomheden, som opfølgning af klage over vibrationsgener modtaget den 16. april 2026, se under punktet støj og vibrationer.

Indretning og drift

Tasso har i 2025 haft en produktion på ca. 12.700 t smeltet jern, som har givet ca. 11.900 t stanggods. Dette er indenfor rammerne af virksomhedens miljøgodkendelse, der giver godkendelse til 20.000 t pr. år.

I 2010 blev etableret en udendørs lagerplads på 1000 m² på arealet mod Albani/Langgade. Oplagspladsen er etableret i henhold til vilkårene i miljøgodkendelsen og er udført med fast belægning, som vedligeholdes løbende. Overfladevand fra oplagspladsen afledes via afløb til offentlig kloak.

Der produceres fortsat i 3-holdsskift fra søndag aften til fredag aften. Der har i 2025 ikke været behov for at producere i weekenderne.

Nødgenerator

Ved rundgang på virksomheden blev det konstateret, at der tæt ved nødgeneratorens påfyldningsstuds er et afløb til overfladevand. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der i forbindelse med påfyldning af dieselolie på nødgeneratoren, kan være risiko for spild som efterfølgende kan løbe til afløbet. Selvom påfyldning af dieseltanken forventes at ske relativt sjældent, skal der etableres en løsning, som sikrer, at eventuelt spild ikke kan tilledes afløbet

	
Nødgenerator med indbygget dieseltank	Påfyldningsstuds til nødgeneratorens dieseltank. Afløb til overfladevand tæt på studsene.

Tasso skal derfor fremsende en plan for håndtering af et eventuelt dieselspild ved tankning af nødgeneratoren. Tasso fremsendte den 29. maj håndteringsplan for eventuelt spild. Det fremgår af planen, at Tasso har indkøbt en tætningsmåtte til afdækning af afløbet samt en opbevaringsboks til måtten. Boksen er placeret umiddelbart ved siden af nødgeneratorens påfyldningsstuds. Billedokumentation er samtidig fremsendt.

Tasso har i håndteringsplanen beskrevet, at: *"I tilfælde af oliespild kan afløbet derfor hurtigt afdækkes, inden chaufføren henter et oliespildkit fra tankvognen"*.

Miljøstyrelsen tager den fremsendte håndteringsplan til efterretning. Miljøstyrelsen finder dog, at tætningsmåtten skal anvendes forebyggende og dække afløbet under alle tankninger af nødgeneratoren. Måtten skal således være placeret over afløbet, inden tankningen påbegyndes, og forblive på plads under hele tankningen. Dette skal sikre, at et eventuelt spild ikke kan tilledes afløbet til overfladevand.

Vandbehandlingsanlæg

Ved tilsynet blev det konstateret, at flere kemikaliedunke var placeret direkte på gulvet i nærheden af vandbehandlingsanlægget. Hvis en dunk væltes eller beskadiges kan der være risiko for, at kemikalier kan løbe til vandbehandlingsanlægget.

Miljøstyrelsen indskærper, at dunkene enten skal fjernes, eller at der etableres en opsamlingsbakke, der mindst kan rumme indholdet af den største beholder, jf. vilkår 30.

Virksomheden har den 8. maj 2026 fremsendt dokumentation for, at der er etableret en spildbakke under kemikaliedunkene.

	
Vandbehandlingsanlæg	Oplag af kemikalier på gulv ved siden af vandbehandlingsanlægget.

Maskinværksted

Der anvendes drejbænk med tør-bearbejdning, der anvendes ikke køle-smøremidler.

Fræser er indrettet med magnetbånd for at undgå at metalstå og-spåner spredes.
CNC-forarbejdningscentret anvendes ikke og er til salg.

Oplag

Oplag af færdigvare ske på udendørs oplagsplads. Oplag af genbrugsjern til produktionen er placeret udenfor på befæstet areal med afløb til olieudskillere.

	
Oplag af stanggods	Oplag af stanggods

Luftforurening

Miljøstyrelsen har gennemgået den fremsendte emissionsrapport ”rapport stoftemissionsmåtning nr. 251009-5002” fra Job-group af den 10. december 2025. Det fremgår af rapporten, at der er foretaget målinger af støvindholdet den 8. juni 2023 ved afkast U2291/U2290, eloven, afkast U3820/1890 maskinværksted og afkast U3320/2020, skærehæl. Målingerne viser, at virksomheden overholder vilkårene for emissioner af støv (vilkår 7 og 8). I forbindelse med målingerne er filtre blevet kontrolleret.

Tryk ved filtre logges, og ved unormale målinger og ved stort trykfald efterses filtre. Der er elektronisk vagt via pc, der giver alarm i tilfælde af forhøjede støvemissioner. Alarmen går direkte til teknisk direktørs telefon.

Da der i produktionen ikke anvendes oliesmøremidler, måles der derfor ikke for olieaerosoler. Der anvendes ikke furan ved støbning, og derfor måles der ikke for dette stof. Der er tidlige gennemført emissionsmålinger for dioxin, der har vist, at emissionen for dioxin/furan overholder grænseværdierne med god margin.

Porte, døre og vindruer holdes lukket under produktionen. Der er log på porten.

Lugt

Der er ingen nævneværdige lugt i forbindelse med virksomhedens produktion.

Spildevand

Der udledes ikke processpildevand.

Overfladevand fra udendørsarealerne ledes via olieudskillere til offentlig kloak.

Sanitært spildevand fra virksomheden udledes til offentlig kloak.

I den forestående revurdering kunne det være relevant at slette vilkår 22, da der ikke forekommer processpildevand.

Støj og vibrationer

Der foretages kontinuerlig registrering og logning af vibrationsniveauer via elektroniske vibrationsmålere.

Miljøstyrelsen har modtaget to klager, over gener i forbindelse med vibrationer fra virksomheden, i henholdsvis marts 2024 og i april 2026.

Tasso har i forbindelse med den klagen i 2024 valgt at få gennemført en orienterende måling af vibrationer, der fremkommer ved aktiviteter på virksomheden, særligt med henblik på håndtering af materialer i produktionen.

De gennemførte målinger viser, at det KB-vægtede accelerationsniveau vil være i størrelsesorden 73 dB(KB), hvilket ligger tæt på den gældende grænseværdi, usikkerheden på estimatet er dog høj ± 10 dB. Grænseværdien er 75 dB for boligområder og 80 dB for boliger i blandet bolig og erhvervsområde. Langgade er ifølge lokalplanen områdeklassificeret som ”blandet bolig og erhverv”.

Miljøstyrelsen har på baggrund af resultaterne fra den orienterende vibrationsundersøgelse vurderet, at der ikke er grundlag for at iværksætte yderligere undersøgelser. Oplæring og træning af medarbejdere i håndtering af produkter vurderes at minimere antallet af hændelser, hvor u hensigtsmæssig håndtering af produkter forekommer.


Som opfølgning på vibrationsklagerne foretager Tasso kontinuerlig registrering og logning af vibrationsniveauer via elektroniske vibrationsmålere. Den er installeret ud mod Langgade, og

placeret ved lagerpladsen, hvor vibrationspåvirkningen vurderes at være størst. Ved alarm sendes SMS til værkfører.

Tasso har den 18. maj 2026 fremsendt bemærkninger til klagen over vibrationer mv, som Miljøstyrelsen har fremsendt til kommentering hos virksomheden. Tasso henviser til den orienterende vibrationsmåling, der blev gennemført i 2024, hvor der ikke var grundlag til at iværksætte yderligere tiltag.

Der er gennemført oplæring og træning af medarbejderne i håndtering af produkter, som der efterfølgende er fulgt op på. Yderligere oplyser Tasso, at der ikke er sket ændringer i produktionen og håndtering af materiale.

I forbindelse med Tassos interne undersøgelser er der identificeret mindre frostskeer i et køreareal langs Langgade, som muligvis kan give støj ved truckkørsel, dette vil blive udbedret i maj 2026. Ved tilsynet blev dette område tilset, og der var optegnet afmærkninger på asfalten, hvor huller skulle repareres.

		
Afmærkninger på asfalten, hvor, hullerne skal repareres	Afmærkninger på asfalten, hvor, hullerne skal repareres	Vibrationssensor opsat i 2024

Miljøstyrelsen vurderer, at med udbedring af kørearealet er det ikke baggrund for yderligere tiltag.

Der produceres ikke tungt stangods mere, hvilket betyder, at den 4. støbestreng ikke længere anvendes.

Der anvendes el-truck og 2 gastruck.

Der var produktion på virksomheden under tilsynet. Der blev ikke observeret støj eller vibrationer.

Affald

Tasso genbruger så meget som muligt. Omgangsjern genbruges til gensmeltning. Grafitstøv genbruges til grafitblokke, der eksporteres til Tyskland. Støberisand fra støbeprocessen aftages af virksomheden "Genvej", der arbejder med genindvinding og nyttiggørelse af materialer.

Filterstøv opsamles i opsamlingsposer "big-bags" og køres til Valdemar Birn, der eksporteres det til Norge.

2 stk olieudskillere slamsuges 1 gang årligt.

Virksomheden er omfattet af Odense Kommunes affaldsregulativ.

Overjordiske olietanke og oxygentank

Virksomheden har en 10.000 liter olietank, der er etableret i 2010.



Oxygentank etableret i 2022.

Jord og grundvand

Oplag af olie, kemikalier og farligt i øvrigt (udover kemikalier ved vandbehandlingsanlægget) opbevares på spildbakke op på plads uden afløb.



Opbevaring af olieprodukter mv på spildbakke og under halvtag.



Opbevaring af forskellige olieprodukter på spildbakke i hal.

Virksomheden har opsat en miljøvogn, hvor alt nødvendigt udstyr til håndtering og opsamling af spild samt øvrige miljøuheld er samlet. Miljøvognen er placeret lettilgængeligt, og medarbejderne er bekendt med, hvor det nødvendige beredskabsudstyr findes og skal anvendes i tilfælde af spild eller andre miljøuheld.



Miljøvogn, hvor alt der skal bruges til opsamling ved spild og andre miljøuheld er placeret

Til- og frakørsel

Tasso indsender halvårligt årsrapporter for indberetning af lastbiltransporter for tilkørsler fra henholdsvis Frederiksgade og Langegade. Rapporter har været indsendt til tiden, og der har ikke været overskridelser af vilkår 36 for lastbiltransporter. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger.

Indberetning/rapportering

Tasso fører journal over anvendte mængder råstoffer, hjælpestoffer, olie, gas, el og fjernvarme, vand, affald smeltet jern og emissioner til luften. Derudover indsendes halvårlige rapporter for antal lastbiltransporter til og fra virksomheden. Virksomheden ønsker vilkåret ændret i forbindelse med den forestående revurdering.

Miljøstyrelsen bemærkede, at virksomheden 1 gang årligt skal fremsende journalførte oplysninger om anvendte mængder råstoffer, hjælpestoffer, olie, gas, el og fjernvarme, vand, affald smeltet jern og emissioner til luften, jf. vilkår 33. Årsrapport for 2025 er indsendt rettidigt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Driftsforstyrrelser og uheld journalføres i logbog.

I 2024 har der været en klage over vibrationer fra virksomheden og en lille brand i en container med brandbart affald. Desuden har der været en episode med dårlig opførsel fra en fragtmand i forbindelse med transport til virksomheden. Der er fulgt op på alle disse forhold. I 2025 har der ikke været nævneværdige driftsforstyrrelser og uheld. I 2026 har der været en klage over vibrationer, der er fulgt op på klagen.

Nødgeneratoren var den 12. december 2025 i drift i 36 timer uden afbrydelse som følge af en fejl. Hændelsen er registreret i logbog som en driftsforstyrrelse. Der er etableret alarm på nødgeneratoren, som skal sikre, at den ikke kan sættes i gang. Der er ikke modtaget klager over støj i forbindelse med driftsforstyrrelsen.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Det indskræpes, at kemikaliedunkene, der var placeret ved vandbehandlingsanlægget enten fjernes eller stille på en spildbakke jf. vilkår 30 i Revurdering af miljøgodkendelse 2006.

2. Tasso anmodes om at fremsende en plan for håndtering af eventuelt dieselspild i forbindelse med påfyldning af nødgeneratorens dieseltank. Planen skal redegøre for, hvordan spild forebygges og håndteres, således at diesel ikke kan tilledes det nærliggende afløb ved påfyldningsstudsene.
3. Tasso anmodes om at fremsende billeddokumentation af, at huller i kørearealet langs Langgade er udbedret.

Efter tilsynet har virksomheden:

Ad 1: Den 8. maj 2026 fremsendt dokumentation i form af billeder, der viser, at kemikaliedunke ved vandbehandlingsanlægget er blevet placeret på spildbakke jf. vilkår 30. Indskærpelsen er efterkommet.

Ad 2: Den 29. maj 2026 fremsendt billeddokumentation for indkøb af tætningsmåtte og opbevaringsboks samt plan for håndtering af et eventuelt dieselspild i forbindelse med påfyldning af nødgeneratorens dieseltank.

Miljøstyrelsen tager den fremsendte håndteringsplan til efterretning. Miljøstyrelsen bemærker dog, at tætningsmåtten skal anvendes forebyggende og dække afløbet under alle tankninger af nødgeneratoren. Måtten skal således være placeret over afløbet, inden tankningen påbegyndes, og forblive på plads under hele tankningen. Dette skal sikre, at et eventuelt spild ikke kan tilledes afløbet til overfladevand.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.