

Prioriteret tilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Løjenkærvej 1	8300	Odder
Ejer af dyrehold	I/S Løjenkærgård		
Ejer af ejendom	Anders Øvlisen		
CVR- nr.	21794848	P-nr.	1005211623
CHR- nr.	26446		

Godkendelsestype		Godkendelsesdato	
Bedriftstype	L02		
Samkøring	Løjenkærvej 4		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor der blev ført tilsyn med:

- Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Niels K. Hansen

Tilsynsdato	2026-08-31	Tilsynsførende	Anker Laubel og Pernille Bildsøe
--------------------	------------	-----------------------	----------------------------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
11-10-2021	Indskær- pelser	Overproduktion	Efterkommet	09-04-2025
01-12-2022	Indskær- pelser	Overproduktion	Efterkommet	14-06-2024
14-06-2024	Henstillin- ger	Fejl ved beholderkontrol (oplyst ud- ført)	Efterkommet	11-12-2024

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol- dato	Kontrol- interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1989	300	1.540	Halm	27-12-2018	10	
Gyllebeholder	01-06-1994	300	1.500	Halm	13-06-2024	10	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1989	1	20	Fast låg			

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Dækkende flydelag
Logbog over flydelag	Logbog føres
Fortanksniveau og spjæld	-
Pumper og rør på gyllebeholder	Ingen
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke krav om alarm eller barriere
Bemærkninger til gyllebeholder	

Pladser			
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Ingen			

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Ingen møddingsplads
Tilstand af møddingsplads	
Sidebegrænsning af møddings- plads	
Afløb fra møddingsplads	
Tag- og overfladevand, mød- dingsplads	
Bemærkninger til møddingsplads	

Markstakke		
Markstakke	Ingen markstak	0 marks- takke
Kort over markstakke		

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrutfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,34