Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 1748
Ref. MAFBA / INLTH
Dato: 12.11.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot - Horsens Havn
Virksomhedens adresse	Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens
CVR nummer	34566801
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	05.10.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – Kampagne omkring jordoplag
Varsling af tilsynet	Varslet 28.09.2026 efter aftale omkring kortere varsel.
Deltagere fra virksomheden	Claus Holm Christensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Martin Fløe Barwah og Siham El Bahja
Tilsynet omfattede	Tilsyn med jordoplag – herunder kontrol af eventuelle jordoplags placering, størrelse og formål.
Håndhævelse i forbindelse med tilsynet	Der er ikke foretaget håndhævelse ifm. selve tilsynet. En eventuel nødvendig håndhævelse vil ske i særskilt opfølgende sagsbehandling.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Virksomhedens indberettede egenkontrol vil blive gennemgået i forbindelse med årsrapporteringen.
Jordforurening	Der er ikke ført konkret tilsyn med jordforurening.



Generelle forhold:
Deponiet befinder sig på et område ved Horsens Havn, og er ikke tilgængeligt for offentligheden. Ved tilsynet blev der konstateret en mindre bunke sand nær teltet i deponiets sydlige del samt et større oplag af afskrabet overfladejord øst for området med stålbjælker. Der blev desuden observeret oplag i området omkring betonfabrikken i deponiets vestlige del.

Opsummering:
Der er ikke foretaget håndhævelse ifm. selve tilsynet. En eventuel nødvendig håndhævelse vil ske i særskilt opfølgende sagsbehandling.



Figur 1: Jordoplag.



Fotopunkt 1 (markeret med røde streger).



Figur 2: Udsigt over græsareal.



Fotopunkt 2 (markeret med røde streger).



Figur 3: Udsyn fra sti øst for græsareal.



Fotopunkt 3 (markeret med røde streger).



Figur 4: Jordoplag ved område med stålbjælker.



Fotopunkt 4 (markeret med røde streger).



Figur 5: Jordoplag ved område med stålbjælker.



Fotopunkt 5 (markeret med røde streger).



Figur 6: Oplag nordøst for betonfabrikken.



Fotopunkt 6 (markeret med røde streger).



Figur 7: Oplag syd for beton-fabrikken.



Fotopunkt 7 (markeret med røde streger).



Figur 8: Oplag nord for beton-fabrikken.



Fotopunkt 8 (markeret med røde streger).

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.