



Rapport for miljøtilsyn hos Øster Hassing Smede & VVS A/S, Aalborgvej 374A, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	98259050	CVR nr.	26989450
E-mail	kbs@ohsmede.dk lch@ohsmede.dk	P. nr.	1002737729

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
19-10-2021	Aftale	Efterkommet	Eksisterende olietank fra 1975 skal sløjfes. Der skal foretages rettelse i BBR.
19-10-2021	Aftale	Efterkommet	Virksomheden opbevarer kemikalier og affald i beholdere på værkstedet uden spildbakke.
21-08-2024	Aftale	Efterkommet	På værkstedet var der en affaldscontainer med en blanding af pap, papir, plastik, flamingo, m.m. Virksomheden skal jf. affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet i genanvendelige- og ikke genanvendelige fraktioner i respektive beholdere. Farligt affald herunder absorptionsmidler som kattegrus, aftørningsklude og lignende skal opbevares i særskilte fraktioner og i egne beholdere med skilte svarende til indholdet af beholderne.
21-08-2024	Aftale	Efterkommet	I produktionshallen var der en beholder med jern- og metalaffald sammenblandet med metalspåner med køle- og smøremiddel. Virksomheden oplyste, at der er tale om miljøvenlige køle- og smøremiddel Bio-Circle, som er uden opløsningsmidler og mineralske olie. Rene jern- og metalaffald må ikke sammenblandes med metalspåner, som indeholder rester af køle- og smøremidler, hvorfor disse 2 fraktioner skal opbevares og bortskaffes særskilt. Metalspåner med køre- og smøremidler skal opbevares i en tæt beholder, beskyttet mod vejrligt og bortskaffes som farligt affald.
21-08-2024	Aftale	Efterkommet	Virksomhedens produktionsareal udgør i dag mere end 1.000 m ² , hvorfor der skal indsendes en anmeldelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsen.
21-08-2024	Aftale	Meddelt	Ifølge virksomhedens oplysninger, er der 4 aktive olietanke på virksomheden; 3 fyringsolie, hvoraf 2 er på 1.200 liter og 1 på 1.500 liter samt 1 dieselolie på 1.800 liter. Det er kun fyringsolietanken på 1.500 liter, som fremgår af den seneste BBR-register. På denne baggrund skal oplysningerne i BBR opdateres, så de afspejler de faktiske forhold på virksomheden. Fristen for opdatering af oplysninger om olietanke i BBR-register fastsættes til 1. oktober 2024.
10-09-2026	Aftale	Meddelt	Forskellige former for flydende råvarer og olie opbevares i beholdere placeret på en spildbakke. Der blev dog konstateret flere beholdere, som var placeret på en palle uden spildbakke. Det blev derfor aftalt, at der etableres spildbakke under samtlige beholdere. Fristen for indsendelse af fotodokumentation for etablering af spildbakke under de øvrige beholdere er fastsat til den 1. november 2026.
10-09-2026	Aftale	Meddelt	På virksomheden opbevares oliefiltre og spildolie i 200-liters tønder, som er placeret udendørs under halvtag. Virksomheden oplyste, at der er tale om et ældre oplag. Det blev aftalt, at virksomheden fremsender fotodokumentation for oprydning af arealet efter bortskaffelse af affaldet. Fristen herfor fastsættes til den 1. november 2026.
10-09-2026	Indskærpelse	Meddelt	Ved den hydrauliske værkstedspresse i produktionsbygningen blev der konstateret spild af hydraulikolie på det støbte gulv. Virksomheden oplyste, at spildet er sket for nylig, og at man er i færd med at udbedre fejlen. Under tilsynet blev virksomheden orienteret om, at spildet skal opsamles hurtigst muligt.

Dato	Type	Status	Kommentar
			Der må ikke forekomme spild af olie på gulvet, særligt da virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Eventuelle spild skal straks opsamles, og anvendt absorptionsmateriale skal bortskaffes som farligt affald. Indskærpelsen er meddelt med hjemmel i § 31 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening. Virksomheden har den 22. september 2026 indsendt fotodokumentation for opsamlet spild.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomhedens aktiviteter reguleres efter reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen, jf. kommunens accept af anmeldelsen fra den 13. april 2026. Virksomhedens aktiviteter omfatter stålkonstruktioner og VVS-arbejde herunder svejsning, slibning og laserskæring.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
1.953	7	07.00-15.30		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning MIG/MAG	Svejserøg		Ingen rensning
2	Slibning	Slibestøv		95%

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1,2		3,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er etableret 1 samlet afkast med en højde på 3 meter over tagfladen for både svejserøg og slibestøv.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden vil forsøge at rette oplysningerne endnu en gang. Hvis dette ikke lykkes, vil virksomheden blive kontaktet af Aalborg Kommune med henblik på en nærmere afklaring af forholdet.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Forskellige former for flydende råvarer og olie opbevares i beholdere placeret på en spildbakke. Der blev dog konstateret flere beholdere, som var placeret på en palle uden spildbakke, hvorfor det er aftalt, at der etableres spildbakke under samtlige beholdere, jf. afsnittet om håndhævelser.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Råvarer opbevares indendørs, hvor der er støbt gulv og uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Virksomheden oplyste, at metalspåner, som kan indeholde olie eller køle og-smøremiddel opbevares særskilt i lukket container.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der konstateret spild ved den hydrauliske værksteds-presse i produktionsbygningen. Virksomheden blev orienteret om, at spildet skulle opsamles hurtigst muligt. Forholdet er blevet indskærpet, jf. afsnittet om håndhævelser.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, hvorfor virksomheden skal have særligt fokus på udendørs aktiviteter samt på opbevaring og håndtering af flydende råvarer, kemikalier og affald, således at aktiviteterne ikke giver anledning til en forurening af jord- og grundvand.
Generelle bemærkninger	Virksomhedens aktiviteter reguleres efter reglerne i maskinværkstedsbekendtgørelsen, jf. kommunens accept af anmeldelsen fra den 13. april 2026.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 9.2.3Erh2 og er endvidere omfattet af lokalplan 3.18. Området er udlagt til erhvervsformål, såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed.
Jordforurening	Ejendommens nuværende produktion- og værkstedsbygninger er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, mens det areal, hvorpå der tidligere har været en tankstation er kortlagt på vidensniveau 2.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har ikke en nedskrevet miljøpolitik.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi ikke om bæredygtighed, da formålet med det prioriteret tilsyn var virksomhedens opbevaring af råvarer og kemikalier.
Kampagne	Virksomheden er ikke omfattet af kampagnetilsynet.

