Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2020 - 3901
Ref. JILJM/ NISOM
Dato: 21. oktober 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	ROSE Poultry A/S
Virksomhedens adresse	Tværmosevej 10, 7830 Vinderup
CVR nummer	25177509
Virksomhedstype	6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag
Tidspunkt for tilsynet	30. september 2026, kl. 10:30
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldttilsyn
Varsling af tilsynet	14. august 2026
Deltagere fra virksomheden	Jeppe Andersen, miljøkoordinator Klaus Sloth Pedersen, produktionschef og safety manager Tommy Nielsen, fabrikschef Frank Eg, forsyningsansvarlig
Tilsynet udført af	Jill Jean-Francois og Ninna Philippa Sommer
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Materiale udleveret	Kloakplan og Procedure for kemihåndtering



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
09-11-2023	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår B4 - døre, porte og vinduer skal holdes lukkede
09-11-2023	Indskærpelse	Indskærpelse af vilkår B6 - olie, kemikalier mm skal opbevares på opsamlingssteder, så et evt. spild kan opsamles
26-04-2024	Indskærpelse	Indskærpelse af § 33 i MBL ifm udvidelse af køleanlæg uden tilladelse

Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	*Konklusion*
Slagtemængder mm	Indberetning af oplysninger om slagtemængder, hjælpestoffer mm for 2025 viser, at vilkåret er overholdt
Spildevand	Egenkontrol af udledning af spildevand til Venø Bugt for 2025 viser, at vilkårene er overholdt

Jordforurening
Miljøstyrelsen har ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening.

Liste over gældende afgørelser:
- Miljøgodkendelse til ændringer af ammoniakkøleægget på virksomheden, 02. juni 2026
- Miljøgodkendelse af etablering af overjordisk dieseltank, 2024
- Påbud om vilkårsændring for egenkontrol i tilladelse til direkte udledning af spildevand af 23. maj 2019
- Revurdering af tilladelse til direkte udledning af spildevand af 29. august 2018
- Miljøgodkendelse til udskiftning af slamtank af 16. september 2014
- Tillæg til miljøgodkendelse til nyt kølerum, emballagelager og garage af 17. marts 2014
- Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af produktion samt etablering af spraykøletunnel af 21. november 2013
- Revurdering af miljøgodkendelse af 17. august 2009

Gennemgang af miljøforhold
Tilsynet blev indledt med en præsentation af virksomheden. Herefter blev virksomhedens miljøforhold gennemgået ved drøftelse med virksomhedens repræsentanter og besigtigelse af relevante anlæg og områder.

Generelle forhold

Virksomheden oplyste, at den er ISO 14001-certificeret.

Virksomheden har ansøgt om en udvidelse af slagtemængden. Det blev oplyst, at virksomheden kan tilrettelægge produktionen, hvis Miljøstyrelsen ikke kan imødekomme ansøgningen inden for den nærmeste fremtid.

Indretning og drift

Virksomheden oplyste, at der foretages rengøring hver dag. Om fredagen anvendes syre til rengøringen, mens der de øvrige dage anvendes klor. Rengøringsmidlernes betydning for driften af virksomhedens renseanlæg blev ligeledes drøftet, jf. afsnittet om spildevand.

Blodtanken er forsynet med en alarm, der sender en SMS ved en fyldningsgrad over 85 %. Virksomheden oplyste, at der foretages månedlig kontrol, hvor en tekniker kontrollerer, om alarmen fungerer. Virksomheden bruger SCADA som overvågning system.

Luftforurening

Virksomheden oplyste, at NOx-emissionen er reduceret i forhold til tidligere som følge af overgang til varmepumpe.

Lugt

Rose Poultry er placeret i erhvervsområde og der er langt til nærmeste beboelse og oplever ikke gener med lugt eller har modtaget klager herfor.

Spildevand

Afspærring og beredskab

Vilkår B2 i tillægget til miljøgodkendelsen fra juni 2026 blev gennemgået. Ledningen er forsynet med en anordning, så den kan afspærres, og der foreligger en beredskabsprocedure. Det blev desuden oplyst, at anordningen testes og kontrolleres i henhold til vilkåret.

Kloaksystem og regnbetinget udløb

Virksomheden oplyste, at kloaksystemet blev gennemgået i november 2024. Ved gennemgangen blev der konstateret utætheder, som efterfølgende er repareret. Virksomheden oplyste, at der er ryddet op efter arbejdet, og at der føres journal over, hvor ofte der foretages slamsugning.

Der er installeret et kamera i skelbrønden, som overvåger det regnbetingede udløb. Under tilsynet blev det drøftet, at virksomheden med fordel kan markere de brønde og riste, der afleder til dette udløb. Formålet er at gøre medarbejderne på pladsen opmærksomme på, hvilke brønde og riste der er tilsluttet det regnbetingede udløb.

Forsinkelsesbassin

Virksomheden oplyste, at forsinkelsesbassinet blev etableret cirka ét år før tilsynet, og at kommunen har inspiceret det. Bassinet har en kapacitet på cirka 400 m³. Der er videoovervågning af bassinet, og virksomheden oplyste, at det tømmes årligt.

Vandet i bassinet fremstod lettere uklart ved tilsynet. Virksomheden forklarede, at der var anvendt fugesand på nogle af de områder, som afvander til bassinet. Virksomheden oplyste, at der fremover kun vil blive anvendt almindeligt sand.

Renseanlæg

Virksomhedens renseanlæg blev gennemgået under tilsynet. Virksomheden oplyste, at vandmængden er cirka 1.400 m³ pr. dag. Den samlede vandmængde var det foregående år cirka 340.000 m³.

Flowmåleren verificeres én gang årligt. Virksomheden oplyste desuden, at der hvert andet år udføres en videoinspektion og en fysisk tilstandsvurdering af udløbsrøret i Venø Bugt.

Virksomheden oplyste, at der i juni havde været overskridelser for total-N og ammoniak. Der havde været problemer med omrøreren og iltningen på renseanlægget. Som afhjælpning havde virksomheden lånt en omrører, som var lidt mindre, og øget beluftningen. En ny omrører forventedes leveret i ugen for tilsynet.

Virksomheden oplyste, at rengøringsmidlerne kan give problemer på renseanlægget. Der er installeret en pH-måler, som ifølge virksomheden fungerer tilfredsstillende og det er en bedre dialog med rengøringsfirmaet.

Slamtanken blev kontrolleret for tæthed i 2024. Virksomheden oplyste, at kontrollen ikke gav anledning til bemærkninger.

Affald

Virksomheden oplyste, at medarbejderne har mange forskellige sproglige baggrunde. Der har været enkelte udfordringer med sortering af affald i de korrekte fraktioner, men virksomheden vurderer, at sorteringen aktuelt er på et fornuftigt niveau. Marius Pedersen foretager desuden kontrol af affaldssorteringen som en del af sin service.

Restaffaldscontaineren er placeret på et befæstet areal. Der er etableret en støbt, fast belægning ved containeren med afløb til virksomhedens eget renseanlæg.

Virksomheden oplyste, at der ikke importeres eller eksporteres affald.

Slam fra renseanlægget afhentes, når der er opsamlet 36 m³.

Overjordiske olietanke

Virksomheden oplyste, at dieseltanken er forsynet med en alarm, der sender en SMS ved en fyldningsgrad over 85 %. Der foretages månedlig kontrol, hvor en tekniker kontrollerer, om alarmen fungerer – linket til SCADA.

Jord og grundvand

Opbevaring af kemikalier

Kemirummet blev besigtiget og fremstod velordnet. Syre og base blev opbevaret adskilt og med spildbakker.

Belægning ved udlevering af kyllingebiprodukter

Ved området til udlevering af kyllingebiprodukter blev det konstateret, at SF-stenene var slidte flere steder. Det blev på tilsynet drøftet at holde området i god vedligeholdelsesmæssig stand.

Til- og frakørsel

Der blev på tilsynet ikke konstateret lastbiler, der stod i tomgang.

Indberetning/rapportering

Virksomheden oplyste, at der føres journal over, hvor ofte der foretages slamsugning. Journalføringen er omtalt under spildevand sammen med oplysningerne om gennemgang og vedligeholdelse af kloaksystemet.

Oplysninger om kontrol af afspærringsanordningen, verifikation af flowmåleren og tilstandsvurdering af udløbsrøret fremgår ligeledes under spildevand. Kontrol af tankalarmerne er beskrevet under henholdsvis indretning og drift samt overjordiske olietanke.

Der er ikke yderligere oplysninger om indberetning eller rapportering i tilsynsnoterne.

Miljøstyrelsen modtog den 14. januar 2026 virksomhedens afrapportering af udledt spildevand for 2025. Afrapporteringen blev gennemgået, og Miljøstyrelsen fremsendte sine bemærkninger til virksomheden den 22. april 2026.

Den samlede udledte spildevandsmængde til Venø Bugt var 342.335 m³ i 2025. Den tilladte årlige udledningsmængde på 722.000 m³ var dermed overholdt. Kravet om mindst årlig kontrol af flowmåleren var ligeledes overholdt.

Afrapporteringen omfattede to afvigelser/hændelser i 2025, som begge var indberettet til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen havde kvitteret for indberetningerne og havde ingen yderligere bemærkninger til disse.

Kontrol efter DS 2399 viste overholdelse af udlederkravene, trods overskridelser af total-N-koncentrationen i januar 2025 og en høj koncentration af ammonium-ammoniak-N i september 2025.

Seneste kontrol af udløbsledningen i Venø Bugt blev udført den 18. december 2024. Det fremgik af afrapporteringen, at næste kontrol var planlagt til sidste halvdel af 2026.

Alle spildevandsanalyser fra 2025 samt de kvartalsvise og årlige udledte vandmængder var indberettet i PULS. Miljøstyrelsen tog oplysningerne til efterretning og havde ingen yderligere bemærkninger til afrapporteringen for 2025.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden oplyste, at der cirka én måned før tilsynet var sket et ammoniakspild i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde. Et eksternt firma skulle udskifte nogle ammoniakførende rør, og spildet skete indendørs i forbindelse med dette arbejde.

Virksomheden oplyste desuden om driftsproblemer på renseanlægget i juni. Problemerne vedrørte omrøring og iltning, og der havde været overskridelser for total-N og [yderligere parameter skal afklares]. Virksomheden havde som afhjælpning lånt en mindre omrører og øget beluftningen. En ny omrører forventedes leveret i ugen for tilsynet. Forholdet er nærmere beskrevet under spildevand.

Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.