Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos HMF Group A/S, Anders Mørchs Vej 5, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	03.07.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	89355391	**CVR nr.**	33639317
E-mail	prc@hmf.dk	**P. nr.**	1016856041

Virksomhedstype	MVB, Maskinværksteder >1000 m2
Godkendelsesdato	15.02.1997
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-10-2023	Aftale	Efterkommet	Revner og sprækker på vaskeplads skal udbedres.
26-10-2023	Aftale	Efterkommet	Batterier, metalspåner med skæreolie og elektronik skal placeres i overensstemmelse med vilkår 29.
26-10-2023	Aftale	Efterkommet	Undersøge mulighederne for afblænding af afløb på oplagsplads i værksted.
26-10-2023	Aftale	Efterkommet	Olieforurenet kattegrus skal frasorteres brændbart affald og placeres i overensstemmelse med vilkår 29.
26-10-2023	Aftale	Efterkommet	Oplysninger om fjernelse af bil påbegyndt skrotning.
26-10-2023	Aftale	Efterkommet	Egenkontrol over indkøb af opløsningsmidler og fortyndingsmidler mv. skal fremsendes, jf. miljøgodkendelsens vilkår 31.
26-10-2023	Aftale	Efterkommet	Der skal fremsendes oplysninger om, hvem der tømmer olie- og benzinudskiller samt dokumentation for seneste tømning.
03-07-2026	Aftale	Meddelt	Hydraulikolietank skal senest 1. september 2026 inspiceres af et servicefirma. Resultatet skal fremsendes til Aalborg Kommune umiddelbart efter. Når virksomheden flytter, blev det aftalt, at olietanken skrottes. I denne forbindelse skal der fremsendes anmeldelse af sløjfning af olietanken i BBR, se link: https://www.aalborg.dk/mit-liv/min-bolig/ejerbolig/grund-og-skel/olietanke/
03-07-2026	Aftale	Meddelt	Der skal jf. miljøgodkendelsens vilkår 31 fremsendes oplysninger om virksomhedens årlige vandforbrug for 2025, dokumentation over service af filtre og ventilationsanlæg samt hjemkøb af stoffer indeholdende opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Desuden skal det oplyses, hvor store mængder råvarer, der kasseres. Oplysninger skal fremsendes senest 1. september 2026.
03-07-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal senest 1. september 2026 tage kontakt til Leif M Jensen for at sikre, at olieudskilleraffald fremadrettet bliver registreret i Affaldsdatasystemet.
03-07-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal senest 1. september 2026 tage kontakt til Nordic Oily Waste A/S for at få ændret bortskaffelse af affald fra affedtning fra HMF Group i Nørresundby til HMF Group i Højbjerg, idet denne er blevet fejlregistreret.
03-07-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremadrettet frasortere olieholdigt kattegrus fra restaffaldscontainer i værksted, og der skal senest 1. september 2026 opsættes manglende/korrekt skiltning på restaffaldscontaineren samt på flere containere på værkstedet.
03-07-2026	Aftale	Meddelt	Det skal oplyses, hvem der modtager filterstøv og filtre, efter servicefirmaet har medtaget fraktionerne. Affaldsfraktionerne skal fremadrettet fremgå af ADS.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden foretager reparationer af lastbiler, herunder vedligehold af kraner og hydraulik. Værkstedet er en underafdeling af HMF i Århus, hvor hovedafdelingen er beliggende. Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 15. februar 1997 samt et påbud af 27. november 1999 om ændring af vilkår 8. Miljøgodkendelse samt påbud er fortsat gældende, selv om virksomheden nu er

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
omfattet af Maskinværkstedbekendtgørelsen. Hvis der foretages ændringer på virksomheden, som efter tilsynsmyndighedens vurdering giver anledning til forøget forurening, bortfalder miljøgodkendelsen og påbuddet, og virksomheden bliver omfattet af kravene i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Ifølge miljøgodkendelsens vilkår 31, skal der føres driftsjournal over følgende: • Virksomhedens hjemkøb af stoffer indeholdende opløsningsmidler- og fortyndingsmidler. Det skal endvidere fremgå af journalen, hvor store mængder råvarer, der kasseres. • Virksomhedens anvendelse af den udendørs og indendørs damprenseplads (kun en udendørs vaskeplads er i brug). • Mængder og tidspunkt for aflevering af olie- og kemikalieaffald, samt angivelse af, hvor affaldet er afleveret. • Der skal føres journal over serviceeftersyn og vedligehold af filtre, ventilationsanlæg og olieudskillere m.v. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden i mindst 2 år.

Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
1.282	12	7-15.30		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m^3)	Rensning
1	Slibning	Slibestøv		mindst 99,9 % - filterklasse M
2	Slibning	Slibestøv		mindst 99,9 % - filterklasse M
3	Svejsning - CO2 og TIG	Svejserøg		Ingen rensning
4	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
6	Smøregrav			Ingen rensning
7	Smøregrav			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm^3/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					
3		3,0					
4		1,0					
5		1,0					
6		1,0					
7		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der foretages eftersyn af filtre og ventilationsanlæg af Nederman Danmark A/S ca. 2 gange om året. Der skal fremsendes dokumentation for seneste eftersyn af filtre og ventilationsanlæg. Der findes en mindre malekabine i værkstedet, hvor der tidligere har været malet med spraydåser. Det oplyses, at malekabinen ikke anvendes længere.
Luft, afkast	Virksomhedens afkast for svejserøg er ført 3 meter over tag. Virksomheden svejser med MIG/MAG og i begrænset omfang TIG i ulegeret stål. Der er fortsat ca. 10 svejsesteder. Der er ingen ændringer af de øvrige udsugningsanlæg og afkast.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Intern transport		Ingen afskærmning/støjdæmpning
2	Ventilation		Udendørs, ingen støjdæmpning
3	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
4	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ved tilsynet oplyses, at der maks. ankommer 5 lastbiler pr. døgn til virksomheden. Virksomheden har 2 trucks – 1 eltruck og 1 dieseltruck. Eftersyn af kompressorer er foretaget af servicefirmaet Trio Trykluft og Gas. Seneste eftersyn er foretaget den 16. januar 2026. Der blev ikke konstateret nævneværdig støj fra virksomheden under tilsynet.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er etableret sandfang og olieudskiller fra vaskepladsen. Der afledes ca. 200 liter i døgnet fra vaskeplads ved afvaskning af emner. Der anvendes kun rent vand og ingen vaskemidler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Aalborg Kommune har tidligere vurderet, at der ikke skal meddeles tilslutningstilladelse til kloak pga. den lille mængde processpildevand. Aalborg Kommune anmoder om oplysninger om virksomhedens vandforbrug for 2025. Siden sidste tilsyn er revner i vaskepladsen blevet repareret, og der er nu kun et par mindre nye overfladiske revner i kanten af vaskepladsen, hvilket er svært at undgå ved kørsel med tunge køretøjer.
Spildevand, overfladevand	Tidligere er smøregraven blevet renoveret med en ny epoxybelægning, men virksomheden oplyser, at der igen siver lidt grundvand ind i smøregraven især ved regn. Virksomheden pumper hurtigst muligt vandet op til spildevandsledningen, som er koblet på olieudskiller. Der er ikke afløb fra smøregraven.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskeplads	Ukendt		1000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Ved tilsynet blev dokumentation for tømning af olieudskiller i 2026 udleveret. Tømningen er senest foretaget den 9. april 2026 og 1. juli 2026.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		1997	Olie	5.900	Over jord	NEJ	

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
11co			1965	Fyringsgasolie	15.000	Nedgravet	1997	Tanken er tømt, afblændet og opfyldt	
11co			1997	Fuelolie	5.900	Over terræn, udendørs			08-06-2027

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, opstilling/placering	Den udendørs overjordiske olietank til hydraulikolie er omfattet af olietankbekendtgørelsen, hvor der ikke er krav om overdækning eller opkant.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Da tanken er fra 1997 skal den iht. olietankbekendtgørelsens § 44, stk. 1, punkt 2 sløjfes senest 2027. Olietanken er placeret udendørs uden overdækning og ingen opkant for opsamling ved evt. spild eller uheld. Tanken har efterhånden en del rust på overfladen. Da tanken er af ældre dato, kan der være risiko for tæring, når tanken står ubeskyttet. Derfor aftalte vi, at den snarest bliver inspiceret. Virksomheden vil anvende Thyholm Olieservice til at foretage inspektionen. Inspektion af olietank skal være gennemført senest 1. september 2026.
Olietanke, sløjfningstermin	Hydraulikolietank skal senest sløjfes den 8. juni 2027. Når virksomheden flytter, blev det aftalt, at olietanken skrottes. I denne forbindelse skal der fremsendes anmeldelse af sløjfning af olietank i BBR, se link: https://www.aalborg.dk/mit-liv/min-bolig/ejerbolig/grund-og-skel/olietanke/
Olietanke, registrering i BBR	I BBR er der registreret en 5900 liters tank til fuelolie fra 1997. Denne registrering er ikke korrekt, idet tanken anvendes til hydraulikolie. Aalborg Kommune vil sørge for, at denne fejl rettes i BBR. Der er ud over hydraulikolietanken registreret en ældre olietank på 15.000 liter fra 1965 i BBR. Tanken er en nedgravet tank, tømt, afblændet og opfyldt.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Hydraulikolie				Ståltank		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	2026
Diesel				Beholder - lukket	200	Indendørs, ingen opkant	2026
Svejsetråd				Ikke relevant		Indendørs	2026
Jern og metal				Ikke relevant		Indendørs	2026
Spraymidler				Ikke relevant		Indendørs	2026

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til råvarer. Det oplyses, at der ikke anvendes svejseelektroder længere.
Råvarer, opbevaring	Tank for hydraulikolie, se under olietanke. Aalborg Kommune har ikke øvrige bemærkninger i forhold til opbevaringen af råvarer.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Beholder		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Aluminium			Container - lukket		Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Batterier			Tromle		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Elektronikaffald			Trådbure		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Filterstøv			Beholder - lukket		Udendørs	Tages med af servicefirma Nederman	?	
Filtre			Ingen beholder		Ikke relevant	Servicefirma medtager luftfiltre	?	
Hydraulikolie		Liter	Palletank	1.000	Indendørs, bag opkant	Avista Oil Danmark A/S	Avista Oil Danmark A/S	
Jern og metal			Container - lukket		Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Ledninger			Container - lukket		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Metalspåner, oliehol-dige			Beholder - åben		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Oliefiltre			Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	Stena Recycling	Stena Recycling	
Olieudskiller og sandfang			Olieudskiller		Ikke relevant	Leif M. Jensen	Leif M. Jensen	
Pap			Container - lukket		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Papir			Container - lukket		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	
Plast			Container - lukket		Indendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	

Restaffald			Container - lukket		Indendørs	Aalborg Kommune	Nordværk	
Spraydåser			Tromle		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	Stena Recycling	Stena Recycling	
Træaffald			Container - åben		Udendørs	Stena Recycling	Stena Recycling	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Det blev oplyst ved tilsynet, at virksomheden har stor fokus på affaldshåndtering, -opbevaring og -bortskaffelse. Der er indgået aftale med Stena om bortskaffelse af størstedelen af affaldet, og der er i denne forbindelse anskaffet nye containere til affaldsfraktionerne. Det har været virksomhedens mål at frasortere mest muligt affald fra restaffaldet og bortskaffe det som separate affaldsfraktioner. Der er under tilsynet udleveret opgørelser over virksomhedens affald, hvilket umiddelbart stemmer overens med Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS). Den eneste affaldsfraktion, som mangler i ADS er olieudskilleraffald, som bortskaffes af Leif M Jensen. Virksomheden skal derfor tage kontakt til Leif M Jensen for at sikre, at affaldsfraktionen fremadrettet bliver registreret i ADS. I ADS er der registreret affald fra affedtning, EAK-kode 110113 med en mængde på 53 tons. Virksomheden er sikker på, at det er en fejlregistrering, og at denne fraktion skulle have været registreret på hovedafdelingen i Højbjerg. Virksomheden vil tage kontakt til Nordic Oily Waste A/S for at få denne ændret. Det skal oplyses, hvem der modtager filterstøv og filtre, efter servicefirmaet har medtaget fraktionerne. Affaldsfraktionerne skal fremadrettet fremgå af ADS.
Affald, opbevaring	Metalspåner med skæreolie opbevares i en indendørs åben container. Spånerne er meget fine, og der er begrænset skæreolie i spånerne. Affaldet bliver grabbet op ved afhentning. Virksomhedens brugte hydraulikolie i palletanke var placeret indendørs i værkstedet samt i lagerhallen på oplagspladser med opkant. Når palletanken er fuld i værkstedet, flyttes denne til lagerhallen, hvor der pt. er to palletanke. Beholdere, der blev brugt rundt om i værkstedet, drypper af på en rist over palletanken, som står på en spildbakke på oplagspladsen. Oplagspladsen har et afløb, men afløbet er afblændet.
Affald, sortering	Virksomheden havde en container til restaffald i værkstedet med forkert skiltning (småt brændbart). I denne container blev der konstateret olieforurenet kattegrus.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ligeledes var der flere containere, som manglede korrekt eller manglende skiltning, men indholdet var ellers sorteret korrekt. Vi aftalte ved tilsynet, at olieforurenet kattegrus i restaffaldscontainer fremadrettet frasorteres og fyldes i den beholder, der allerede findes på værkstedet. Ligeledes aftalte vi, at der opsættes de manglende/korrekte skilte på containere.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Der er ikke vedtaget en indsatsplan for området. Virksomheden har ikke egen boring.
Generelle bemærkninger	Virksomheden afventer at kunne bygge nyt maskinværksted på Ankeret 6 i 2026. Virksomheden er blevet anmeldt iht. Maskinværkstedsbekendtgørelsen på Ankeret 6. Ligeledes har Aalborg Kommune meddelt tilslutningstilladelse til vaskeplads på Ankeret 6. Virksomheden afventer nu byggetilladelsen.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i område 2.4.B11, Anders Mørchs Vej, i henhold til kommuneplanrammerne. Området er udlagt til boligområde, som er målet for dette tidligere erhvervsområde. Der er vedtaget en Byplanvedtægt (BPV SH2, industrikvarter i Lindholm) for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Det er aftalt, at brugen af vaskepladsen registreres ved et årligt vandforbrug ved bimåler. Virksomheden fører driftsjournal for egenkontrollen iht. miljøgodkendelsens vilkår 31. Oplysningerne ligger elektronisk. Vi aftalte, at der udover oplysninger om vandforbruget på vaskepladsen og dokumentation for service af filtre og ventilationsanlæg også fremsendes virksomhedens hjemkøb af stoffer indeholdende opløsningsmidler og fortyndingsmidler. Desuden skal det oplyses, hvor store mængder råvarer, der kasseres. Oplysningerne skal fremsendes for 2025.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord- og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden har udskiftet alle pærer til LED-belysning samt isolering af værkstedet, herunder tætning af vinduer. Mht. reduktion af varmeforbruget er der installeret natsænkning og weekendsænkning. I øvrigt er der installeret nye kaloriferer, som har sænket forbruget af varme på virksomheden. Det blev oplyst, at virksomheden pt. ikke vil foretage de store investeringer i bygningen på Anders Mørchs Vej, men at der vil være stor fokus på bæredygtighed ved flytning til ny adresse. Virksomheden arbejder hen imod en miljøcertificering i slut 2027 samt et Energi- og klimasyn i april 2027.