STRUER KOMMUNE

POSTBOKS 19
ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

T: 96 84 84 84
F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

TØMRERFIRMAET KLAUS HALKJÆR ApS
Øster Hjermvej 17
7560 Hjerm

DATO: 01-03-2019

JOURNALNUMMER
09.20.03-K08-1-07

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport
Basistilsyn

Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens[1] § 65	
Tilsynsdato: 26. februar 2019	**Tilsynsførende:** Kirsten Hansen
Virksomhed: TØMRERFIRMAET KLAUS HALKJÆR ApS **Tilsynsadresse:** Højvang 3 7560 Hjerm	**Virksomhedstype:** E 52 - Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed **Virksomhedsklasse[2]:** 3
CVR: 27693164 **P. nr.:** 1010514572 **Tlf.:** 97464208 **E-mail:** klaus@byggefirmaethalkjaer.dk	**Virksomhedens kontaktperson:** Klaus Tøtterup Halkjær **Tlf.:** 97464208 **E-mail:** klaus@byggefirmaethalkjaer.dk
Ejendomsoplysninger: Matr.nr., ejerlav: 3at samt 4ca, Hjerm Gde., Hjerm Ejendomsnummer: 68874	**Ejendommens ejer:** TØMRERFIRMAET KLAUS HALKJÆR ApS

Den 26. februar 2019 blev der afholdt miljøtilsyn hos TØMRERFIRMAET KLAUS HALKJÆR ApS, Højvang 3, 7560 Hjerm.

Ved tilsynet deltog:

- Klaus Tøtterup Halkjær fra TØMRERFIRMAET KLAUS HALKJÆR ApS
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.
Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

[1] Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 med senere ændringer af lov om miljø-beskyttelse
[2] Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

Offentliggørelse af tilsynsrapport
Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, https://dma.mst.dk/, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14[3].

Læsevejledning
Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

Rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

[3] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn

Indhold

1. OPSAMLING, HÅNDHÆVELSER OG ØVRIGE BEMÆRKNINGER 5
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskærpes 5
1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles 5
1.3. Øvrige forhold 6

2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENS 6

3. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV. 6
3.1. Miljøklasse 6
3.2. Zonestatus 7
3.3. Kommuneplan 7
3.4 Lokalplan 7
3.5. Zonetilladelse 7
3.6. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse 7
3.7. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav) 7
3.8. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD) 7
3.9. Jordforureningsstatus 7

4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER 7

5. REGULERINGSGRUNDLAG, BRUGERBETALING MV. 8
5.1. Miljøvurdering (VVM) 8
5.2. Miljøgodkendelse 8
5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed 8

6. INDRETNING OG DRIFT 8
6.1. Etableringsår 8
6.2. Udvidelser 8
6.3. Aktiviteter, processer, produktion 9
6.4. Udendørs aktiviteter 9
6.5. Maskiner og anlæg 9
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv. 10
6.7. Antal ansatte 10
6.8. Driftstid 10

7. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER 10
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden 10
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser 11
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer 11

8. LUGT- OG LUFTEMISSION 11
8.1. Energianlæg 11
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening 11
8.3. Udsugningsanlæg 11
8.4. Filteranlæg 11
8.5. Afkast 12
8.6. Emissionsgrænseværdier 12
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner 12

9. AFFALD 12
9.1. Generelle regler om affald 12
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion 12
9.3. Farligt affald 13
9.4. Ikke farligt affald 13
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg 13
9.6. Vurdering vedr. affald 13

10. SPILDEVAND 13
10.1. Kloakeringsstatus 13
10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer 13

10.3. Sanitært spildevand 13
10.4. Industrispildevand 14
10.5. Renseanlæg 14
10.6. Vurdering vedr. spildevandsforhold 14
11. STØJ, LAVFREKVENT STØJ, INFRALYD OG VIBRATIONER, ULTRALYD 14
11.1. Støjkilder 14
11.2. Vurdering vedr. støjforhold 14
12. JORD OG GRUNDVAND 14
12.1. Tankanlæg 14
12.2. Belægninger 16
12.3. Jordforurening 16
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold 16
13. EGENKONTROL OG DOKUMENTATION 16
14. RENERE TEKNOLOGI 16
15. RISIKOFORHOLD 16
BILAG 16

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærpelser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskærpes

1. Sløjfning af fyringsolietank

Virksomheden har en aktiv udendørs opstillet ikke typegodkendt 1.200 liters fyringsolietank fra Herning beholderfabrik med fabrikationsåret 1974 og tanknummer 188465.

I hht. olietankbekendtgørelsens[4] § 45, stk. 1, nr. 2, gælder, at ejeren skal sikre, at tankanlægget sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, dvs. senest ved udgangen af 2004.

Forholdet anses således ulovligt, og det indskærpes, at fyringsolietankanlægget straks sløjfes.

Anmeldelse af sløjfningen

Der gøres opmærksom på, at det, jf. olietankbekendtgørelsens § 31, stk. 2, gælder, at ejeren senest 4 uger efter sløjfning af anlægget skal give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, der er truffet.

Anmeldelse af evt. etablering af nyt anlæg

Der gøres opmærksom på, at det i hht. olietankbekendtgørelsens § 32, stk. 1-2, gælder, at den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg på under 6.000 l, skal sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig, samt at ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, senest 2 uger før arbejdet påbegyndes skal meddele tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres. Sammen med meddelelsen skal ejeren eller brugeren fremsende en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejendommen, jf. § 26.

Anmeldelsesskemaer

Skemaer til anmeldelse af etablering af nyt anlæg og sløjfning af det eksisterende olietankanlæg blev udleveret til virksomheden under tilsynet, og kan i øvrigt findes på Struer Kommunes hjemmeside, se link: http://www.struer.dk/borger/natur-og-miljo/energi/olietanke

1.2. Følgende miljømæssige forhold henstilles

1. ***Anvendelse af kommunale genbrugspladsordning uden formøden tilmelding.***

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

For så vidt, at virksomheden ønsker at benytte genbrugspladser i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune til bortskaffelse af erhvervsaffald, skal der forinden foretages tilmelding til ordningen. Uden forudgående fornøden tilmelding, kan disse kommunale genbrugspladser ikke benyttes til bortskaffelse af erhvervsaffald fra virksomheden.

Forholdet henstilles.

[4] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

1.3. Øvrige forhold

1. Bebyggede arealer og BBR-oplysninger

Angivelserne af de bebyggede arealer er efterkontrolleret ved cirka opmålinger på luftfotos. Der findes ingen væsentlige afvigelser mellem de opmålte faktiske bebyggede arealer og det i BBR oplyste, dog findes en mindre permanent opstillet spåncontainer på ca. 14 m^2 uden registrering i BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR-kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 3, C: 1, D: 1, E: 5.

$R_{virksomheder}$ = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C_1 + 33 % x D_1 + 34 % x E) x 50 %

$R_{virksomheder}$ = 3,08.

For listevirksomheder[5] (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:
En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.
En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder[6] fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomheder, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje til hvert sjette år.

Til orientering:
Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.
Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen:
http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx

3. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.

3.1. Miljøklasse

Træbearbejdningsvirksomheder og møbelfabrikker vurderes, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning, hørende til miljøklasse 5, mindre håndværksmæssige virksomheder klasse 3.

Den samlede tømrer- og bygningssnedkervirksomhed vurderes tilhørende miljøklasse 3, idet der er tale om en mindre håndværksmæssig virksomhed uden væsentlige støj- og luftemissioner.

Den anbefalede afstand til boliger vil derfor være 50 meter.

[5] Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

[6] Virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

3.2. Zonestatus
Ejendommen er beliggende i byzone.

3.3. Kommuneplan
Ejendommen er beliggende i kommuneplanens rammeområde nr. 4 L 1, udlagt til blandet byområde - centerområde. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål.

3.4 Lokalplan
Der er ingen lokalplan for området.

3.5. Zonetilladelse
17.07.1973 – Zonetilladelse til udstykning af parcel og bebyggelse til værksted for tømrermester (placering af nyt værksted til erstatning for det tidligere nedbrændte værksted og inddragelse af grund for frysehus).

3.6. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme beboelsesområder/beboelse
Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 4 B 1 beliggende i afstand af ca. 2 meter mod syd målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er PB21 beliggende direkte skel mod skel mod syd.

Virksomheden omkranses mod nord, vest og syd af boligejendomme, mod nord findes disse direkte skel mod skel til virksomheden.

Der er ikke bolig på matriklen, hvor virksomheden er beliggende.

3.7. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)
Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 540 meter mod nord - nordvest, hhv. ca. 600 meter mod øst.
Nærmeste beskyttede § 3 natur (sø) findes i afstand af ca. 230 meter mod øst.
Der er ca. 7,1 km til nærmeste Natura 2000-område.

3.8. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD[7]/OSD[8])
Ejendommen er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD).
Den sydvestlige del af ejendommen er beliggende i indvindingsopland udenfor OSD.
Se vedlagte oversigtskort.

3.9. Jordforureningsstatus
I hht. jordforureningsloven[9] findes at:
Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, og er beliggende i område med analysekrav.
Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenet grund (vidensniveau V1).
Ejendommen er ikke kortlagt som forurenet grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Virksomheden har ikke indført nogen former for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

[7] Områder med drikkevandsinteresser
[8] Områder med særlige drikkevandsinteresser
[9] Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenet jord

5. Reguleringsgrundlag, brugerbetaling mv.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens[10] bilag 1 og/eller bilag 2.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens[11] bilag 1 virksomhed

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt E 52 "Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindre end 50.000 m^3 fast masse pr. år af nåletræ eller mindre end 10.000 m^3 fast masse pr. år af løvtræ eller med en samlet kapacitet for produktion af mindre end 50.000 m^3 fast masse af nåle- og løvtræ pr. år. Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. **Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m^2**".

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort, samt af vedlagte kommenterede fotos fra tidligere tilsyn.

BG 1 er indrettet til lagerformål (ca. 1/3 af arealet), samt til snedkerværksted (ca. 2/3 af arealet), idet tilbygningen mod nord kun benyttes til lagerformål. Nettoproduktionsarealet for BG 1 er på luftfoto opmålt til ca. 200 m^2.

BG 2 er indrettet til lagerformål, idet der dog i det sydvestlige hjørne af bygningen er indrettet en malerkabine på ca. 10 m^2.

Desuden findes en permanent opstillet container på ca. 2,3 meter x 6,0 meter ≈ 14 m^2 i tilknytning til spånudsugningen.

Det samlede produktionsareal udgør således ca. 210-225 m^2.

6.1. Etableringsår

Tømrervirksomhed på lokaliteten er oprindeligt etableret den 01.01.1985.
Anmeldelse fra 1991 af værkstedsaktiviteter i hht. den nu historiske anmeldeordning[12] findes i weblager[13].

Den tidligere tømrer-/snedkervirksomhed på lokaliteten er overtaget af nuværende ejer i 2007/2008 (skødedato 21.09.2007).

6.2. Udvidelser

Der er siden sidste miljøtilsyn den 07.10.2015 ikke foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

[10] Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
[11] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
[12] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed
[13] https://www.weblager.dk/app

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Byggefirmaet Halkjær ApS, der ligeledes drives af Klaus Halkjær, beskæftiger sig med nybyggeri, renovering og ombygning. På adressen på Hjermvej foretages mindre tilpasningsopgaver i snedkeriet, f.eks. opsavning af vinduesstykker.

Arbejdsprocesserne på virksomheden omfatter almene processer tilhørende et bygningssnedkeri:

Afkortning
Geringsklipning
Savning

Spåntagende
Fræsning
Høvling
Boring

Formgivning
Presning

Støvende
Slibning, båndslibning

Overfladebehandling i malerkabine
Maling, lakering, træbeskyttelse, dog ikke sprøjtemalering-/lakering.

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende.
Til- og frakørsel
Intern transport
Parkering
Vareind- og udlevering
Materialeoplag
Affaldsoplag

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

Geringsklipper
Afrettersav
Sav
Fræser
Høvl
Søjlebor
Presser
Båndsliber
Malerkabine
Udsugningsanlæg vedr. hhv. spåntagende processer og ved malerkabine
Afkast
Spåncontainer
Cyklon- og posefilteranlæg
Luftkompressor
Oliefyr

Fyringsolietank
Affaldscontainere
Vare-/montørbiler, 8 stk.

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.
Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anven-delse	Opførel-ses-/ombyg-ningsår	Bebygget areal [m^2]	Erhvervs-areal [m^2]	Varme-installation	Bemærkninger
1	Erhverv	1974 1989	324	324	Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Flydende brændsel	Værksted og tilbyg-ning
2	Erhverv	1992	220	220	Ingen	Lagerhal
		I alt	544	544		

De faktiske forhold:
Do.

Arealangivelserne er efterkontrolleret ved cirka opmålinger på luftfotos. Der findes ingen væsentlige afvigelser mellem de opmålte faktiske bebyggede arealer og det i BBR oplyste, dog findes en mindre permanent opstillet spåncontainer på ca. 14 m^2 uden registrering i BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR-kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

6.7. Antal ansatte
Byggefirmaet Halkjær ApS har ca. 10 ansatte, men der er ingen ansatte i TØMRERFIRMAET KLAUS HALK-JÆR ApS, hvormed nærværende tilsyn føres.
Byggefirmaet Halkjær ApS har til huse på anden lokalitet.

6.8. Driftstid
Mandag til fredag kl. 07.00-16.00.
Der arbejdes ikke i weekender.

De ansatte i Byggefirmaet Halkjær ApS tilkører typisk lokaliteten torsdag og fredag eftermiddage for at læsse biler med materialer til brug i den efterfølgende uge. Derud over sker minimal til- og frakørsel fra lokaliteten.

7. Råvarer og hjælpestoffer
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden
Se nedenstående oplistning (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

Diverse malinger/lakker
Opbevares i malerkabinen i BG 2 i indkøbsemballagerne i småemballager på maksimalt 10 liter. Opbevaringen sker uden spildsikring i form af spildbakker, men på/over tæt betongulv uden afløb til kloak, og uden at produkterne utilsigtet kan afledes via døre/porte til det fri.

Diesel mv. til køretøjer
Dieselolie til køretøjerne opbevaredes tidligere i overjordisk 1.200 liters olietankanlæg placeret i BG 1 i tilbygningen. Denne tank er sløjfet og bortskaffet.
I BG 1 opbevares i minimalt omfang produkter til bilerne, som f.eks. sprinklervæske og autoshampoo.

De ansatte har alle tankkort til tankstationer, og påfylder/vasker normalt bilerne på tankstationer. Der foregår ikke længere udlevering af diesel fra lokaliteten.

Fyringsolie opbevares i overjordisk, udendørs opstillet 1.200 liters olietankanlæg, 1.200 liter, placeret sydøst for BG 1.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser
Råvarer i form af olie og kemikalier skal opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift[14] herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse, og som er omfattet af andre bestemmelser udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, herunder eksempelvis olietank-bekendtgørelsen) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olier og/eller kemikalier og/eller har tank-anlæg med udlevering af brændstoffer.
Forskriften omfatter opbevaring af olie og kemikalier, både som råvarer, halvfabrikata, færdigvarer samt affald, der indeholder olier og/eller kemikalier, og som opbevares i flytbare og i stationære beholdere, både i overjordi-ske samt nedgravede oplag.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer
Fyringsolietankanlægget er faldet for sløjfningsterminen. Anlægget er således ulovligt, og opbevaringen af fy-ringsolie sker ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen.
Se nærmere herom under afsnit 12.1 om olietankanlæg.

Derud over er der ingen bemærkninger til forhold omkring håndtering og opbevaring af olier og kemikalier i form af råvarer.

8. Lugt- og luftemission
8.1. Energianlæg
Ifølge BBR er der følgende energianlæg:
BG 1: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr, flydende brændsel.
BG 2: Ingen opvarmning.

De faktiske forhold:
Do, dog findes supplerende el-radiator til opvarmning af frokoststue.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening
Støv, træ.

8.3. Udsugningsanlæg
Virksomheden har 2 udsugningsanlæg:
- et udsugningsanlæg/punktudsug for spåntagende bearbejdning – BG 1
- et udsugningsanlæg/ventilator fra malerkabine – BG 2

8.4. Filteranlæg
Spånudsugningsanlæg
Der er filteranlæg på spånudsugningsanlægget.
Anlægget er etableret med udvendig cyklon og med posefiltre forinden spåner opsamles i udendørs opstillet lukket container.

Der er ingen alarmsystemer på filteranlægget.

[14] Struer Kommune - Forskrift - Håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, 7. februar 2019

Vedligeholdelse af filteanlæg foretages af virksomheden selv efter et vurderet behov.

Malerkabinens udsugningsanlæg
Udsugningsanlægget ved malerkabine er uden filteranlæg.
Der foregår ikke sprøjtemaling, men alene maling i mindre omfang ved brug af pensel o. lign.

8.5. Afkast
Afkast spånudsug
Der findes intet egentligt afkast fra spånudsugningen, idet den afsugede luft ledes via filteranlæg/spåncontainer til det fri ved diffus udledning.

Afkast malerkabine
Afkast er ført vandret ud gennem væg.

I hht. Miljøstyrelsens luftvejledning[15] er mindstekrav til afkast for procesudsugningsanlæg, at afkast skal føres 1 meter over tag og være opadrettede, så der kan ske fri fortynding.
Ved "over tag" forstås normalt det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret, men i specielle tilfælde må der tages hensyn til høje nærliggende bygninger mv. for, at det kan ske fri fortynding.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, giver anledning til væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger, men da skal tilsynsmyndigheden forinden dokumentere, at en virksomheds luftforurening er så væsentlig, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige. Endvidere skal et påbud efter lovens § 42 forvarsles overfor virksomheden, så virksomheden kan komme med sine bemærkninger hertil.

Struer kommune har ikke meddelt virksomheden § 42 påbud om afhjælpende foranstaltninger til begrænsning af luftforurening.

8.6. Emissionsgrænseværdier
Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner
Ingen bemærkninger.

9. Affald
9.1. Generelle regler om affald
I hht. miljøbeskyttelseslovens § 43 gælder, at enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen[16], og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ[17].

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion
Se nedenstående skema (er ikke nødvendigtvist udtømmende).

[15] Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001 "Luftvejledningen"
[16] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald
[17] Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

9.3. Farligt affald

Type	Opbevaring/modtager
Kemikalier, olier, malinger, fugemasser mv.	Oparbejdes i begrænsede mængder. Bortskaffelse til kommunal genbrugsplads, ofte Holstebro genbrugsplads – kører selv

9.4. Ikke farligt affald

Type	Opbevaring	Modtager	Frekvens
Småt brændbart erhvervsaffald: Pap, papir og andet brændbart	Stor container (grøn), udendørs, lukket	Nordvestjysk firmarenovation	Behov
Træ	Stor container (rød), udendørs, åben	Nordvestjysk firmarenovation	Behov
Træspåner	Specialbygget udendørs, lukket container (grå)	Aksel Ahle - træpiller	Behov
Glas	Løst på palle, udendørs	Kommunal genbrugsplads, ofte Holstebro genbrugsplads – kører selv	Behov

Der genereres ikke i væsentligt omfang dagrenovationslignende affald på lokaliteten.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen

Virksomheden er tilsyneladende ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

For så vidt, at virksomheden ønsker at benytte genbrugspladser i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune til bortskaffelse af erhvervsaffald, skal der forinden foretages tilmelding til ordningen. Uden forudgående fornøden tilmelding, kan disse kommunale genbrugspladser ikke benyttes til bortskaffelse af erhvervsaffald fra virksomheden.

Forholdet henstilles.

9.6. Vurdering vedr. affald

Ingen yderligere bemærkninger.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. C1.
Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

10.2. Uforurenet tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Afledes angiveligt via regnvandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.
De udendørs arealer er dog kun i minimalt omfang befæstede med fast belægning, idet arealerne primært består med løs belægning som grus mv.

10.3. Sanitært spildevand

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

De faktiske forhold:
Afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

10.4. Industrispildevand
Der genereres ikke industrispildevand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, ligesom der ikke findes gulvafløb i produktions- og lagerlokaler.

10.5. Renseanlæg
Virksomheden har ingen renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

10.6. Vurdering vedr. spildevandsforhold
Ingen bemærkninger.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd
11.1. Støjkilder
Af potentielle støjkilder kan nævnes (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende):

- til- og frakørsel
- intern transport
- spånudsugningsanlæg, motorenhed placeret udendørs
- udsugningsanlæg malerkabine, motorenhed placeret indendørs
- afkast malerkabine
- kompressor, placeret indendørs

Spånudsugningsanlæg
Udsugningsanlægget, som gennemløber snedkeriet, har motoren placeret udendørs mellem hovedbygning (BG 1) og lagerbygning (BG 2).

Udsugningsanlæg malerkabine
Støjen fra udsugningsanlægget/-ventilatoren i malerrummet er yderst begrænset.
Motoren er placeret inde i rummet.

Kompressor
Støjbelastning fra virksomhedens kompresser er meget begrænset. Kompressoren står indendørs i værkstedet.

Klager
Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold
Det vurderes, at der for nærværende ikke er anledning til at fastsætte støjvilkår for virksomhedens aktiviteter.

12. Jord og grundvand
12.1. Tankanlæg
Se nedenstående oplistning.

Ifølge BBR findes følgende olietankanlæg (tekniske anlæg) på ejendommen:

Anlægsnr.: 1

Adresse: Højvang 3 (vejkode: 3390), 7560 Hjerm

Beliggende på matrikel 3at

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1974

Placering: Over terræn, udendørs

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Indhold: Mineralske olieprodukter

Anlægsnr.: 2

Adresse: Højvang 3 (vejkode: 3390), 7560 Hjerm

Beliggende på matrikel 3at

Beliggenhed (kvalitet): Usikker

Tank (Produkt på væskeform)

Etableringsår: 1973

Placering: Over terræn, udendørs

Driftstatus: I drift

Størrelsesklasse: 1

Indhold: Mineralske olieprodukter

Ved tilsynet i 2015 fandtes følgende tankanlæg og oplysninger herom:
Virksomheden har to overjordiske olietanke.
Begge tanke er fra Herning beholderfabrik.

Type	Størrelse	Anvendelse	Tank nr. / etab. år	Sløjfningstermin
Overjordisk, stål	1.200 l	Dieselolie	177624 / 1973	**2003** (30 år)
Overjordisk, stål	1.200 l	Fyringsolie	188465 / 1974	**2004** (30 år)

Som det fremgår af oplysningerne, har begge tanke overskredet sløjfningsterminerne.
Tankene skal derfor sløjfes straks iht. olietankbekendtgørelsen.

Ved nærværende tilsyn oplystes, at dieselolietanken er blevet sløjfet og bortskaffet fra ejendommen, dog uden at der er indsendt anmeldelse i hht. olietankbekendtgørelsens bestemmelser herom.
Anmeldelse af sløjfningen blev derfor udfyldt og underskrevet af ejer/bruger ved tilsynet, og er bragt videre til kommunens BBR-kontor med henblik på opdatering af tankoplysningerne i BBR.

Fyringsolietanken fandtes fortsat aktivt i brug på ejendommen. Tankanlægget er uden typegodkendelsesnummer (G nr.).
Det oplyses dog ved tilsynet, at der er bestilt en ny fyringsolietank, som forventes leveret og opstillet indenfor et par uger.

I hht. olietankbekendtgørelsens § 45, stk. 1, nr. 2, gælder, at ejeren skal sikre, at det overjordiske ståltankanlæg under 6.000 l sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, dvs. senest ved udgangen af 2004.
Forholdet anses således ulovligt, og det indskærpes, at fyringsolietankanlægget straks sløjfes.

Der gøres opmærksom på, at det, jf. olietankbekendtgørelsens § 31, stk. 2, gælder, at ejeren af et anlæg der sløjfet, senest 4 uger efter sløjfning af anlægget skal give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.

Endvidere gælder i hht. olietankbekendtgørelsens § 32, stk. 1-2, at den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg på under 6.000 l, skal sikre, at installeringen udføres af en sagkyndig, samt at ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, senest 2 uger før arbejdet påbegyndes skal meddele tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres. Sammen med meddelelsen skal ejeren eller brugeren fremsende en beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets placering på ejendommen, jf. § 26.

Skemaer til anmeldelse af etablering af nyt anlæg og sløjfning af det eksisterende olietankanlæg blev udleveret til virksomheden under tilsynet, og kan i øvrigt findes på Struer Kommunes hjemmeside, se link: http://www.struer.dk/borger/natur-og-miljo/energi/olietanke

12.2. Belægninger
Udendørs belægninger består primært af løs belægning i form af grus mv.

12.3. Jordforurening
Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold
Virksomheden og/eller ejendommens ejer skal tilsikre, at oplysningerne i BBR vedr. tankanlæg er i overensstemmelse med de faktiske forhold og er fyldestgørende.
De oplysninger om tanke, der bør fremgå af BBR findes oplistet i olietanksbekendtgørelsens § 50.

13. Egenkontrol og dokumentation
Virksomheden er uden egenkontrolvilkår og der er ingen egenkontroller, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

14. Renere teknologi
Ikke relevant.

15. Risikoforhold
Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen[18].

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Bilag
Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 7. oktober 2015
Oversigtsplan over virksomheden indretning
Oversigtskort, grundvandsinteresser

[18] Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 7. oktober 2015

			
Snedkeri	Motor for udsugnings-anlæg	Filteranlæg på udsug-ningsanlæg	Container for spåner
			
Malerkabine	Erhvervsaffald	Træaffald	Glasaffald
			
Fyringsolietank	Tankmærkat fyrings-olietank		