Aalborg Kommune, TM, Miljø
Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Rapport for miljøtilsyn hos ENH Engineering ApS, Jellingvej 15, 9230 Svenstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.10.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 38 98 55	**CVR nr.**	12795939
E-mail	enh@enh.dk	**P. nr.**	1002930663

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aalborg Kommune

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-07-2020	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal dokumentere, at filter på udsugningsanlæg er i stand til at tilbageholde mindst 99% af svejserøgen jf. Miljøstyrelsens Svejserøgsvejledningen.
27-10-2026	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev konstateret, at der var opbevaring af farligt affald, der havde været på virksomheden i flere år. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen, må affald højst oplagres i 1 år. Vi aftalte, at virksomheden inden d. 24. december 2026 får affaldet bortskaffet via godkendt aktør.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden producerer asfalt(bitumen) blanderanlæg, der opbygges i en container, der kan leveres til alle lokaliteter i verden. Virksomheden leverer bl.a. til Mellemøsten, Indonesien og Kina. Virksomheden har ca. 15% af verdensmarkedet inden for deres felt. Virksomheden monterer blanderanlæggene af delelementer modtaget udefra, samt udfører elektriske test af anlæggene. Hvis der er behov for overfladebehandling sker dette ved andre virksomheder. Containerne, der er i ulegeret stål, produceres i den nordlige hal (200 m^2). I hallen er der 3 svejserøgsudsug for ulegeret stål og 1 sug fra en båndsliber og sav. I den sydlige hal (400 m^2) produceres og monteres blandeanlæg. I hallen udføres svejsearbejde i rustfrit stål, og der er 3 svejserøgsudsug til rustfrit samt udsug fra båndsliber og fra glasblæsning. Tømrerarbejde i form af isoleringsarbejde og indvendig beklædning udføres af underentreprenør. Der er samlet afkast fra alle svejserøgs- og slibeudsug. I den sydlige ende af hallen er dreje og skæreafdeling. Der er ikke sket ændringer af virksomhedens drift siden det seneste tilsyn. Der er ca. 15 ansatte i produktionen på Jellingvej, men virksomhedens ansatte har mange rejsedage, så i praksis er det omtrent halvdelen, der er til stede på virksomheden.

Produktionsareal (m^2)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
644	15	7 - 16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc .(mg/m^3)	Rensning
1	Svejsning og slibning			mindst 99 % - filterklasse F
2	Skæring i metal (olietåge)			Filter/udskiller til olietåge

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen-strøm (Nm^3/sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven-dig	Udvendig			
1		1,0					
2		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Udsugningsanlæg er senest blevet serviceret af Nederman Danmark A/S i oktober 2026. Virksomheden har pt. ikke en fast aftale om årlig service, men er i gang med at få lavet en aftale med Nederman Danmark A/S.
Luft, afkast	Der er samlet afkast fra alle svejserøgs- og slibeudsug. Afkastet er ført 1 m over tag og udstyret med filter. Der er tilsluttet 3 svejsesteder og 1 båndsliberanlæg til ulegeret stål samt 3 svejsesteder, 1 båndsliberanlæg, 1 sav og 1 glasblæsningsanlæg til rustfrit stål. I den sydlige ende af den sydligste hal er dreje og skæreafdeling. De 2 drejebænke har et samlet afkast til det fri, der er ført 1 m over tag. På afkastet fra hver maskine er der indbygget en dråbeudskiller.
Luft, filtre	Virksomheden har tidligere fremsendt datablade på svejserøgsfilter.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden udfører i begrænset omfang udendørs arbejde. Virksomheden har 2 kompressorer, som står i aflåst skur. Virksomheden har 2 gastruck og 1 eltruck. Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand. Virksomheden oplyste, at de ikke vasker truck mv. Virksomheden er beliggende i separatkloakeret område.
Spildevand, procesvand	-

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olie- og benzinudskiller tilknyttet virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
11z	1976	206 586	1977	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet		Tanken er afblændet	30-08-2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Gennemgangen af virksomhedens affaldsdata gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, farligt	Farligt affald opbevares i aflåst skur med spildbakke. Farligt affald forekommer i begrænsede mængder. Der bliver brugt olie til smøring og bore- og skærevæske til drypsmøring af maskiner. Ved tilsynet blev konstateret, at der var opbevaring af farligt affald, der havde været på virksomheden i flere år. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen, må affald højst oplagres i 1 år. Vi aftalte, at virksomheden inden d. 24. december 2026 får affaldet bortskaffet via godkendt aktør.
Affald, sortering	Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger ved tilsynet. Varer kommer primært indpakket i pap og ikke plast, derfor er der ikke væsentligt plast affald.
Affald, bortskaffelse	-

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Kommuneplan ramme 6.1.H3, som er udlagt til let erhvervsområde. Der er ingen lokalplan for området.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Virksomheden har fjernvarme og belysning er tidligere udskiftet til LED-belysning. Varmeanlæg kontrolleres 1 gang årligt. Det blev ved tilsynet oplyst, at virksomheden overvejer etablering af solceller på taget.