

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	6.marts 2026	
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn	
CVR-nummer	14854738	
P-nummer	1019762226	
Virksomhed	Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S	
Adresse	Ravnsøvej 3	
Postnummer og by	8240 Risskov	
Telefon	86175500	
e-mail	Jonathan.latour@autohus.dk	
Sagsnummer	MIL-000275, GO: GEO-2013-027693	
Kontaktperson	Jonathan Latour	
Branchekode	Br.	Autobranche virksomhed
Biaktiviteter		
Opstartsdato	Værkstedet er opført i 1978. Virksomheden har overtaget lokaliteten i oktober 2014	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Jonathan Latour	
Aarhus Kommune	Anne Haarmark	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen link: [Autoværkstedsbekendtgørelsen](#)).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 1749 af 30/12/2024 link: [Affaldsbekendtgørelsen](#), affaldsaktørbekendtgørelsen: BEK nr. 1743 af 30/12/2024 link: [Affaldsaktørbekendtgørelsen](#) samt Aarhus kommunes regulativ for erhvervsaffald: [Regulativ for erhvervsaffald](#)
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter olietanksbekendtgørelsen: BEK nr. 1257 af 27/11/2019 link: [Olietankbekendtgørelsen](#).

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af tilsyn i henhold til følgende regler:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9.12.2019 om miljøtilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28.11.2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, er et prioriteret miljøtilsyn. Der opkræves brugerbetaling for tilsynet i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling mm. Opkrævningen sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober. Faktura fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Dog blev følgende miljøforhold påtalt:

Uændret forhold for placering af spildolietank og palletank med sprinklervæske ift. tilsynet 15. august 2023, hvor der stadig er risiko for spild til afløb og kloak. Se foto 1,3 og 5.

Kravene til opbevaring fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens §§12 og 13.

1. Opbevaring af spildolie

Uhensigtsmæssig placering, da der kan ske spild til brønd/afløb og kloak.

Det anbefales, at spildolietanken placeres et andet sted fx indendørs i god afstand fra afløb og port, eller lave en opkant eller på anden måde sikre, at der ikke kan ske spild til afløb.

Som forbedring af forholdet blev det på tilsynet foreslået, at spildolietankene kan placeres i kælderen, der findes lige bag mures til skuret. Se foto 4.



2. Opbevaring af sprinklervæske

På samme måde er palletanken med sprinkler i skuret udenfor ikke en god placering. Den må gerne blive stående, men så skal den stå i en spildbakke med plads til indholdet, som måske bliver lidt svært, skurets størrelse taget i betragtning. Sprinkler-palletanken vil få bedre plads, hvis spildolietankene flyttes og derefter placeres på en opsamlingsrist med spildbakke med plads til 1.000 liter.

Virksomheden anmodes om senest den 1. juni 2026 at fremsende dokumentation fx fotos for udbedring af ovenstående. Der kan også sendes en handlingsplan med dato for gennemførelse af udbedringer af forholdene.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S drives på Ravnsøvej nr. 2 og nr. 3 som en samlet virksomhed.

Ravnsøvej 3 er indrettet med salgsafdeling, personbilværksted, maleafdeling og vaskehal samt udendørs vaskeplads.

Se oversigtskort næste side.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Oversigtskort fra tilsynsrapport 15.8.2023

Placering af spildolietanken er uændret siden tilsynet 15. august 2023.

Opbevaring af spildolie i dobbeltvægget tank med alarm for utæthed og sprinklervæske findes udendørs i aflukket skur, men placeringen kan give anledning til spild i kloak, som ses på foto 3 til højre. Der ses desuden rester af gammelt oliespild på asfaltbelægningen ved brønddækslet.

Der fyldes spildolie i spildolietanken i værkstedet via en rørføring, så der ikke er risiko for spild til omgivelserne i forbindelse med påfyldning. Ved tilsynet var der spild af spildolie omkring spildolie-tanken. Spildet er sket i forbindelse med tømning af tanken.

Som forbedring af forholdet blev det foreslået, at olietankene kan placeres i kælderen, der findes lige nede bag muren til skuret. Denne mulighed af søges og der giver besked til tilsynsmyndigheden om dette.



Foto 4 af kælderen, hvor spildolietankene muligvis kan flyttes ned.

Sprinkler-pallettanken vil få bedre plads, hvis spildolietankene flyttes og derefter placeres på en opsamlingsrist med spildbakke med plads til 1.000 liter.

Krav om, at kemikalier og farligt affald ikke må stå, hvor der er risiko for spild til kloak, jord, overfladevand og grundvand findes i autoværkstedsbekendtgørelsen (udsnit herunder).

§ 12.

Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke

uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand.

Stk. 2.

Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

§ 13.

Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Foto 5 viser, at spild fra tank-skuret kan løbe til kloak.



SPILDEVAND

Den nyanlagte vaskeplads, se foto 6, blev beset. Den blev opmålt til ca. 20 m², hvilket er langt mindre end de først projekterede 50 m².




Vaskevand bliver ledt til olieudskiller og sandfang som vaskevand fra vaskehallen.

Det er anslået, at den samlede mængde udledt vaskevand fra vaskehal og vaskeplads kan rummes af virksomhedens spildevandstilladelse af 29. oktober 2014.

Udskillere

Olieudskillere og sandfang findes placeret som indtegnet på ældre kloakplan. Se foto 7.



Olieudskillere- og sandfangs tømning er tilmeldt tømningsordning ved Kredsløb.

Opbevaring af flydende farligt affald udendørs under halvtæg. Se foto 8.



Farligt flydende affald henstår på spildbakker med opsamlingsvolumen som største beholder på 200 liter tromler. De skal bemærkes, at afløbshanen skal kunne afdrøppe inden for rist-arealet.



Metalaffald opsamles i åben container der står udendørs. Se foto 9. Der kunne ses oliespild omkring containeren, hvilket antyder, at containeren ikke er tæt. Det anbefales at enten overdække containeren eller udskifte med tæt opbevaringscontainer eller placere opbevaring indendørs.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er udført af:

Anne Haarmark

Cand. Scient

tlf: 8940 4024

e-mail: amh@aarhus.dk