

Tilsynsrapport Kampagnetilsyn 2017

Dato: 13. 11. 2017
Sagsnr. 17/28111
Kontaktperson: Lis Bach
KS: HKL

Industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet har i årevis haft problemer med luftforurening i form af metalliske partikler, der bl.a. sætter sig på ansattes biler og som efterfølgende er svære at fjerne igen.

Det har tidligere været fokus på Sabro A/S som forureningskilden. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed for Sabro A/S. I marts 2017 henvender Miljøstyrelsen sig til Syddjurs Kommune med meddelelse om, at forureningskilden ikke længere entydigt anses for at være Sabro A/S.

Syddjurs Kommune fører derfor i 2017 tilsyn med virksomheder i industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet, der kan være potentielle forurenere. Tilsynene har udelukkende til formål at vurdere om den aktuelle virksomhed kan være forureningskilden.

Tilsynsindsatsen udgør den årlige tilsynskampagne.

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Hornslet Værktøjsfabrik ApS
Adresse	Sletten 2B
Postnummer og by	8543 Hornslet
CVR nr.	76952728
Virksomhedstype	A53 – Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ²
Kontaktperson	Ulrik Møller
Telefon	86994011
E-mail	ulrik@hvf.dk
Tilstede ved tilsynet	Ulrik Møller
Tilsynsdato	17. august 2017
Tilsynstype	Kampagnetilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Lis Bach

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Tilsynet er udført som en del af Syddjurs Kommunes kampagnetilsyn 2017 omhandlende luftforureningen i Industriområdet Sletten/Holmagervej i Hornslet. Kampagnetilsyn er reguleret af Miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.
- Tilsynet er uvarslet i henhold til § 87 i Miljøbeskyttelsesloven². Ved tilsynet er der udleveret underretning om uvarslet tilsyn, indeholdende hovedformål og oplysning om retten til at lade sig repræsentere.

3. AKTIVITETER

Aktiviteter	Fremstilling af præge- og bukkeværktøjer og diverse specialværktøjer, som leveres til andre metalforarbejdende virksomheder.
--------------------	--

4. LUFT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tag (m)	Filter/ rensning
1	Slibning (planslibning) Vådslibning. Båndpudser - tørslibning	1 meter	Cyklon med filter.
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja Der gennemføres egenkontrol af cyklon og filter for slibning ca. 2 gange pr. år.	
Udendørs observationer		Der blev observeret partikler på bil der holdet på parkeringspladsen. På lygtepæl på modsatte side af vejen stod en lygtepæl med partikler på siden der vendte mod vest. I en indtørret vandpyt var der sort jordlignende materiale, som viste sig at være magnetisk.	



Billeder af vandpytter med magnetisk indhold på Sletten 2B

Afsluttende bemærkninger

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsbrevet, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens³ § 9. Fra den 1. maj 2016 er der desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at ringe til Lis Bach på tlf. nr.: 87 53 56 88 eller I kan sende en e-mail til: limb@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen



Lis Bach
Kemiingeniør



¹ Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.