



Rapport for miljøtilsyn hos Jysk Autocenter Aalborg, Sagavej 50, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.06.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98314907	CVR nr.	17784730
E-mail	jysk.autocenter@mail.dk	P. nr.	1001359303

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12-06-2020	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at opbevaring af flydende råvarer (motorolie) ikke var i overensstemmelse med Autoværkstedsbekendtgørelsens §12 og §13. Motorolie opbevares i tromler på gulvet på paller. Vi aftalte, at virksomheden skal etablere en spildbakke under motorolien, der kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
12-06-2020	Indskærpelse	Meddelt	Ved tilsynet kunne der ikke fremvises kvitteringer for afhentning af farligt affald. Det indskræpes, at der oprettes en miljømappe hvori alle oplysninger om mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald er registreret, jf. §14 autoværkstedsbekendtgørelsen.
12-06-2020	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret at pap fra autoværkstedet bortskaffes sammen med brændbart affald. Det blev aftalt, at pap fremadrettet kildesorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens §51.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Almindelig autoreparation, dækskift. Der udføres ikke slibning og maling. Der foregår ingen vask af biler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	8-17		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			
1	Svejsning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har et anlæg til udsugning af udstødningsgasser og svejserøg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast er vurderet at overholde højdekravet i autoværkstedsbekendtgørelsen, § 11, stk. 3.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.
Luft, filtre	Virksomheden har et grovfilter på udsugningsanlægget.
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgæner som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Afkast		
3	Til- og frakørsel		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens kompressor er placeret indendørs i kemikalierummet. Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at påvirke omgivelserne en væsentlig støjbelastning.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes kun spildevand fra en håndvask. Der er ikke afløb fra gulvet på værkstedet. Gulvvaskevand bortskaffes gennem håndvasken.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde, der er separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olie- og benzinudskillere. Virksomheden er opmærksom på, at hvis der etableres gulv afløb i værkstedet, skal det passere en egnet olieudskiller.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en enkelt tank til spildolie, der er placeret indendørs, på fast belægning, uden afløb.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankskilt blev aflæst i forbindelse med tilsynet. Tanken er af mærke DEHOUST, produktionsår 2005. Tanken er dobbeltvægget og rummer 1000 l.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2020
Motorolie				Tromle		Indendørs, ingen opkant	2020

Kølevæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2020
Sprinklevæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes råvarer, der er typiske for branchen.
Råvarer, opbevaring	Råvarerne, som sprinklevæske og kølevæske, opbevares indendørs i kemikalierum, på fast belægning, uden afløb. Motorolie i 20 l dunke opbevares i skabet med spildbakke. Motorolie i 200 l tromler opbevares på gulvet på paller. Da opbevaring ikke er i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §12 og 13, aftalte vi, at virksomheden etablerer en spildbakke under motorolie der kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør
	Type	Volumen (l)		
Blandet brændbart	Container - lukket		Indendørs, ingen opkant	Marius Pedersen A/S
Blyakkumulatorer	Ingen beholder		Indendørs, bag opkant	Danbrit Akkumulator
Bremse- og koblingsvæske	Plastdunk		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S
Dæk	Ingen beholder		Udendørs, ubeskyttet	VISLI ApS
Jern og metal	Container - åben		Udendørs, ubeskyttet	Stena Recycling A/S
Kølevæske	Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S
Oliefiltre	Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S
Spildolie	Godkendt olietank		Indendørs, bag opkant	Avista Oil
Spraydåser	Papkasse		Indendørs, bag opkant	Aflleverer selv på genbrugspladsen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Dæk og jernaffald opbevares udendørs. Container til blandet brændbart er opstillet indendørs. Der forekommer ingen glas affald, da udskiftning af autoruder foretages af eksternt firma, som sørger for bortskaffelse af udskiftede ruder.
Affald, farligt	Farligt affald opbevares i kemikalierum i godkendte beholdere fra Stena Recycling. Rummet er etableret med støbt gulv som fungerer som spildbakke i tilfælde af uheld. Der er ingen afløb i rummet.
Affald, sortering	Ved tilsynet blev det konstateret at pap fra autoværkstedet bortskaffes sammen med brændbart affald. Det blev aftalt, at pap fremadrettet kildesorteres iflg. Affaldsbekendtgørelsens §51. Virksomheden undersøger muligheden for at etablere container til pap. Alternativt blev der drøftet muligheden for at aflevere pap på genbrugspladsen.
Affald, bortskaffelse	Rapporten fra Affaldsdatasystemet blev gennemgået og gav ikke anledning til kommentarer.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er placeret i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod pæn, ryddelig og vedligeholdt.
Planforhold	Virksomheden er placeret i kommunens rammeplanområde 7.2.H1. Sagavej. Der er ikke lokalplan for området. Området er klassificeret som let erhvervsområdet.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ved tilsynet kunne der ikke fremvises kvitteringer for afhentning af farligt affald. Det indskræpes, at der oprettes en miljømappe hvori alle oplysninger om mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald er registreret, jf. §14 autoværkstedsbekendtgørelsen.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Affaldssortering blev diskuteret ved tilsynet.