

ERIKSENS MASKINSTATION I SPJALD A/S

Bækvej 1
6971 Spjald

Sagsbehandler
Steen Stokholm
Direkte telefon
99741779
E-post
steen.stokholm@rksk.dk
Dato
5. november 2019
Sagsnummer
19-024983

Tilsynsrapport for miljøtilsynet onsdag den 30. oktober 2019 hos Eriksens Maskinstation I Spjald A/S, Bækvej 1, 6971 Spjald

Adresse: Bækvej 1, 6971 Spjald
Virksomhed: Eriksens Maskinstation I Spjald A/S
Cvr.nr.: 89960312
Type: H 51. Garageanlæg
Miljøtilsyn: Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 09:00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Opbevaring af spildolie samt olietromler i maskinhus

- Du oplyste, at du nu vil sætte spildbakke under de 2 stk. tromler (uden hjul og ramme) der står i maskinhuset. Samt under beholderen til spildolien. Du bedes indsende fotodokumentation på at du har fået det gjort snarest og senest inden udgangen af 2019. Dokumentation kan sendes til mig på steen.stokholm@rksk.dk



Installation af nye olietanke samt sløjfning af gamle

- Tidligere olietanke i maskinhuset er fjernet, og du oplyste at de er taget ud af brug. Derfor skal de anmeldes sløjfet til kommunen på www.bygogmiljoe.dk
- I BBR er der registreret 3 stk. overjordiske olietanke. Således 2 stk. tanke på 4000 liter samt 1 stk. på 1200 liter. Hvis tankene er taget ud af brug som oplyst, skal de alle tre anmeldes sløjfet.
- De 3 stk. nye tanke som opbevares i udendørs transportcontainer skal anmeldes installeret til kommunen på www.bygogmiljoe.dk
- For hjælp til anmeldelse af tankene kan min kollega Karen Rindom kontaktes på tlf. nr. 99741550.

Belægning af grus omkring dieselstander/slanger på den nye udendørs transportcontainer

- Du oplyste, at der ikke eller kun i ubetydeligt omfang forekommer afdryp fra hanerne ved aftapning. Hvis olieselskabet kan bekræfte at hanerne er indrettet således at de er drypfri i forbindelse med påfyldning/aftapning eller ikke kan afgive mere end, hvad der forventes at kunne fordampe/ikke giver anledning til nedsivning i jorden, er det i orden. Hvis ikke, så henstiller kommunen til, at der indrettes en tæt belægning på arealet og med afløb derfra, som er forbundet med en olieudskiller. Inden evt. etablering af tæt belægning og med afløb bedes du kontakte min kollega Gitte Vestergaard Laursen for hjælp og vejledning på tlf. nr. 99741438.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et prioriteret tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser med henblik på at tilse virksomhedens opbevaring af olieprodukter og spildolie.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse.	3
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.	5
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.	3

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest onsdag den 20. november 2019.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1478,79 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 328,62 kr., og jeg har brugt 4,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	3. oktober 2019	0,5 timer
	29. oktober 2019	0,5 timer
Fysisk miljøtilsyn	30. oktober 2019	0,5 timer
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	5. november 2019	3 timer

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).

Venlig hilsen



Steen Stokholm

