

VIRKSOMHEDSTILSYN

| | |
|---|---|
| Virksomhedsnavn: Beredskab og Sikkerhed – Station Rønde | Dato for tilsyn: 31. marts 2022 |
| Tilsynsadresse: Bækkelundsvej 2 | Postnummer og by: 8410 Rønde |
| CVR-nr./evt. P-nummer: CVR nr.: 34009570 P nr.: 1017379794 | Matrikel: 2c, Følle Mølle, Bregnet |
| Kontaktperson: Jan Recke | Planforhold: 3.1.BE3 - Blandet bolig og Erhverv |
| Telefon nr.: Mobil: 51 33 85 78 | Tilstede ved tilsynet: Jan Recke |
| E-mailadresse: jr@bsik.dk | Tilsynsførende: Helle Kløcher |

| | |
|---|------------------------|
| Virksomhedstype: | Hovedaktivitet: |
| H51 Garageanlæg og anlæg for motorkøretøjer med 3 køretøjer eller derover. Redningsstation | Redningsstation |

| | | | |
|---|--|----------------|--------------------|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x): | | | |
| Basistilsyn (herunder relaterede) | | Kampagnetilsyn | § 9 tilsyn |
| Prioriteret tilsyn | | Opstartstilsyn | X Øvrige tilsyn |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|
| Tilsynstype (sæt x): | | | |
| Administrativt tilsyn | | Fysisk tilsyn | X |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Støj – støjende maskiner og aktiviteter | X | Tanke | - |
| Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder | X | Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse | X |
| Spildevand/afløbsforhold | X | Beskyttelse af jord og grundvand | X |
| Råvarer – opbevaring og håndtering | X | Andet | |

| | |
|--|---------------------|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): | Dato herfor: |
|--|---------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|---|--------|------------------|--|
| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) | | | | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) | | | |
| OK | X | Ikke OK | Ikke relevant | Påbud | Forbud | Indskærpelse(-r) | |

| |
|---|
| Jordforurening: På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. |
|---|

| |
|--|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Brandstationen fremstår pæn og ryddelig. Tilsynet har givet anledning til en enkelt bemærkning om opbevaring af råvarer. Syddjurs Kommune ser positivt på, at Beredskab og Sikkerhed har indført samme miljøtiltag på stationen, som Norddjurs Kommune stiller for, at virksomheden kan modtage kommunens GMC Miljøcertifikat. |
|--|

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 20/8178

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen².
- Optrækning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.




Tilladelser

- Tilslutningstilladelse den 20. december 2021 – Udendørs vaskeplads
- Nedsivningstilladelse den 29. september 2021 – Overfladevand fra parkeringsareal

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL


| | |
|---------------------------------------|--|
| Aktiviteter | Der udføres brandtjeneste (brandslukning) og redning (redningstjeneste, miljøtjeneste). Derudover er en garage udlejet til ambulancetjeneste. |
| Produktionsareal og grundareal | Bygningsareal: 319 m ² inkl. personalefaciliteter Grundareal: 2.264 m ² Syddjurs Kommune ejer ejendommen. |
| Indretning | Der er garage til 4 brandbiler. Derudover er der personalefaciliteter, kontor og undervisningslokale. En mindre del af bygningen er udlejet til Region Midt – Ambulancetjenesten. Der er én ambulance. Udendørs er der vaskeplads med sandfang og olieudskiller samt parkeringsplads. |
| Etableret på nuværende adresse | Bygningen er etableret i 2021. Beredskab og Sikkerhed har lejet sig ind i bygningen fra den 1. januar 2022 |
| Udvidelse / ændringer | - |
| Antal ansatte | Brandstationen er ikke fast bemandet. Der er tilknyttet 18 deltids ansatte. Ambulancetjenesten er døgnbemandet. |
| Driftstid | Der kan forekomme aktivitet hele døgnet hele ugen. |
| Driftsforstyrrelser og uheld | Nej |
| Egenkontrol / driftsjournal | Egenkontrol ifm. vaskepladsen. |
| Bemærkning | Andre bemærkninger Beredskab og Sikkerhed har på Station Rønne indført samme miljøtiltag, som der kræves for at modtage Norddjurs Kommunes GMC miljøcertifikat. Det kræver bl.a., at virksomheden har et forenklet miljøledelsessystem, ledelsen følger miljøstyringen, medarbejderne er involveret, der er en miljøorganisation og virksomhedens miljøpolitik, -mål og -handlingsplan er offentlig tilgængelig. |

3. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

| | | |
|---|---|--|
| Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter | | Ja |
| Nr. | Aktivitet / proces, støjkilde | Placering |
| 1 | Punktudsugning udstødning - Brandbiler | Indendørs |
| 2 | Punktudsugning udstødning - Ambulancen | Indendørs |
| 3 | Kompressor | Indendørs i garagen |
| 4 | Kørsel til og fra virksomheden inkl. udrykning | |
| Bemærkninger | <p>Der er 60 – 70 udrykninger om året.</p> <p>Udrykningen sættes normalt ikke i gang straks, men først når hastigheden er oppe, eller der er andre trafikanter på vejen.</p> <p>Det blev ved tilsynet konstateret en høj hyletone, når udsugningsanlægget ved ambulancen var tændt. Det tyder på, at lyden opstår ved undertryk ved porten. Jan Recke vil undersøge det nærmere og kontakte byggerådgiver.</p> <p>Kommunen har ikke modtaget klage over støj.</p> | |
| |  <p>Billede nr. 1: Kompressor i garage.</p> |  <p>Billede nr. 2: Udsugning udstødningsgasser - brandbiler</p> |
| |  <p>Billede nr. 3: Udsugning udstødningsgasser - ambulancetjenesten</p> | |

4. LUFT, LUGT



Udsugning, ventilation, afkast

| Aktivitet/proces | | Afkasthøjde over tag (m) | Filter/ rensning |
|---|--------------------------------|--|------------------|
| 1 | Udstødningsgasser – Brandbiler | * | Ingen |
| 2 | Udstødningsgasser - Ambulance | Ca. 1 m | Ingen |
| Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast | | Ikke relevant | |
| Bemærkninger: | | <p>Udsugningen starter, når portene åbnes og stopper igen, når portene lukkes. Det sker manuelt med fjernbetjening. Der er planer om at installere et automatisk system.</p> <p>Ambulancetjenesten: Her er udsugningsanlægget i drift i nogle minutter efter at porten er lukket.</p> <p>*Byggerådgiver kontaktes for oplysningen.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over lugtgener siden sidste tilsyn.</p> | |
| | |  | |
| | | Billede nr. 4: Afkast fra udsugning ved ambulancen | |

Opvarmning

| Type | Fjernvarme og solfanger |
|------------|-------------------------|
| Bemærkning | - |

5. SPILDEVAND

| Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært) | | | Ja | |
|---|---|---------------------------|--|--|
| Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår | | | Ja | |
| Procesvand | Hjælpesoffer | | Udledt spildevand (m ³ /uge) | Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.) |
| | Navn/indhold | Forbrug (l/år) | | |
| Bilvaskevand | Würth Aktiv skumvask Würth Tørre-glans, Blå | Max. 25 l fortyn-det sæbe | - | Sandfang og olieudskiller |
| Beredskab - Gulv-vask | Würth rens | | | Samme |
| Beredskab –ud-slagsvask | - | - | - | Samme |
| Ambulancetjene-ste – gulvrist i ga-rage | - | - | - | Samme |
| Bemærkning | <p>Der benyttes som udgangspunkt opsamlet regnvand til vask af køretøjerne. Køretøjerne vaskes efter behov (mest om vinteren). Vaskepladsen benyttes også af Ambulancetjenesten.</p> <p>Autosæben og -voks er placeret på et doseringsanlæg. Ved uheld er der ikke mulighed for opsamling af spild. Doseringsanlægget er placeret indendørs, men køres udenfor ifm. vask af køretøjerne.</p> <p>Der benyttes både fejmaskine og gulvvaskemaskine i forbindelse med rengøring af gulvet i garagen.</p> <p>Billede nr. 6 – Risten, hvor der vaskes støvler, vil blive udskiftet med en udslagsvask.</p> <p>Et mindre areal foran garagen hælder ind mod vaskepladsen. Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, om arealet sydvest for vaskepladsen har hældning mod vaskepladsen. Arealen er etableret med permeabel belægning, men om det er tilstrækkeligt til at overfladevand ved kraftig regn ikke ledes ind på vaskepladsen, er usikkert.</p> <p>Syddjurs Kommune, Ejendomme er ansvarlige.</p> | | | |
| |  | |  | |
| | Billede nr. 5: Doseringsanlæg til sæbe og voks | | Billede nr. 6: Rist til vask af støvler. | |



Billede nr. 7: Hældning fra bygningen ned mod vaskepladsen



Billede nr. 8: Vandmåler på regnvand og drikkevand



Billede nr. 9: Vaskepladsen



Billede nr. 10: Gulv afløb ved ambulancen

Sandfang og udskillere




| Type | | Volumen (m ³ , evt. l/s) | Placering |
|--|---------------|---|---|
| 1 | Olieudskiller | 10 l/s | Se kloaktegning |
| 2 | Sandfang | 2.500 liter | Se kloaktegning |
| Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger | | | Nej * |
| Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning | | | Ja |
| Er der alarm på udskiller | | | Ja |
| Sidste tømning | | | Anlægget er taget i brug i januar 2022. |
| Bemærkning | | * Ved en fejl er systemet ikke blevet tæthedsprøvet. Syddjurs Kommune, Ejendomme vil straks få sat det i værk. Alarmen for olieudskilleren er placeret indendørs ved garderobeskabene. | |


Tilslutningstilladelse fra den 20. december 2021.

| Vilkår | Konstateret ved tilsynet | Bemærkninger |
|----------|--|--|
| Punkt 1 | Der afledes ikke andre typer spildevand end angivet i tilslutningstilladelsen | Vilkåret er opfyldt |
| Punkt 2 | Ved tilsynet var der ikke et eksemplar af tilslutningstilladelsen tilgængeligt på stationen | Vilkåret er ikke opfyldt. Det blev oplyst, at det straks vil blive gjort. |
| Punkt 4 | Vaskepladsen er etableret med tæt belægning. Et mindre areal foran garagen hælder ind mod vaskepladsen. Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, om arealet sydvest for vaskepladsen har hældning mod vaskepladsen. Arealet er etableret med permeabel belægning, men om det er tilstrækkeligt til, at overfladevand ved kraftig regn ikke ledes ind på vaskepladsen, er usikkert. | Vilkåret er opfyldt. Skal undersøges nærmere. <i>Syddjurs Kommune, Ejendomme er ansvarlige for indretningen af vaskepladsen og udenomsarealerne.</i> |
| Punkt 6 | Sæber og voks på doseringsanlægget opbevares, så spild kan løbe til afløb. | Der er efterfølgende indsendt et løsningsforslag, hvor dunkene placeres i opsamlingskasser. Det vil opfylde kravet i tilslutningstilladelsen. |
| Punkt 7 | Der er endnu ikke foretaget en tæthedskontrol. | <i>Syddjurs Kommune, Ejendomme er ansvarlige for forholdet.</i> Afdelingen har den 30. marts 2022 oplyst, at bygningsrådgiver er sat på opgaven, og det vil blive udført snarest. |
| Punkt 10 | Olieudskilleranlægget er blevet tilmeldt tømningsordningen. | Vilkåret er opfyldt. <i>Syddjurs Kommune, Ejendomme er ansvarlige for forholdet.</i> |
| Punkt 13 | Kommunen har den 30. marts 2022 modtaget første resultat af stikprøve af spildevandet. | Alle parametre overholder grænseværdierne i punkt 12. Vilkåret er opfyldt. |
| Punkt 20 | Virksomheden har datablade for de vaske- og rengøringsprodukter der bliver benyttet. Da vaskepladsen er taget i brug i januar 2022, foreligger der endnu ikke oplysninger om det årlige vand- og sæbeforbrug. | Vilkåret er opfyldt. |


6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

| Råvarer | Opbevaring (dunke, tank, container) | Maksimal opbevaret mængde | Opbevaring (hvor) |
|---------------------------------------|---|------------------------------|--|
| Skumvæske | Dunke á 25 liter | - | I garage |
| Autosæbe og -voks | Dunke | - | I garage |
| Sprinklervæske | Dunke | - | I garage |
| Motorolie til saven | Små dunke | - | I garage |
| Benzin (til pumpe og kæde- sav) | | | |
| Bemærkning | <p>Der blev opbevaret dunke i 2 lag i opbevaringskassen. Det er efterfølgende indsendt billede, der viser, at forholdet er ændret, så dunke nu opbevares i ét lag.</p> <p>Dunke med autosæbe og -voks er placeret på et doseringsanlæg, hvor der ikke er mulighed for opsamling af spild.</p> <p>Vaskemaskinen hos Ambulancetjenesten er tilsluttet automatisk sæbedosering. Dunkene blev opbevaret, så der er risiko for at spild løber til afløbet i garagen. Jan Recke kontakter Ambulancetjenesten.</p> | | |
| |  <p>Billede nr. 13: Opbevaring af råvarer.</p> | |  <p>Billede nr. 14: Doseringsanlæg til sæbe og -voks</p> |
| |  <p>Billede modtaget den 5. maj 2022</p> | | |



Billede nr. 15: Opbevaring af sæber mv. til vaskemaskine ved Ambulancetjenesten.




Billede nr. 16: Placering af sprinklervæske i garage ved Ambulancetjenesten

Tanke

Der er ikke olietanke på ejendommen.

7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

| Affaldstype | Mængde pr. år | Opbevaring (dunke/tank/container) | Opbevaring (hvor) | Transportør | Modtager |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Affald* | | | | | |
| Opbevares farligt affald på virksomheden | | | Se bemærkninger | | |
| Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen | | | Se bemærkninger | | |
| Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald | | | Se bemærkninger | | |
| Bemærkning | <p>Service på køretøjerne foregår på stationen i Grenå.</p> <p>* Alt affald udsorteres i minimum 10 fraktioner, se billede nr.17. Alt affald med undtagelse af dagrenovation, samles og køres til Beredskab og Sikkerhedsafdeling i Grenå en gang om ugen, hvor der er containere til bortskaffelse af det. Affald fra uheld bliver enten varetaget af Miljøvagten, kommunens Vej- og Ejendomsservice eller det køres til Ulrik Sinding/Djursland Kloakservice ApS.</p> <p>Efter hver udrykning bliver det brugte materiel kørt til Grenå, hvor alt vask af dragter og slanger mv. foregår. Der er derfor ingen håndtering af materiel, der kan forurene omgivelserne med de skadelige stoffer, der kan forekomme i forbindelse med brand eller lignende.</p> <p>Hvis der sker et spild af olie eller lignende i garageanlægget, opsamles det med kattegrus og bortskaffes til genbrugsstationen.</p> | | | | |
| |  | | | | |
| | Billede nr. 17: Opbevaring af affald | | | | |

8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Vaskepladsen har tæt belægning og afløb til sandfang og olieudskiller.
- Det udendørs areal er etableret med permeabel belægning for nedsivning af overfladevand. Syddjurs Kommune har den 29. september 2021 meddelt tilladelse.
- Der er ingen udendørs oplag af råvarer eller farligt affald.

9. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

| | |
|----------------------------------|--|
| Overfladerecipienter | Inden for 200 m ligger et § 3 beskyttet vandløb - Knubbro Bæk. |
| Følsomme brugerområder | Virksomheden er beliggende i et område der er udlagt til Blandet bolig og erhverv. |
| Vandindvindingsinteresser | Almen drikkevandsinteresse. Ligger inden for indvindingsområdet for Rønde Vandværk |

10. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til miljømæssige bemærkninger

1. Manglende opsamlingsbakker ved doseringsanlæg.

Øvrige forhold

2. Ambulancetjenesten - Hyletone ved porten til ambulancen samt manglende opsamlingsbakker for sprinklervæske og flydende sæber til vaskemaskinen.
3. Manglende tæthedsprøvning af udskillersystemet samt oplysning om afkasthøjde på afkast fra udstødningsgasser.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.