

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-03-2020 på ejendommen:

Borrisvej 29
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Bunden mellem ensilagesiloer og afløb mod nordøst er stabilgrus.
- Ud over ovenstående forhold blev der ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Der skal etableres fast bund i den nordlige ende af ensilagesiloer. Ensilageopbevaringsanlægget skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.

Opsummering af håndhævelse

04-03-2020	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer: Der skal etableres fast bund mod nord, så restvand ledes til afløb på en bund, der er uigennemtrængelig for fugt.
------------	------------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	17-09-2008
Sidste tillæg	19-05-2015
Tilladte dyreenheder	742,24

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 2 (19-05-2015) til miljøgodkendelse er ikke udnyttet ved tilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Staldanlæg og gyllebeholder er ikke etableret.- Udnyttelsesfrist er ændret til 6 år fra meddelelsen af godkendelsen.- Etablering af ensilagesilo er ikke tilstrækkelig til at miljøgodkendelsen anses som udnyttet. <p>Hvis tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse ikke udnyttes inden for tidsfristen, ændres det tilladte dyrehold til "nudrift" i 2008: 180 malkekøer, 50 småkalve (0-6 mdr.) og 95 kvier (6-12 mdr.).</p>
Staldtype	<p><u>Eksisterende stalde:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter- Dybstrøelsesarealer- Spaltegulvbokse <p><u>Staldanlæg i tillæg nr. 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestald med fast gulv, 2 % hældning mod ajlefløb.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår i tillæg nr. 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Den nye kostald til 320 malkekøer skal etableres med et gulvsystem, der har max. 4 % ammoniakfordampning, f.eks. "sengestald med fast gulv, 2 % hældning, skrabning hver anden time". <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt, og derfor er der ikke længere krav om skrabning og interval for skrabning af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.

Foder - vilkår	Ingen krav til fodring.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes af Vestjysk Biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav til beplantning.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	370	507,85	19-12-2014	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	60	82,35	19-12-2014	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	41,18	19-12-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	18,92	19-12-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	95	45,24	19-12-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	95	45,24	19-12-2014	
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	150	1,47	19-12-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	75	106,59	2.353,60	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	49,74	0,00	950,67
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,38	0,00	87,72
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60	1,45	0,00	14,63

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	108	48,06	733,96	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	6	1,63	21,42	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-03-2020: 96 køer, 48 kvier og 4 handyr.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 110 årskøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 108 kvier (6 mdr.-kælvning), 60 slagtekalve (46-83 kg.) og 6 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2017/2018: 118 årskøer, 34 kvier (0-6 mdr.), 117 kvier (6 mdr.-kælvning), 87 slagtekalve (42-58 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 102 årskøer, 26 kvier (0-6 mdr.), 89 kvier (6 mdr.-kælvning), 63 slagtekalve (43-93 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelse samt foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1995	100	150	0	
Ensilageplansilo	01-01- 1987	230	500	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2003	560	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2009	1.120	2.000	0	
Ensilageplansilo	01-08- 2015	560	1.000	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>4 ensilagesiloer mod nordøst:</u></p> <p>Mod syd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AFLøb til pumpebrønd (udsprinkling). <p>Mod nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AFLøb i det østlige hjørne til pumpebrønd. Bunden mellem ensilagesilo og afløb er stabilgrus. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der skal etableres fast bund (beton eller asfalt) i "grøft/rende". Bunden skal være uigennemtrængelig for fugt.</p> <p><u>2 ældre ensilagesiloer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - AFLøb til fortank.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Afløb til fortank</p> <p>Dybstrøelse er overdækket med plastik.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>På møddingsplads.</p> <p>Afløb til fortank.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet er der en enkelt ensilagestak i marken.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Ole Fjord Ørskov m.fl.	Grøndal 13		800,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1995	11-05- 2009	10	638	2.600	
Gyllekanaler	02-01- 1980			0	460	
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1996			0	20	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede tanke på andre adresser.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.600 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2009. Der er anmodet om ny kontrol af gyllebeholder.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.- Logbog: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortank og leveres til gyllebeholder.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på fast bund i aflåst rum i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Selvkørende marksprøjte påfyldes på møddingsplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	<p>Der er etableret udsprinkling af restvand ved læhegn øst for ejendommen.</p> <p>Udsprinklingsdyse ikke set i forbindelse med tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftfoto: Umiddelbart ser det på ud til at restvand ikke fordeles korrekt på areal. <p>Ved tilsynet sagde ejer, at de evt. ville flytte udsprinklingsanlægget væk fra læhegn.</p>
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til åben grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Branddam langs med grusvej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
10a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		2004	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		
10a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		2012/1997	Mineralske olieprodukter	5.900	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. maskinhus og garage. I forbindelse med tilsynet blev registreret olietank fra 2004 fjernet fra BBR-register. Olietank i maskinhus blev ændret fra 2012 til at være fra 1997. 1.800 liters olietank i garage blev registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, står på spildbakke, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer til plastik tømmes efter behov. Andet affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2229): 66.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2022. <ul style="list-style-type: none">- Selve boringen er nedgravet under muldlag tæt ved pumpe.- Zone rundt om boring: Ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	04-03-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.