

LAUF SERVICE ApS
Nørregade 40
9700 Brønderslev

Plan og Miljø

Dato: 14-09-2016
Sags. nr.: 09.02.01-K08-22902-10
Sagsbeh.: Kasper Nimand Steffensen
Lokaltlf.: +4599454665
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn samt forvarsel af påbud

Brønderslev Kommune foretog den 8. september 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 10. august 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Allan Larsen (AL), LAUF SERVICE ApS
- Mattias Knudsen, LAUF SERVICE ApS
- Kasper Nimand Steffensen, Brønderslev Kommune

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Affald

Olievæddede metalspåner udsorteres ikke og afleveres sammen med ordinær industrirenovation til forbrænding. Ifølge AL har Stena Recycling, som modtager øvrigt metalaffald, tidligere sagt, at de ikke vil modtage olie-væddede spåner. Jeg har derfor kontaktet Morten Madsen, som er jeres konsulent ved Stena Recycling. Han angiver, at Stena Recycling gerne må og vil modtage de olie-væddede spåner.

Det **indskærpes**, med hjemmel i affaldsbekendtgørelsens¹ § 64, at virksomheden skal kildesortere affaldet. Med kildesortering menes jf. affaldsbekendtgørelsens § 2, stk. 2 nr. 36 sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i affald egnet til materialenyttiggørelse, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

Spildolie og andet farligt affald blev opbevaret udendørs og ikke på spildbakke. Ligeledes var olie-væddede spåner ikke opbevaret forsvarligt, da de blev bortskaffet sammen med ordinær industrirenovation. Da opbevaringen af farligt affald og olie-væddede spåner indebærer en nærliggende risiko for væsentlig forurening varsles påbud om følgende:

Farligt affald – herunder spildolie og brugt kølesmøremiddel – skal opbevares i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Opbevaring af olie-væddede spåner skal ske i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn og andet vejrlig. Afdryppet olie eller kølesmøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende.

¹ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Påbuddet skal være efterkommet senest den **28. september 2016**. Påbuddet meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens² § 42.

Afkast

Der foretages primært TIG-svejsning i rustfrit stål, men CO₂-svejsning og MMA-svejsning forekommer også. Det er muligt at benytte flere svejsesteder på virksomheden, men der benyttes reelt kun et ad gangen. Ved kun et svejsested er reglerne for svejsesteder lempelige. Afkast fra svejsesteder på virksomheder med kun et svejsested skal ifølge Svejserøgsvejledningen³ føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding. Kravet om fri fortynding skal ske ved at afkastet føres 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Såfremt der benyttes mere end et svejsested skal der etableres filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen. Afkastet fra svejsepladserne er ikke ført 1 meter over tag.

Afkastet fra båndsliberen er bare ført ud gennem endevæggen ikke over tag. Ligeledes er afkastet fra sandblæseren ikke ført 1 meter over tag. Ifølge Luftvejledningens⁴ kap 3.1.5.1.2 skal bagatelafkast føres 1 meter over tag og være opadrettede. Afkast fra båndsliber og sandblæser vurderes på det foreliggende grundlag at være bagatelafkast.

Med baggrund i ovenstående varsles påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42 lyden-

Afkast fra båndsliber, sandblæser og svejsesteder skal føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding. Kravet om fri fortynding skal ske ved at afkastet føres 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.

Påbuddet skal være efterkommet senest den **1. november 2016**.

Såfremt der laves ændringer i afkast og disse f.eks. slås sammen, således der ikke længere er tale om 3 separate afkast, kan dette ændre på krav om filtre og afksthøjde. Hvis der benyttes mere end et svejsested ad gangen vil det også ændre på kravene.

Spildevand

Der foretages både udendørs og indendørs afvask af emner. Der benyttes bejdsegel og diverse afrensere. Ligeledes kan nogle af emnerne indeholde olie. Spildevandet ryger i kloakken uden nogen form for rensning. Bejdsegel er bl.a. giftmærket og ætsende.

Da der er tale om problematisk spildevand og da der ligeledes ikke er ansøgt og opnået tilslutningstilladelse **indskærpes** det, at udledningen forudsætter tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og at den derfor skal ophøre. Der må derfor ikke fremadrettet ske udledning af spildevand fra produktionen, da der er tale om et ulovligt forhold. Det vurderes, at udledningen på den nuværende måde kan forurene jord og grundvand samt spildevandsanlæg.

Først når der eventuelt måtte være opnået tilslutningstilladelse må spildevandet igen tilledes kloakken. Frem til en eventuel tilladelse skal spildevandet opsamles og afleveres som farligt affald.

² Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

³ Vejledning nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg (svejserøgsvejledningen)

⁴ Vejledning nr. 2/2001 om Begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen)

Opbevaring af olie og kemikalier

I "laden" var placeret en palletank med et ukendt indhold. Du skal senest den **28. september 2016** fremsende oplysninger om palletankens indhold.

Tanke

Der er i BBR registreret en overjordisk olietank fra 1980 indeholdende fyringsolie. Der blev ikke konstateret nogen tank på tilsynet. Jeg skal derfor bede om svar på, hvorvidt tanken stadig er placeret på ejendommen eller om den i givet fald er bortskaffet?

Såfremt den ikke er bortskaffet overstiger alderen sløjfningsterminerne i olietankbekendtgørelsens⁵ § 45 da overjordiske tanke under 6000 l, der ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Du skal senest den **28. september 2016** fremsende oplysninger om, hvorvidt tanken er bortskaffet og hvor den i givet fald er bortskaffet til. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der ikke er forsikringsdækning såfremt der sker brud på forældede tanke.

Jordforurening

Som det fremgår af nedenstående billede drypper der olie fra en af maskiner, der er placeret udenfor på "kløverbælægningen". Forholdet medfører en nærliggende risiko for jord og grundvandsforurening. Det skal derfor sikres, at der ikke fremadrettet sker udledning af olie fra maskiner placeret udendørs.



Maskine, der drypper olie



Grube indeholdende olie

I den sydvestlige del af virksomhedens bygninger var der to gruber indeholdende en del olie, jf. ovenstående billede. Ifølge AL stammede olien fra tidligere maskiner, der nu er fjernet. Da olien udgør en fare for jord- og grundvandsforurening skal gruberne oprenses senest den **28. september 2016** og olien bortskaffes som farligt affald.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 7½ time, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2016 fastsat til 311,80 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)

Partshøring

Som modtager af et påbudsvarsel har virksomheden ret til udtale sig i sagen, inden kommunen beslutter, om det varslede påbud skal meddeles. Eventuelle synspunkter vil indgå i kommunens overvejelser om, hvorvidt der skal meddeles påbud. Især bedes virksomheden oplyse, hvilke omkostninger, fordele og ulemper en eventuel påbudsbeslutning vil have.

Hvis virksomheden mener ikke at være rette modtager af påbuddet bedes der gjort opmærksom på dette med angivelse af baggrund herfor.

Eventuelle bemærkninger til det forvarslede påbud skal sendes til Brønderslev Kommune senest den **28. september 2016**, hvorefter kommunen tager endelig stilling til meddelelse af påbud.

Klage og søgsmål

Påbudsvarslet kan ikke påklages, da der kun er tale om et forvarsel. Det endelige påbud vil kunne påklages.

Da en indskærpelse er en konstaterende afgørelse, der alene fastslår hvad der allerede gælder af vilkår for virksomheden, kan sådanne afgørelser ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen⁶ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kasper Nimand Steffensen

Sagsbehandler - Virksomheder

Kasper.Nimand@99454545.dk

⁶ Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)