



Rapport for miljøtilsyn hos Wash World ApS, Otto Mønstedes Vej 5, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	25.09.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	34486735
E-mail	mac@wash-world.dk	P. nr.	1017648221

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	3. oktober 2018

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-02-2020	Aftale	Efterkommet	Forvaskepladsen er indrettet på den østlige side af vaskehallen. Imidlertid er spand og børste til brug for forvask af køretøjerne ikke placeret ved forvaskepladsen men er placeret ved vaskeporten med risiko for afledning af spildevand til spildevandssystem. På denne baggrund blev det aftalt at vaskespande og -børste flyttes til en placering ved forvaskepladsen
11-02-2020	Aftale	Efterkommet	Afløbet ved forvaskepladsen er koblet på regnvandssystemet, hvilken ikke stemmer overens med forudsætningerne i virksomhedens tilslutningstilladelse. Herefter har virksomheden fremsat løsningsforslag til genindretning af forvaskepladsen, så spildevandet fra forvaskepladsen kun afledes til spildevandskloak. Virksomheden er blevet orienteret om, at forvaskepladsen tages ud af drift, indtil forholdene er blevet bragt i orden.
12-05-2020	Indskærpelse	Efterkommet	På tilsynet den 27. april 2020 kunne kommunen konstatere, at forvaskepladsen ikke er blevet taget ud af drift og at vaskespande og -børste fortsat er placeret ved ind-kørselsportene. På denne baggrund blev er det indskærpet, at forvaskepladsen tages ud af drift og vaskespande og -børste fjernes indtil forholdene er blevet bragt i orden. Samtidig er det indskærpet at overholde forudsætningen i virksomhedens tilslutningstilladelse fra den 10. oktober 2018 om indretning af forvaskepladsen, jf. afløbsplanen dateret den 12. marts 2018.
25-09-2025	Aftale	Meddelt	Ved affaldstilsynet blev der konstateret en container, der var mærket "småt brændbart" til vaskehallens kunder. Affaldsfraktionen "småt brændbart" eksisterer ikke længere, og hedder fremadrettet restaffald. Virksomheden skal derfor kontakte Marius Pedersen A/S for ændring af affaldsfraktionen til restaffald, så der opsættes korrekt skilt på containeren. I containeren var der en sammenblanding af pap, papir, plast, metal, spraydåser, m.m. Da der kun er opstillet én container, så stilles der ikke sorteringsmulighed til rådighed for kunderne. For at containeren ikke anvendes til opbevaring af restaffald sammenblandet med genanvendeligt affald såsom pap, papir, plast, metal og lignende, og ikke mindst for at disse genanvendelige fraktioner ikke gå til forbrænding, skal der opsættes yderligere containere til genanvendelige affaldsfraktioner. På den baggrund skal virksomheden rette henvendelse til Nordværk I/S for at forhøre om mulighederne for udlevering af mindre containere, svarende til affald fra private husholdninger. Det vil være en forudsætning, at affaldet i art og mængde ikke overstiger det, der svarer til husholdningsaffald hos private (evt. koncernløsning).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Hvis ibrugtagning af forvaskepladsen genoptages, så skal spande, børster og adgang til sæbevandet være placeret i umiddelbart tilknytning til forvaskepladsen. <i>Virksomheden har den 7. november 2025 oplyst, at vandhanen vil blive flyttet til samme sted, hvor forvaskepladsen er lokaliseret.</i>
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et separatkloakeret område. I forbindelse med det forrige tilsyn blev det konstateret, at afløbet ved forvaskepladsen var fejlagtigt koblet på regnvandssystemet. Forholdet blev efterfølgende udbedret i overensstemmelse med virksomhedens tilslutningstilladelse, så spildevandet fra forvaskepladsen kun afledes til spildevandskloak.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Den 10. oktober 2018 fik virksomheden en tilslutningstilladelse til at aflede spildevand til det kommunale spildevandsanlæg.
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden har tidligere indsendt analyse for spildevandet, jf. vilkår i tilslutningstilladelsen. Der er ikke krav om udtagning af flere spildevandsprøver.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Vaskehallen er etableret med biologisk vandrensesystem, hvorfor der ikke er krav om montering af udskilleranlæg, jf. Miljøstyrelsens fortolkning af 26. januar 2004. Evt. benzin- og olieindhold i vaskevandet vil dels blive nedbrudt af sæbestofferne og dels nedbrudt via rensningsforanstaltningerne.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden har indsendt dokumentation for tømning af sandfang, som sidst er foretaget af Marius Pedersen den 31. marts 2025.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
9c	1985	344246	1986	Fyringsgasolie	30.000	Nedgravet			
9c	1985	344251	1986	Fyringsgasolie	20.000	Nedgravet			
9c	1985	344247	1986	Fyringsgasolie	30.000	Nedgravet			

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	I teknikrummet opbevares forskellige former for vaskeprodukter og kemikalier. Produkterne er henstillet på gulvet, hvor der er fast gulv og afløb med forbindelse til spildevandskloak. Det blev aftalt, at produkterne placeres på en spildbakke med en volumen svarende til den største beholder. Fristen for at indsende fotodokumentation for anbringelse af en

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	spildebakke under vaskeprodukter og kemikalier fastsættes til <u>senest den 15. november 2025</u>. Virksomheden har den 26. september 2025 indsendt datablade for nye vaskeprodukter, som ifølge virksomheden er PFAS-frie. Da virksomheden har udskiftet vaskeprodukter, er denne blevet anmodet om at rette henvendelse til producenten mhp. at udarbejde en ABC-vurdering af produkterne med afsæt i Miljøstyrelsens nye tilslutningsvejledning fra august 2025.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Flydeslam fra sandfang og lamelseparatoren bortskaffes efter reglerne om farligt affald.
Affald, sortering	På virksomheden var der stillet én container til "små brændbart" ved indkørsel til vaskehallerne. I containeren var der en sammenblanding af pap, papir, plast, metal, spraydåser, m.m. På denne baggrund er det aftalt, at der skal etableres sorteringsmulighed for kunderne, jf. afsnittet om "aftaler og håndhævelser".

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger udenfor drikkevandsinteresseområder.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på det areal, som der blev ført tilsyn med.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et centerområde iht. kommuneplanen. Desuden er virksomheden omfattet af byplanvedtægt nr. 58 fra december 1976, ifølge hvilken området må anvendes til erhvervsformål med mulighed for indretning af industri- og værkstedsvirksomhed m.m.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Vaskeanlægget er tilkoblet et overvågningssystem og i tilfælde af fejl vil anlægget blive deaktiveret, og virksomheden får automatisk besked herom. Der er således ikke risiko for, at der sker afledning af urensset processpildevand til spildevandsledningen.
Jordforurening	Virksomheden er beliggende i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen. Baggrund for udpegningen er, de aktiviteter, der foregår eller har foregået på ejendommen.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet blev der ikke talt om bæredygtighed, da der er tale om en helt ny vaskehal med energi- og miljøvenlige vaskeprocesser, hvor anlægget bl.a. har et væsentligt mindre vandforbrug end de traditionelle vaskehaller.