



## Rapport for miljøtilsyn hos Bayern Autogroup Aalborg A/S, Jyllandsgade 26, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	17.12.2021		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>	98165555	<b>CVR nr.</b>	36426454
<b>E-mail</b>	mikchr@bag.dk	<b>P. nr.</b>	1019870193

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	19.07.1995

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager salg og reparationer/vedligehold af BMW. Herudover serviceres MINI. (Mini sælges imidlertid ikke fra Aalborg afd.).				
Produktions-areal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	45	7.45-16		
Miljøledelse				
	Miljøcertificeret efter ISO 14.001			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
2	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
3	Slibning	Slibestøv		Filter
4	Rumudsugning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					
3		2,0					
4		0,5					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Virksomhedens har et afkast for svejserøg fra pladeværkstedet, samt et afkast for udstødningsgasser. Begge afkast er ført to meter over tag. Endvidere et afkast fra rumudsugning fra salgslokaler, som er ført 0,5 m. over tag.
Luft, støv	Virksomheden har et afkast fra slibeaktiviteter på værkstedet. Afkastet er monteret med filter og er ført 2m. over tag. Seneste kontrol/skift af filter er foretaget marts 2021 og vil ske igen marts 2022.

## Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Alm. værkstedsarbejde. Virksomhedens kompressor er placeret indendørs i separat rum og giver dermed ikke anledning til støjgener.
Støjkluder, udendørs	Til- og frakørsel.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er en vaskehal med tilhørende sandfang og olieudskiller. Vaskehalen bruges til vask af biler, der har været til reparation/service. Vaskehalen benyttes således ikke af eksterne brugere.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i et område, der er separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning).
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en afledningstilladelse af 19. juli 1995.
Spildevand, egenkontrol	Egenkontrol af spildevand er i 2004 indstillet med mulighed for genoptagelse, hvis spildevandsmængde eller -indhold ændres markant. Ved tilsynet 17-12-2021 vurderes spildevandsmængde og indhold at være ca. uændret i forhold til tidligere år, hvorfor det umiddelbart ikke vurderes nødvendigt at genoptage egenkontrollen.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har en olieudskiller med en kapacitet på 10 l/s forsynet med koalescensudskiller og akustisk alarm for olieniveau.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomhedens olieudskiller tømmes 6 gange årligt af NKI. Da der fjernes olie fra udskilleren ved alle tømninger, er det Aalborg Kommunes vurdering, at tømningfrekvensen indtil videre skal opretholdes. Hvis behovet for tømning af olie på et senere tidspunkt falder, vil Aalborg Kommune vurdere problemstillingen på ny.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod. år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
01	2015	2016	Motorolie	1.500	Indendørs	NEJ	Står på værksted.
02			Spildolie			NEJ	Står i skur ved værksted.

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
116	2015	11114055	2016	Ny olie (motorolie)	1.500	Indendørs på værksted.			30-12-2055

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	På værkstedet står en ældre filebænkstank, der tidligere har været anvendt til ny motorolie. Filebænkstanken er tømt og aflændet, og er ligeledes fjernet fra BBR-registret.
Olietanke, registrering i BBR	En 1.500 l. tank fra 2016 er registreret i BBR. Tanken er dobbeltvægget, stål, indendørs, fabr. Roth, Fabr. nr. 11114055 med sløjfningstermin 31-12-2055. Tanken anvendes til ny motorolie.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Rensevæske			Kg	Emballage, original		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2021
Motorolie, ny		1.500	Liter	Olietank	1.500	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2021
Lim			Kg	Emballage, original		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2021
Kølervæske			Kg	Emballage, original		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2021
Dæk		100	Stk.	Ingen beholder	100	Indendørs	2021
Bremsevæske			Kg	Emballage, original		Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2021
Vaskeprodukter		100	Liter	Plastdunk	25	Indendørs, bag opkant	2021
AdBlue		600	Liter	Tromle	200	Indendørs	2021

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Aluminium	8	m <sup>3</sup>	Container - åben	8	Udendørs	Stena Recycling A/S		
Autoruder/bilglas	5	m <sup>3</sup>	Beholder	5	Udendørs	Stena Recycling A/S		
Batterier	500	Liter	Plastkasse, syrefast	500	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S		
Benzin	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S		

Blandet brændbart	8	m <sup>3</sup>	Container - lukket	8	Udendørs	Stena Recycling A/S	RenoNord I/S	
Bremse- og koblingsvæske	200	Liter	Tromle (Mokana)	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S		
Dæk	700	Stk	Container - åben		Udendørs	Øksendal Dæk		
Elektriske og elektroniske produkter	800	Liter	Beholder	800	Udendørs	Stena Recycling A/S		
Jern og metal	12	m <sup>3</sup>	Container - åben	12	Udendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Kølevæske	200	Liter	Tromle (Mokana)	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S		
Limaffald	200	Liter	Tromle (Mokana)	200	Indendørs			
Limaffald med org. opløsningsmidler/2-komponent lim	175	Kg	Beholder			Stena Recycling A/S		
Lysstofrør, lavenergi-pærer	200	Liter	Tromle (Mokana)	200	Indendørs	Stena Recycling A/S		
Olie- og benzinudskillere		Kg	Ingen beholder			NKI A/S		
Oliefiltre	200	Liter	Tromle (Mokana)	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S		
Pap	8	m <sup>3</sup>	Container - lukket	8	Udendørs	Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Plastkøfangere og -spoilere	8	m <sup>3</sup>	Container - åben	8	Udendørs	Stena Recycling A/S		
Spildolie (motor, gear.)		Liter	Ståltank		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S	Lund Olive	
Spraydåser	200	Liter	Tromle (Mokana)	200	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling A/S		
Kontrolpunkt			Tilsynskommentar					

Affald, farligt	Farligt affald opbevares i et aflåst skur op mod værkstedet, der er opkant og spildbakke for væsker. Virksomhedens farlige væsker bortskaffes af Stena Recycling A/S.
-----------------	---

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med vedtaget indsatsplan for drikkevand, eller i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO 14001. Virksomheden drives med stor fokus på miljø og bæredygtighed.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i område 1.1.C3 "Centerområde" iht. kommuneplanrammerne. Der er ingen lokalplan for området. Virksomheden ligger i område, som er separatkloakeret (spildevand og overfladevand afledes i separate ledninger) Kloakopland 0.3.35 iht. spildevandsplanen.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Afhentet affald registreres i Miljøministeriets database (DBA).
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede grunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Bæredygtighed	Virksomheden har udskiftet belysning til LED. Virksomheden har styring af varmen. Etablering af yderligere ladestandere til el-biler, for at fremme den bæredygtige transport.