

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

HNN BYGGEFIRMA. VIDEBÆK ApS
Fabriksvej 3
6920 Videbæk



Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
4. oktober 2023
Sagsnummer
23-016650

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Fabriksvej 3, 6920 Videbæk
Virksomhed:	HNN Byggefirma
Cvr.nr.:	48031315
Type:	E 52. Møbelfabriker og maskinsnedkerier. Bygningssnedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end 200 m ² .
Miljøtilsyn:	14. september 2023 kl. 11.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.



Afledning af vaskevand fra vask af trailere

- Ved tilsynet oplyste I, at der siden sidste tilsyn er etableret en større sandfangsbrønd/betongrav med rist (ca. 1 x 2 meter) i betonplads udendørs bag værkstedsbygningen, som er tilsluttet regnvandskloak. Der foretages vask/skylning af trailere for beton, sand og grus med højtryksrenser med koldt vand ca. hver 14. dag. Der bruges ikke vaskemidler. Tidligere er denne vask/skylning foretaget udendørs ved afløbsriste til regnvand. I har etableret det nye sandfang, da det giver bedre mulighed for tømning. Der vaskes ikke biler, de bliver vasket i vaskehal. I har efterfølgende oplyst på mail, at I ikke har ændret på rørføringer eller lavet andre ændringer. Rendestensbrønden/sandfangsbrønden er skiftet ud med en større, som I har støbt på stedet. Funktionen er præcis den samme. Røret, der før gik ind i rendestensbrønden er nu ført ind i den brønd, som I har støbt. Jeres kloakmester (Videbæk Entreprenør) har udført arbejdet. Kommunen har forstået det sådan, at der ved sandfangsbrønden ikke vaskes biler eller lignende og at der ikke bruges vaskemidler, som kan medføre, at der tilledes miljøfarlige stoffer til regnvandssystemet. På baggrund af oplysningerne, kan vi acceptere, at der ikke ansøges om en tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet. Det er dog vigtigt, at det sikres, at der heller ikke fremover foretages afvaskninger ved sandfangsbrønden, som kan medføre, at der tilledes miljøfarlige stoffer til regnvandsledningen.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj

¹ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

- Affaldshåndtering
- Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	5
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	1
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest d. 18. oktober 2023.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 1.805,44 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 451,36 kr., og jeg har brugt 4,0 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	11/9-2023	1,5
Fysisk miljøtilsyn	14/9-2023	0,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	14/9, 19/9, 22/9, 25/9-2023	2,0

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).